

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBJG7NX1LY011996
Označení typu	OCT.COM AMB TD85/2.0 M6F
Datum prodeje	2020-11-30

**Servis výmeny oleje**

Datum	2026-02-02
Stav km	212511 km
Číslo zakázky	SB119835
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Remen drazkovy <input checked="" type="checkbox"/> Remen ozubeny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

**Prohlídka s výmenou oleje**

Datum	2025-03-07
Stav km	177244 km
Číslo zakázky	16804
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

### Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-08-28
Stav km	155227 km
Číslo zakázky	378987
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-01-31
Stav km	120483 km
Číslo zakázky	372448
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li> <li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2022-06-23
Stav km	87972 km
Číslo zakázky	365778
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cistic paliva vznetového motoru</li> <li>✓ Vložka filtru vzduchu</li> </ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje**

Datum	2021-12-08
Stav km	57998 km
Číslo zakázky	359403
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2021-07-01
Stav km	30387 km
Číslo zakázky	354765
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejní**

Datum	2020-11-06
Stav km	0 km
Číslo zakázky	739197
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)