

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBJJ7NE1E0196715
Označení typu	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum prodeje	2014-04-23

Prohlídka

Datum	2022-10-12
Stav km	155723 km
Číslo zakázky	22017529
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachovy a pylovy✓ Vložka filtru vzduchu✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Rozsireny rozsah prohlídky
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2022-01-25
Stav km	148741 km
Číslo zakázky	22001468
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka

Datum	2021-04-21
Stav km	142298 km
Číslo zakázky	21006472
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záruka proti prorezivění po opravě karoserie

Datum	2020-10-27
Stav km	140684 km
Číslo zakázky	20017122
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorezivění v plném rozsahu.	
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Záruka proti prorezivění po opravě karoserie

Datum	2020-06-26
Stav km	139752 km
Číslo zakázky	20009747
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorezivění v plném rozsahu.	
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-11-15
Stav km	135523 km
Číslo zakázky	BA043380
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka

Datum	2018-11-05
Stav km	124539 km
Číslo zakázky	BA040584
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-11-14
Stav km	112771 km
Číslo zakázky	BA037820
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-08-22
Stav km	85200 km
Číslo zakázky	03344057
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2015-11-18
Stav km	55592 km
Číslo zakázky	03328017
*** materiál vlastní olej 507 00	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2015-02-19
Stav km	26970 km
Číslo zakázky	03311534
materiál vlastní olej Castrol 5W-30 507.00	
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)