

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBLK9NE2K0047002
Označení typu	OCT.COM SCO TD135/2.0A7A
Datum prodeje	2018-12-12

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-02-28
Stav km	119491 km
Číslo zakázky	20233159
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-06-14
Stav km	90191 km
Číslo zakázky	20217633
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2020-06-30
Stav km	59987 km
Číslo zakázky	20196854
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Odtok vody ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2019-10-02
Stav km	30405 km
Číslo zakázky	20179199
Provedené dodatečné práce	☒ Odtok vody
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2018-12-12
Stav km	0 km
Číslo zakázky	vz028063
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Veleslavínská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)