

Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů



Dílčí potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZE2ZMP011849
Označení typu	ID.4 Pro Perfo 150/77 E1R
Datum prodeje	2021-04-16
Záznam dílny	
Datum	2021-03-25
Stav km	10 km
97FB provedeno.	
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Ěstlice Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů



Díličí potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZE2ZMP011849
Označení typu	ID.4 Pro Perfo 150/77 E1R
Datum prodeje	2021-04-16

Záznam dílny

Datum	2022-08-15
Stav km	29872 km
92E3 provedeno.	
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 ěstlice Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů



Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZE2ZMP011849
Označení typu	ID.4 Pro Perfo 150/77 E1R
Datum prodeje	2021-04-16

Záznam dílny

Datum	2022-12-23
Stav km	40134 km
55N1 provedeno.	
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Ěstlice Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano



Díličí potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZE2ZMP011849
Označení typu	ID.4 Pro Perfo 150/77 E1R
Datum prodeje	2021-04-16
Prohlídka	
Datum	2023-03-10
Stav km	45334 km
Číslo zakázky	41073989
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	auto I.S.R. a.s. V oblouku 121 251 01 Cestlice - Praha - východ Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Díličí potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZE2ZMP011849
Označení typu	ID.4 Pro Perfa 150/77 E1R
Datum prodeje	2021-04-16

Prohlídka

Datum	2025-03-03
Stav km	92118 km
Číslo zakázky	41083530
Provedeno	auto I.S.R. a.s. V oblouku 251 01 Cestlice - Praha - východ Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období