



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WV2ZZZST2PH010258
Označení typu	Multivan Life so110TDI Aut
Datum prodeje	2023-07-18

### Záznam dílny

Datum	2025-07-25
Stav km	31147 km
48VM provedeno.	
68T7 provedeno.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano

### Prohlídka s výměnou oleje (promenliva)

Datum	2025-06-30
Stav km	31147 km
Číslo zakázky	41085195
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Snímac obsazení sedadla <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

# Volkswagen Užitkové vozy

## Potvrzení servisních úkonů



---

### Prohlídka předprodejni

Datum	2023-07-06
Stav km	0 km
Číslo zakázky	asw.AUTOMOBILE GmbH&Co.KG
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ne