

# Volkswagen Užitkové vozy

## Potvrzení servisních úkonů



### Kompletní potvrzení

#### Data vozidla

VIN	WV2ZZZ7HZKH127637
Označení typu	Multivan High.sw146 TDIA7
Datum prodeje	2019-05-29

#### Záznam dílny

Datum	2020-01-15
Stav km	23228 km
58D7 2019-07-22 Utěsnění bočního dílu vpravo 01	
Provedeno	AUTO JAROV_PRAHA 3 Osiková 2, è.p. 2688 13000 Praha 3 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano

#### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2020-01-15
Stav km	23228 km
Číslo zakázky	05051421
Provedeno	AUTO JAROV_PRAHA 3 Osiková 2, è.p. 2688 13000 Praha 3 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

#### Prohlídka předprodejní

Datum	2019-05-09
Stav km	5 km
Číslo zakázky	499990
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-05-28 Stav km 200000 km
Provedeno	AUTODRUSTVO POBABSKÁ Pod Patankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)