



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ3CZJE103469
Označení typu	PASSAT Wag. CLBMT 110 TDID7F
Datum prodeje	2017-12-27

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-06-04
Stav km	201223 km
Číslo zakázky	2021401698
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-11-06
Stav km	179379 km
Číslo zakázky	2020403624
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Rozšíření rozsah prohlídky
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-05-08
Stav km	147045 km
Číslo zakázky	2020401195
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-10-18
Stav km	118773 km
Číslo zakázky	2019403469
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-05-06
Stav km	88816 km
Číslo zakázky	2019401468
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Záznam dílny

Datum	2018-10-19
Stav km	57657 km
Aktion 4804 S-Steuergerät für Lenkhilfe durchgeführt	
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2018-10-19
Stav km	57657 km
Číslo zakázky	2018404026
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2018-05-22
Stav km	29295 km
Číslo zakázky	2018401945
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukci
Provedeno	Neu Am Alten Bahndamm 10 18334 Bad Sülze Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka předprodejni	
Datum	2017-12-29
Stav km	1 km
Číslo zakázky	2017146605
Provedeno	Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Friedrich-Ebert-Damm 11 22047 Hamburg Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)