

Datový štítek vozidla


1	WVWZZZ3C z GE188857 3G5 45U	☐ ☐ ☐																												
2	PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI M6A	☐ ☐ ☐ ☐																												
3	DFE A QGN LC9A TQ	☐ ☐																												
4	<table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>B1M</td> <td>F97</td> <td>G0L</td> <td>H5R</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G3</td> <td>2ZW</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SI</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8G\</td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYE</td> <td>G01</td> <td>7M\</td> <td></td> </tr> </table>	-	B1M	F97	G0L	H5R	J2D	DN4	-	1AT	1G3	2ZW		5RQ	5SI	-	3S1	8TB	QI6		I8E	8G\	8RM	1ZA	L34	OYE	G01	7M\		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
-	B1M	F97	G0L	H5R	J2D	DN4																								
-	1AT	1G3	2ZW		5RQ	5SI																								
-	3S1	8TB	QI6		I8E	8G\																								
8RM	1ZA	L34	OYE	G01	7M\																									

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne:  Autosalon Klokočka Centrum a.s. Karlovarská 660 163 00 Praha 6 401-2450C ® <i>14.4.2016</i> Razítko partnera Volkswagen	Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:^{a)}  Autosalon Klokočka Centrum a.s. Karlovarská 660 163 00 Praha 6 401-2450C ® <i>14.4.2016</i> Razítko partnera Volkswagen
---	--



a) Podle toho, co nastane dříve.

Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☒ / ☐ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☒ / ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 27.9.2016	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 29292	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 914954	☐ / ☐
Servis provedl:	☐ / ☐
 Razítko odborného servisu	Záruka mobility:   Razítko partnera Volkswagen



Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	
při (stav km):	při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 3.3.2017	☒ Ozubený řemen
Stav km: 60 976	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 916357	☒
Servis provedl:	☒
	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	
Razítko partnera Volkswagen	

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 3/2019 nebo při (stav km): 90 976	 dne (datum): nebo při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 31.7.2017	☒ Ozubený řemen
Stav km: 87 256	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 217 793	☒
Servis provedl:	☒
	Záruka mobility: 
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 7/2019	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 120.000	při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☒ / ☐ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 27.2.2018	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 125 312	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 2.0.580	☐ / ☐
Servis provedl: CAR, S.S.O. Korytná 47, 100 00 Praha 10 iČo: 279909, tel: 277 000 321-2 Průmyslová 4, 145 00 Praha 4	☐ / ☐
Razítko odborného servisu	Záruka mobility:
	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 3/2020	 dne (datum):
nebo při (stav km): 155 000	nebo při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 30.10.2018	☒ Ozubený řemen
Stav km: 157 038	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 821 821	☒
Servis provedl:	☒ Záruka mobility:
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen®

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 10/2020 nebo při (stav km): 177 038	 dne (datum): nebo při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtrový motorový olej
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22.10.2020	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 186388	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl: Autoservis Ahacar Aleš Hadrbolec Arnošta Valenty 670/31, 198 00 Praha 9 IČ: 76172821, DIČ: CZ8311180064 PROVOZOVNA: BEČOVSKÁ 939, 104 00 PRAHA 10 TEL: +420 606 517 734	Záruka mobility: Autoservis Ahacar Aleš Hadrbolec Arnošta Valenty 670/31, 198 00 Praha 9 IČ: 76172821, DIČ: CZ8311180064 PROVOZOVNA: BEČOVSKÁ 939, 104 00 PRAHA 10 TEL: +420 606 517 734
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 10/2022	dne (datum):
nebo	
při (stav km): 216388	při (stav km):

Potvrzení servisních úkonů 7

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ Prohlídka	☐ ☒ Brzdová kapalina
☒ ☐ s výměnou motorového oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☐ ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ ☒ Spojka Haldex: olej
☐ ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ ☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☐ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 13.1.2023	☐ ☒ Ozubený řemen
Stav km: 203 492	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ ☐
Servis provedl:	☐ ☐
J.B.D. s.r.o. Boloňská 301/Horní Měcholupy 109 00 PRAHA 15 Tel.: 272 652 226	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo	
dne (datum): 20.1.2024	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 218 492	při (stav km):