



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ7NZJV020811
Označení typu	SHARAN CLBMT 110 TDID6F
Datum prodeje	2017-12-19

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-08-16
Stav km	147878 km
Číslo zakázky	20221371
Provedené dodatečné práce	☒ Prostředek redukční ☒ Odtok vody
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-12-04
Stav km	120401 km
Číslo zakázky	VB050876
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Olej převodový ☒ Filtr prachový a pylový ☒ Strecha posuvná ☒ Odtok vody ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_VW Karlovarská 814/15 16300 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-02-04
Stav km	91058 km
Číslo zakázky	VB048514
Provedené dodatečné práce	☒ Cistic paliva vznetoveho motoru ☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Odtok vody ☒ Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_VW Karlovarská 814/15 16300 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-05-16
Stav km	60117 km
Číslo zakázky	41055754
Provedené dodatečné práce	☒ Olej prevodovy ☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Prostředek redukční ☒ Strecha posuvná ☒ Odtok vody ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Ěstlice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)	
Datum	2018-09-04
Stav km	29729 km
Číslo zakázky	41051797
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukční ✓ Odtok vody
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 ěstlice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)