



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ7NZJV006339
Označení typu	SHARAN CLBMT 110 TDID6F
Datum prodeje	2017-08-09

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-03-05
Stav km	89664 km
Číslo zakázky	5/3-2020-6
Provedené dodatečné práce	☒ Cistic paliva vznetoveho motoru ☒ Odtok vody ☒ Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	Autocolor Šoukal s.r.o. Třebíčská 474 59401 Velké Meziříčí CZ
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-08-09
Stav km	60105 km
Číslo zakázky	635432
Provedené dodatečné práce	☒ Olej prevodovy ☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Strecha posuvna ☒ Odtok vody ☒ Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Autocentrum BARTH a.s. Hurka 1798 53012 Pardubice - Dubina Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-08-09
Stav km	31910 km
Číslo zakázky	584519
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	AUTONOVA BRNO Masná 418/20, Trnitá 60200 Brno Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záruka proti prorožnění po opravě karoserie

Datum	2017-12-14
Stav km	11912 km
Číslo zakázky	389221
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti Volkswagen AG. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorožnění v plném rozsahu.	
Provedeno	K.E.I. GROUP, s.r.o. aroická 21 62800 Brno Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano