

Datový štítek vozidla

1	WVGZZZ 5N z CW549881	☐
	5N2 2N9	☐
2	Tiguan 2.0 SPORT	☐
	132 KW TSI D7A	☐
3	CCZD NEZ	☐
	LB9A----- DM	☐
4	BOA CL1 G1D H50 J1D D64	☐
	- 1AT 1G8 2FQ 1NP 5RQ 5SL TD6	☐
	OBE 3S1 3U1 GQ1 8AY 8GU 8ZH	☐
	1KU 1LJ - GQ2 7MQ	☐
	OY1 4UF 4X3 4K3 N7D 5MB	☐
	BRM 2JN EOA OAK OBE 2UA 2G1	☐
	1JA L04 OYE	☐

Obr. 1 Datový štítek vozidla

Legenda k obr. 1:

- ① Identifikační číslo vozidla
- ② Typ vozidla, výkon motoru, převodovka
- ③ Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení
- ④ Rozšířené vybavení, čísla PR

Datum předání vozidla: 23.12.2011

Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Se
CC
Sc
St
Tsc
Art



Informace o servisu

Údaje o vozidle

Model:	VW Tiguan
Registrační značka:	
Identifikační číslo vozidla:	WVG 2225 NECW 549881
Datum prvního uvedení do provozu, resp. předání:	23. 12. 2011
Servis Volkswagen pečující o vozidlo:	
Servisní mistr:	Petr Pur
Telefon:	224 312 606

Potvrzení o převzetí dokladů a klíčků k vozidlu



S vozidlem bylo předáno:	ano	ne
Palubní kniha včetně servisního plánu	☒	☐
První klíček	☒	☐
Druhý klíček	☒	☐
Funkce všech klíčků byla přezkoušena!	☒	☐
Místo: Praha	Datum: 23. 12. 2011	
Podpis držitele vozidla: Bahlík		




Potvrzení servisních úkonů 1

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
společně	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervalový servis	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☒
vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☒
společně	☒	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒
Inspekční servis	☐	☒	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	Filtr kapalného plynu (papírový fil- tr)	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Plynový filtr	☐	☒
Datum: 3.6.2014			Spojka Haldex: olej	☐	☒
Stav km: 23 568			Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Číslo faktury:			Vložka vzduchového filtru	☐	☒
Doporučení k opravě	☐	☒	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Přání zákazníka	☐	☐	Vložka prachového a pylového fil- tru	☒	☐
			Ozubený řemen	☐	☒
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)			Zapalovací svíčky		
Servis provedl:	Záruka mobility:				
 Antonín Pátek Pavláková 1 160 41 Praha 6 22896	 Antonín Pátek Pavláková 1 160 41 Praha 6 22896				
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen				

Potvrzení servisních úkonů 3

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
společně	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervalový servis	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☒
vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☒
společně	☒	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒
Inspekční servis	☒	☒	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	Filtr kapalného plynu (papírový filtr)	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Plynový filtr	☐	☒
Datum: 13-01-2017			Spojka Haldex: olej	☐	☒
Stav km: 43 386			Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Číslo faktury: 433324			Vložka vzduchového filtru	☐	☒
Doporučení k opravě	☐	☒	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Přání zákazníka	☒	☐	Vložka prachového a pylového filtru	☒	☐
(Toto je nutné rovněž zaznamenat do zakázky.)			Ozubený řemen	☐	☒
Servis provedl:			Zapalovací svíčky		☒
 Razítko partnera Volkswagen			Záruka mobility:  Razítko partnera Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 4

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
společně	☐	☐	ATF	☐	☒
Intervalový servis vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☒
společně	☐	☐	Filtr pevných částic	☐	☒
Inspekční servis	☒	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Filtr kapalného plynu (papírový fi- ltr)	☐	☒
Datum: 28.3.2018			Plynový filtr	☐	☒
Stav km: 52038			Spojka Haldex: olej	☐	☒
Číslo faktury:			Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Doporučení k opravě	☐	☐	Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Přání zákazníka	☐	☐	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
			Vložka prachového a pylového fil- tru	☒	☐
			Ozubený řemen	☐	☒
			Zapalovací svíčky		
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)					
Servis provedl:			Záruka mobility:		
AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486			AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486		
Razítko partnera Volkswagen			Razítko partnera Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 5

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
společně	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervalový servis vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☒
společně	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☒
Inspekční servis	☒	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☐	☐	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☐	☐	Filtr kapalného plynu (papírový fi- ltr)	☐	☒
Datum: 31.7.2019			Plynový filtr	☐	☒
Stav km: 61300			Spojka Haldex: olej	☐	☒
Číslo faktury:			Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Doporučení k opravě	☐	☐	Vložka vzduchového filtru	☐	☒
			Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Přání zákazníka	☐	☐	Vložka prachového a pylového fil- tru	☐	☒
			Ozubený řemen	☐	☒
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)			Zapalovací svíčky		
Servis provedl:	AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486 AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486				
Razítko partnera Volkswagen			Razítko partnera Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 6

Provedeno:		ano	ne	Dodatečné práce – výměna:		ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☒		
společně	☒	☐	ATF	☐	☒		
Intervalový servis	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☒		
vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☒		
společně	☒	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒		
Inspekční servis	☒	☐	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒		
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒	Filtr kapalného plynu (papírový fi- ltr)	☐	☒		
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Plynový filtr	☒	☐		
Datum: 11.1.2021			Spojka Haldex: olej	☐	☒		
Stav km: 76610			Klíňový žebrovaný řemen	☐	☒		
Číslo faktury:			Vložka vzduchového filtru	☒	☐		
Doporučení k opravě	☐	☐	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒		
Přání zákazníka	☐	☐	Vložka prachového a pylového fil- tru	☐	☒		
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)			Ozubený řemen	☐	☒		
Servis provedl:			Zapalovací svíčky				
AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486				Záruka mobility: AUTOSERVIS MaRyBu  Ovesná 538, Praha 10 Tel.: 271 962 486			
Razítko partnera Volkswagen				Razítko partnera Volkswagen			

Potvrzení servisních úkonů 7

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☐
společně	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☐
vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☐
společně	☐	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☐
Inpekční servis	☒	☐	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☐	Filtr kapalného plynu (papírový fil- tr)	☐	☐
Použití motorového oleje LongLife	☐	☐	Plynový filtr	☐	☐
Datum: 16.2022			Spojka Haldex: olej	☐	☐
Stav km: 95 500			Klínový žebrovaný řemen	☐	☐
Číslo faktury:			Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Doporučení k opravě	☐	☐	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☐
Přání zákazníka	☐	☐	Vložka prachového a pylového fil- tru	☒	☐
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)			Ozubený řemen	☐	☐
Servis provedl:			Zapalovací svíčky	☐	☐
SERVIS.CZ KVALITNÍ SERVIS VOZU Kamýcká 40/7, 160 00, Praha 6 IČO: 04554264, DIČ: CZ04554264 TEL: 777 101 001			Záruka mobility:		
Razítko partnera Volkswagen			Razítko partnera Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 8

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	AdBlue®	☐	☐
společně	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☒	☐	Filtr motorové nafty	☐	☐
vč. výměny oleje			Filtr pevných částic	☐	☐
společně	☐	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☐
Inspekční servis	☒	☐	Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	Filtr kapalného plynu (papírový fil- tr)	☐	☐
Použití motorového oleje LongLife	☐	☐	Plynový filtr	☐	☐
Datum: 2021-10-28			Spojka Haldex: olej	☐	☐
Stav km: 99 800			Klínový žebrovaný řemen	☐	☐
Číslo faktury:			Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Doporučení k opravě	☐	☐	Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☐
Přání zákazníka	☐	☐	Vložka prachového a pylového fil- tru	☒	☐
			Ozubený řemen	☐	☐
(Toto je nutné rovněž zazna- menat do zakázky.)			Zapalovací svíčky		
Servis provedl:	Záruka mobility:				
 SERVIS.CZ KVALITNÍ SERVIS VOZU Kamýcká 40/7, 160 00, Praha 6 IČO: 04554264, DIČ: CZ04554264 Tel: 777 131 001					
Razítko partnera Volkswagen			Razítko partnera Volkswagen		