

Typ vozidla V60
VIN YV1FW705GB1032184
Modelový rok ~~2011~~ 2011
Registrační značka _____

Datum prodeje

2	0	1	1	0	6	2	2
Rok		Měsíc		Den			

Dealer GCZ 1722
Název společnosti _____
Adresa _____
Podpis _____
Razítko



Vaše vozidlo má následující servisní intervaly:

- 10 000 km/12 měsíců* Flexifuel 4válec
- 15 000 km/12 měsíců* Flexifuel 5válec
- 20 000 km/12 měsíců*
- 30 000 km/12 měsíců*

* Podle toho, co nastane dříve

1. Majitel _____

Adresa _____

Telefon _____

2. Majitel _____

Adresa _____

Telefon _____

Jiné údaje

5/6/2011
DUPLIKÁT
= 36 120 km

Volvo
Volvo Auto Czech, s.r.o.
V Oblouku 731, 252 43 Prácheň
IČO: 63981726 DIČ: CZ63981726



Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Všeobecné informace

Servis musí každou servisní činnost potvrdit razítkem a podpisem.

Servis zaznamená prvky originálního servisu Volvo.

Servis č. 1

Provedeno

km 30052

Datum 16.2.2012

Zakázka č. K5

Druh servisní prohlídky

Údržba

+VZDUCH, FILTR

Doplňkové výměny oleje a filtru

Doplňkový interval

Razítka

Servis č. 2

Provedeno

km 59.144

Datum 19.10.2012

Zakázka č. B0 2012 2802

Druh servisní prohlídky

Údržba


AUTO PRŮHONICE
 autorizovaný Volvo servis
 V Oblouku 75, 28448 Průhonice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
 -4-

Doplňkové výměny oleje a filtru

- olej v AT
 - vzd. + pal. filtr

Doplňkový interval

Razítka





01

Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Servis č.

3

Provedeno

km 90.096

Datum 4.7.2013

Zakázka č. 8020131410

Druh servisní prohlídky

Údržba



V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
-10-

Doplňkové výměny oleje a filtru



V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
-10-

Doplňkový interval

- výměna před. kapaliny
- výměna př. brzd. destiček + kot.

[Handwritten signature]

Servis č.

4

Provedeno

km 119.753

Datum 18.7.2014

Zakázka č. 8020140652

Druh servisní prohlídky

Údržba



V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
-9-

Doplňkové výměny oleje a filtru

- olej v AT
- před. + zad. filtr
- zad. kotouč + des.

Doplňkový interval

Realita

Servis č.

5

Provedeno

km 149.602

Datum 16.2.2015

Zakázka č. 8020150194

Druh servisní prohlídky

Údržba



V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
-9-

Doplňkové výměny oleje a filtru

Realita

Doplňkový interval

Realita



Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Servis č. 6

Provedeno

km 177257

Datum 8.11.2016

Zakázka č. 502076798

Druh servisní prohlídky

Údržba **AUTO DEJVICE** Údržba
 pobočka Volvo dealers AUTO PRŮHONICE®
 Podbabská 17, Praha 6 - Dejvice
 Auto Průhonice s.r.o., V Obiláku 731, 252 43 Průhonice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

-6-

Doplňkové výměny oleje a filtru

Razítko

Doplňkový interval

Razítko

Servis č. 7

Provedeno

km

Datum

Zakázka č.

Druh servisní prohlídky

Údržba **AUTO DEJVICE** Údržba
 pobočka Volvo dealers AUTO PRŮHONICE®
 Podbabská 17, Praha 6 - Dejvice
 Auto Průhonice s.r.o., V Obiláku 731, 252 43 Průhonice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Doplňkové výměny oleje a filtru

Razítko

Doplňkový interval

Razítko

Servis č. 8

Provedeno

km

Datum

Zakázka č.

Druh servisní prohlídky

Údržba **AUTO DEJVICE** Údržba
 pobočka Volvo dealers AUTO PRŮHONICE®
 Podbabská 17, Praha 6 - Dejvice
 Auto Průhonice s.r.o., V Obiláku 731, 252 43 Průhonice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Doplňkové výměny oleje a filtru

Razítko

Doplňkový interval

Razítko