

Doklad o servisu

Identifikační číslo vozidla	360 WAUZZZ BX 7 CB009741
Typ, výkon motoru, převodovka, měsíc/rok výroby	8X1B DG 2629689 A1 1.4 90 DSG
Kód motoru a převodovky	CAXA ----- NBB LX5Q /X7W- --- /QZ
Číslo laku, vnitřní vybavení	EOA 7A7 4UF 6XE 5SL 5RU
Číslo rozšířeného vybavení	1KT J1N 1ZC 1AT 3FA UC3 Q29 5MD 7X4 4R1 FOA 8GU OYB L62 TUO 3NZ 8BP U1A 1N4 1XW 8Q3 9Q7 8Z5 D4X 7T2 C5I 7K6 4X3 3L3 4KF SSR 4F2 5D1 1SA UG4 7MG QG1 4GH
Hodnoty spotřeby ¹⁾	6,5 4,4 5,2 119

¹⁾ město, mimo město, kombinované (l/100 km); emise CO₂ kombinované (g/km). Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. Údaje o spotřebě a emisích se nevztahují na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivch prostředí a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném provozu odlišovat.

Datum předání vozidla:
21.4.2011
 PRAHA, JAROV, s.r.o.
 Audi Partner
 Křižíkova 2
 150 00 Praha 5
 tel: 251 002 458
 fax: 251 002 134
 www.audi.cz

Razítko předávajícího servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr


Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 25178 Číslo faktury:

Záruka mobility do: Ukazatel Service 6/2015

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Service
401-29238
Orlíková 2, 130 00 Praha 3


14.6.2013

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr


Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 53654 Číslo faktury: 01056888

Záruka mobility do: Ukazatel Service 5/2017

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Service
401-29238
Orlíková 2, 130 00 Praha 3


25.5.2015

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

77200

Číslo faktury:

01082154

Záruka mobility do: Ukazatel Service

AUTO JÁROV s.r.o.
 Audi Service
 401-292-8
 Osiková 2
 110 00 Praha 3

M. S. 2017

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

99600

Číslo faktury:

01082162

Záruka mobility do: Ukazatel Service

22. 2. 2019

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi