

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ8K7EA026228
Registrace	2013-08-15
Příští HK (hlavní kontrola)	2018-07
Příští EK (emisní kontrola)	2018-07
Typ	8K5CWC

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-09-06

Stav km:
204833

Č. zakázky:
1071388

Č. faktury.:
8070023868

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2017-02-07

Stav km:
202214

Č. zakázky:
39266

Č. faktury.:
413377

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	13751910	Remenice antivibracni d+n	-	0000		0
2	15241960	Remen ozubený demontovány a namonto	-	0000		0
3	63691900	Kryt zadního narazniku d+n	-	0000		0
4	63695555	Kryt zadního narazniku vymenit	-	0000		0
5	00003999	LACKIERUNG	-	0000		0
6	98000099	KFZ-REINIGUNG GRATIS:WERT 143EUR	-	0000		0
7	01090002	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		1
8	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		2
9	26740350	Filtr pevných castic promerit	-	0000		3
10	01330000	Predpis zabraneni nehody .	X	0000		4

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčin
---	-------	----------	----------	----------	----	----	------------

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčin	
1	03L198119F	sada opravarenska pro remen ozubený s kladkou napínací	1.00	V	OWN	1		
2	8K9807067A GRU	narazník zakladovane	1.00	V	OWN	08		
3	N 10140906	Matice	1.00	V	OWN	1		
4	N 10619401	sroub s nakružkem s vnitřním mnohohranem	1.00	V	OWN	1		
5	N 10653301	Sroub	2.00	V	OWN	1		
6	03L903137J	klinový zebrovy remen	1.00	V	OWN	01		
7	03L115562	nastavec filtru s tesněním	1.00	V	OWN	1		
8	0W30	OEL	5.00	F	6	0		
9	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		
10	8K0819439	vložka filtrační	1.00	V	OWN	1		

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-07-19

Stav km:

170100

Č. zakázky:

3994

Č. faktury.:

118419

Pozn.

Záruka/kulance

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000	1	0

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-07-19

Stav km:

170100

Č. zakázky:

3994

Č. faktury.:

118418

Pozn.

Záruka/kulance

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	23602699	SOFTWAREUPDATE MOTORSTEUERGERÄT	-	0000	1	0
2	06890199	FAHRZEUG GEPRÜFT	X	0000		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2016-07-19 Stav km: 170138 Č. zakázky: 35834 Č. faktury.: 409553 Pozn. Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01069999	AU-SERVICE DEKRA	X	0000		0
2	00004000	HU-DEKRA	-	0000		0
3	46532050	Kotouce brzd zadni d+n	-	0000		0
4	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
5	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
6	98000000	KFZ-REINIGUNG GRATIS :WERT 9EURO	-	0000		0
7	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		1
8	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		2
9	26740350	Filtr pevných částic promerit	-	0000		3
10	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		4
11	20030750	Palivo odvězdušnit	-	0000		4
12	20341950	Čistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		4
13	23241960	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		5

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
14	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		6
15	30010750	Soustava spojky odvdusnit	-	0000		6
16	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		6

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	P
1	0W30	OEL	5.00	F	6	0		
2	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		
3	8K0201196AH	Seal	1.00	V	OWN	5		
4	8K0201196AG	Seal	1.00	V	OWN	5		
5	8K0098601E	1 sada brzdových kotoucu s brzdovými destickami	1.00	V	OWN	02		
6	03L115562	nastavec filtru s tesnenim	1.00	V	OWN	1		
7	8K0819439	vložka filtrační	1.00	V	OWN	1		
8	4B0422379	Trmen	1.00	V	OWN	8		
9	8T0127401A	čistic paliva	1.00	V	OWN	1		
10	N 90986501	Trmen	1.00	V	OWN	1		
11	8R0133843K	vložka vzduchového filtru	1.00	V	OWN	1		

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
12	B 000DS	BREMSFLUES	1.15	V	OWN	02		6

Faktura

Termín přijetí:
2016-02-15

Stav km:
145646

Č. zakázky:
33137

Č. faktury.:
406827

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	40575550	Lozisko kola vymenit	-	0000		0
2	40671900	Naboj kola s loziskem d+n	-	0000		0
3	40643050	Naboj kola čistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0498625D	WHEEL BEAR	1.00	V	OWN	4		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2016-01-26

Stav km:

142970

Č. zakázky:

67622

Č. faktury.:

112744

Pozn.

Záruka/kulance

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet (akumulátor)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000	1	0

Faktura

Termín přijetí:

2016-01-25

Stav km:

143043

Č. zakázky:

32860

Č. faktury.:

406548

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
2	98000000	KFZ-REINIGUNG GRATIS :WERT 9EURO	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0060884S	DAT MEDIUM	1.00	V	OWN	07		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-01-13

Stav km:

141814

Č. zakázky:

32724

Č. faktury.:

406418

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (proměnliv)	X	0000		1
2	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		2
3	01330000	Předpis zabránění nehody .	X	0000		3

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
2	8K0805121	Sponka	1.00	V	OWN	8		0
3	03L115562	Filtereol	1.00	V	OWN	1		1
4	0W30	OEL	5.00	F	6	0		1
5	8K0819439	Vložka fil	1.00	V	OWN	1		2

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2015-07-17

Stav km:

115985

Č. zakázky:

30002

Č. faktury.:

403524

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
2	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
3	01090012	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		1
4	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		2
5	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		3
6	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		3
7	20341950	Cistic paliva vznetroveho motoru d+n	-	0000		3

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
2	8K0201196AG	Seal	1.00	V	OWN	5		0
3	8K0201196AH	Seal	1.00	V	OWN	5		0
4	8K0698151F	Brk lining	1.00	V	OWN	2		0
5	03L115562	Filterelem	1.00	V	OWN	1		1

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
6	0W30	OEL	5.00	F	6	0		1	
7	8K0819439	Vložka fil	1.00	V	OWN	1		2	
8	4B0422379	Trmen	1.00	V	OWN	8		3	
9	8T0127401A	Filter	1.00	V	OWN	1		3	
10	N 90986501	Trmen	1.00	V	OWN	1		3	

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-02-23

Stav km:
88202

Č. zakázky:
55391

Č. faktury.:
102475

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (proměni)	X	0000		0
2	01330050	Předpis zabránění nehody .	X	0000		0
3	23241960	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
4	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
5	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízení .	-	0000		0
6	92272000	Listy stírací demontovány a namontovány	-	0000		0
7	22222222	FÜLLSTÄNDE KORRIGIERT	-	0000		0
8	11111111	FZG.-GEWASCHEN+GESAUGT (WERT 20 EUR)	-	0000		0
9	33333333	HOL- UND BRINGESERVICE	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
2	03L115562	Filterelem	1.00	V	OWN	1		0
3	8K0819439	Vložka fil	1.00	V	OWN	1		0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	4	8R0133843K	Air filter	1.00	V	OWN	1		0
	5	OEL 7	LONGLIFE	5.50	F	6	0		0
	6	8K1998002A	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
Reklamace  Termín přijetí: 2015-02-20 Stav km: 87722 Č. zakázky: 55393 ID reklamace: 63153676									
Reklamace zákazníka Kódování zákazníka Zjištění servisní dílny Kódování dílny Náhradní díl použitý k odstranění závady									

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2015-02-20

Stav km:

88201

Č. zakázky:

55393

Č. faktury.:

102492

Pozn.

Záruka/kulance

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000	1	0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2014-08-28

Stav km:

59014

Č. zakázky:

48827

Č. faktury.:

40073

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		1
2	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		2
3	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízená .	-	0000		3
4	20030750	Palivo odvězdušnit	-	0000		3
5	20341950	Čisticí paliva vznetového motoru d+n	-	0000		3

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8K0201196Q	Utesnění	1.00	V	OWN	5		0
2	8K0201196R	Utesnění	1.00	V	OWN	5		0
3	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
4	03L115562	Filtereol	1.00	V	OWN	1		1
5	OEL 7	LONGLIFE	5.00	F	6	0		1
6	8K0819439	Vložka fil	1.00	V	OWN	1		2
7	4B0422379	Trmen	1.00	V	OWN	8		3

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
8	8T0127401A	Filter	1.00	V	OWN	1		3
9	N 90986501	Trmen	1.00	V	OWN	1		3

Faktura

Termín přijetí:

2014-02-26

Stav km:

29376

Č. zakázky:

41933

Č. faktury.:

33686

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		1
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		2

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03L115562	Filterelem	1.00	V	OWN	1		1
2	OEL 7	LONGLIFE	5.00	F	6	0		1
3	N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		1
4	8K0819439	Vlozka fil	1.00	V	OWN	1		2

				
VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ				
Reklamace 	Termín přijetí: 2013-10-15	Stav km: 7314	Č. zakázky: 37181	ID reklamace: 50330930
Reklamace zákazníka		Starker Ölverlust am Motor		
Kódování zákazníka		Motor > Mazací systém > Olejová vana > Netěsnosti > Výstup oleje		
Zjištění servisní dílny				
Kódování dílny		Motor > Skříň, klikové ústrojí > Radiální těsnicí kroužek klikového hřídele (na straně řemene) > Netěsnosti > Výstup oleje		
Náhradní díl použitý k odstranění závady		038-103-085-e-		

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2013-10-15

Stav km:
7323

Č. zakázky:
37181

Č. faktury.:
30171

Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50380900	Stena celni uvolnit a pripevnit	-	0000		0
2	13751961	Remenice antivibracni d+n	-	0000		0
3	15241960	Remen ozubený demontovaný a namonto	-	0000		0
4	13741960	Krouzek remenice tesnici d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 91048804	Sroub	4.00	V	OWN	1		0
2	038109454A	Matice	1.00	V	OWN	1		0
3	038103085E	Krouzek te	1.00	V	OWN	3	V	0
4	06A105229	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
5	G 052195S0	Olej motor	5.00	V	OWN	1		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2013-07-23

Stav km:

11

Č. zakázky:

41484300

Č. faktury.:

3140944

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09199999	LACKSCHUTZFOLIEN ENTFERNT u.GEREINI	-	0000		0
2	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 18 z celkem 18 záznamů

Předchozí 1 Další