

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZF42HA155230
Registrace	2017-04-12
Příští HK (hlavní kontrola)	2021-06
Příští EK (emisní kontrola)	2021-06
Typ	8WH0KY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura



Termín
přijetí:
2020-08-06

Stav km:
113925

Č. zakázky:
20199082

Č. faktury.:
1710001434

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99211400	Vycisteni interieru mokrou cestou	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2020-07-30Stav km:
113925Č. zakázky.:
20198674Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy
3	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny
4	34015550	Olej prevodovy
5	60052950	Strecha posuvna

Faktura

Termín
přijetí:
2020-07-30Stav km:
113925Č. zakázky:
20198689Č. faktury.:
1710001456

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
2	94151999	Svetlomet d+n	-	0000		0
3	63291950	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
4	63295557	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
5	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	66195505	Kryt lemu predniho kola vymenit	-	0000		0
7	63297963	Kryt predniho narazniku lakovat	-	0004		0
8	50557904	Blatnik predni lakovat	-	0006		0
9	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
10	98000000	Myti	-	0000		0
11	51015199	Priprava odstínu	-	0000		0
12	90831500	Prostorova kamera seridit	-	0000		0
13	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W9853718A MX3	TRIM	1.00		OWN	01	0	0
2	8W0807061 MX3	SPOILER	1.00		OWN	01	0	0
3	00000012	Metal./dvo	10.00		6	01	0	0
4	8W9853888B	SPOILER	1.00		OWN	01	0	0

Faktura

Termín
přijetí:
2020-07-30Stav km:
113925Č. zakázky:
20198674Č. faktury.:
1212000124Pozn.
Údržba

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny	X	0000		0
2	60052950	Strecha posuvna cistit	-	0000		0
3	01090030	Prohlidka s vymenou oleje (promenli)	X	0000		0
4	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0
5	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		0
6	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
8	34015550	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
9	99010100	Primy prijem na zvedaku	-	0000		0
10	92941999	Tryska ostrik.zad.skla d+n - cistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G S55545M2	Olej motorovy 'LongLife'	4.70		OWN	01	0	0
2	03N115562B	nastavec filtru s tesnenim	1.00		OWN	01	0	0
3	G 055529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spoj	4.00		OWN	01	0	0
4	4M0819439	vlozka filtracni	1.00		OWN	01	0	0
5	B 000750M3	Kapalina b	1.00		OWN	01	0	0
6	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
7	8W0127399A	cistic paliva	1.00		OWN	01	0	0
8	0CK321439A	zatka sroubova	2.00		OWN	01	0	0

Faktura ▼

Termín přijetí: 2020-03-27	Stav km: 103683	Č. zakázky: 20190780	Č. faktury.: 1243	Pozn. Záruka/kulace
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Faktura ▼

Termín přijetí: 2020-03-23	Stav km: 103683	Č. zakázky: 20190560	Č. faktury.: 1710000736
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44950399	Geometrie pr.a zad.napravy prom,ser	-	0000		0

Faktura ▼

Termín přijetí: 2020-03-23	Stav km: 103683	Č. zakázky: 20190514	Č. faktury.: 1710000735
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	55596399	Viko zavazadl.prostoru boule vyr	-	0000		0
2	63697953	Kryt zadniho narazniku lakovat	-	0009		0
3	55597903	Viko zavazadloveho prostoru lakovat	-	0007		0
4	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
5	51017190	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
6	94311900	Svitilna skupinova zadni d+n	-	0000		0
7	55591910	Viko zavazadloveho prostoru d+n	-	0000		0
8	55595599	Viko zavazadl.prostoru vyme	-	0000		0
9	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
10	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
11	63695564	Kryt zadniho narazniku vymenit	-	0000		0
12	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	KEA075004	Podlozka	0.50		OWN	01	0	0
2	YHB507405	OCHRANA DU	1.00		OWN	01	0	0
3	8W9853742 2ZZ	AUDI RINGS	1.00		OWN	01	0	0
4	8W9807521D MX3	SPOILER	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5	8W9807835	GUARDS	1.00		OWN	01	0	0
6	8W9853737 2ZZ	LETTERING	1.00		OWN	01	0	0
7	0000001	Metal./dvo	16.00		OWN	01	0	0
8	8W9907175	drzak	1.00		OWN	01	0	0

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

103683

20190514

1020190514

2020-03-23

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000000	Myti	-	0000		0

Digitální
servisní plán

Termín

Stav km:

Č. zakázky.:

Potvrzení

přijetí:

84018

ab194316

servisních

2019-08-29

úkonů:

Prohlídka s

vymenou

oleje

(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	23241950	Vložka filtru vzduchu



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán**
▼**Termín
přijetí:**
2018-06-11**Stav km:**
53236**Č. zakázky.:**
264415**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy
3	34015550	Olej prevodovy
4	60052950	Strecha posuvna
5	26883550	Prostredok redukci

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2018-06-11**Stav km:**
53236**Č. zakázky:**
264415**Č. faktury.:**
18628768**Pozn.**
Údržba**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	70351900	Podpera nohou demontovany a namonto	-	0000		0
2	98000008	desinfekce klimatizace	-	0000		0
3	98000009	vyčistění odtokového kanálku	-	0000		0
4	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
5	70851900	Lista stropu kryci d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	97094199	Pojistka d+n	-	0000		0
7	99000002	VIP mytí vozu 100% sleva	-	0000		0
8	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (promění)	X	0000		0
9	26883550	Prostředek redukční proveri a dopl	-	0000		0
10	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
11	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
12	34015550	Olej převodový vyměnit	-	0000		0
13	60052950	Střecha posuvná čistit	-	0000		0
14	20341950	Čistic paliva vznetového motoru d+n	-	0000		0
15	20030750	Palivo odvědušnit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	200900176	OLEJ LONGLIFE III 5W-30 v	4.70	O	6	01	0	0
2	YHB507420.	MAZADLO HHS 2000	0.15	F	6	02	0	0
3	G 052184A2	Čistic ske	1.00	V	OWN	02	0	0
4	8W0127399A	FILTER	1.00	A	OWN	15	0	0
5	03N115562	Filterelem	1.00	9	OWN	01	0	0
6	G 055529A2	olej pro převod.se zdvoj.spoj	4.00	A	OWN	04	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
7	0CK321439	zatka sroubova	2.00	A	OWN	11	0	0
8	G 060567A2	prostředek kluzný specialní	0.20	A	OWN	06	0	0
9	G 052910A4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.20	A	OWN	06	0	0
10	3T0080010	ORIGINAL CHADICI KAPALINA	0.30	U	OWN	B5	0	0
11	N 01713113	Pojistka	1.00	B	OWN	01	0	0
12	040X0017	CISTIC AC	0.50	F	6	01	0	0
13	4M0819439A	filtrací vložka pro filtrování jemného prachu, zápachu a škodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0

Digitální servisní plán**Termín přijetí:**
2018-02-16**Stav km:**
28187**Č. zakázky.:**
20140452**Potvrzení servisních úkonů:**
Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2018-02-16Stav km:
28187Č. zakázky:
20140452Č. faktury.:
1212800042Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0
2	44052099	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
3	99010200	Primy příjem a převzetí vozidla	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	002000002	HELIX ULTR	4.70		OWN	01	0	0
2	03N115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
3	935000002	DESTILOVAN	2.00		6	01	0	0
4	047103677	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
5	YHB000100	ZIMNI SMES	2.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-05-09
Položka dílů

Stav km:
24

Č. zakázky:
AB026781

Č. faktury.:
1341702640

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	2017	Dálnicní z	1.00		OWN		0	0
2	3-094	Lékárna	1.00		OWN		0	0
3	3-095	Vesta výst	1.00		OWN		0	0
4	3-003	Ochranné r	1.00		OWN		0	0
5	3-098	Lano tazné	1.00		OWN		0	0
6	000998204T	Bulbs	1.00		OWN		0	0
7	8W1061501 041	FOOTMATS	1.00		OWN		0	0
8	8W0061511 041	FOOTMATS	1.00		OWN		0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-04-18

Stav km:
0

Č. zakázky:
18746

Č. faktury.:
195205

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 15 z celkem 15 záznamů

Předchozí

1

Další

