

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G2JN103379
Registrace	2018-04-27
Příští HK (hlavní kontrola)	2021-04
Příští EK (emisní kontrola)	2021-04
Typ	4GD0GY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura



Termín
přijetí:
2019-10-01

Stav km:
58305

Č. zakázky:
39645

Č. faktury.:
21079

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00004980	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		1
3	60480250	Odtok vody kontrolovat	-	0000		2
4	34015553	Olej převodovy vymenit	-	0000		3



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
5	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		4
6	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		5
7	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		5
8	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		5
9	60052950	Strecha posuvna cistit	-	0000		6
10	92431950	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		7
11	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		8
12	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		9
13	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		9
14	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		9

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 91140701	Sroub	3.00	V	OWN	1		0
2	G 052195M0	5W30 OEL	6.10	V	OWN	01		0
3	059198405B	nastavec filtru s tesnenim	1.00	V	OWN	1		1
4	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	1		1
5	0B5325330A	vlozka filtracni	1.00	V	OWN	1		3
6	G 052529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spojka	6.00	V	OWN	4		3
7	N 0138275	krouzek tesnici	1.00	V	OWN	3		3
8	N 90666003	O-krouzek	2.00	V	OWN	1		3



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
9	WHT005499A	O-krouzek	1.00	V	OWN	3		3
10	4H0819439	filtracni vložka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	V	OWN	1		4
11	4G0201196K	utesneni	2.00	V	OWN	5		5
12	N 90926401	Trmen	2.00	V	OWN	1		5
13	4B0422379	Trmen	2.00	V	OWN	8		5
14	4G0127401	cistic paliva	1.00	V	OWN	1		5
15	4G9955425	lista stiraci	1.00	V	OWN	3		7
16	4G1998002A	1 sada aero stiracich list	1.00	V	OWN	3		8
17	4G0615121C	cidlo kontaktu	1.00	V	OWN	8		9
18	4G0615301AE	kotouc brzdovy (vetrany)	2.00	V	OWN	2		9
19	8R0615145	kolik pro zalisek	4.00	V	OWN	3		9
20	8R0615269	pruzina pridrzna	2.00	V	OWN	3		9
21	8R0698151AA	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00	V	OWN	2		9
22	N 10648301	Sroub	2.00	V	OWN	1		9
23	N 91147601	Sroub	4.00	V	OWN	1		9

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-05-20Stav km:
41359Č. zakázky:
34291Č. faktury.:
94682Pozn.
Údržba



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	06000499	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION VOR INSTANDSE	X	0000		0
2	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
3	58631999	DICHTUNG F TÜR HINTEN AUS- U.EIN	-	0000		0
4	68241900	Clona slunecni prava d+n	-	0000		0
5	96201900	Svitilna stropni d+n	-	0000		0
6	96201910	Svitilna stropni d+n	-	0000		0
7	68371900	Madlo stropni zadni d+n	-	0000		0
8	70840999	DACHVERKLEIDUNG GELÖST U.BEFESTI	-	0000		0
9	70851900	Lista stropu kryci d+n	-	0000		0
10	64751999	SEITENFENSTERSCHEIBE AUS- U.EING	-	0000		0
11	66331900	Lista stresni demontovany a namonto	-	0000		0
12	66871999	DACHRELING AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0
13	51013950	Karoserie zhotovit	-	0000		0
14	70591900	Vypln prednich dveri d+n	-	0000		0
15	64481950	Tesneni stiraci prednich dveri d+n	-	0000		0
16	57091900	Vlozka zamku demontovany a namontov	-	0000		0
17	57111950	Klika vnejsi demontovany a namontov	-	0000		0
18	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
19	58295550	Teleso dveri vymenit	-	0000		0
20	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
21	07000199	ANTIDRÖHNMATERIAL ERSETZT	-	0000		0
22	63691900	Kryt zadního narazníku d+n	-	0000		0
23	63171954	Lista přídržna demontovány a namont	-	0000		0
24	85651950	Mrizka odvětrání d+n	-	0000		0
25	66761950	Kryt podběhu zadní d+n	-	0000		0
26	66315501	Kryt nástupního prostoru vymenit	-	0000		0
27	51931902	Kryt střední demontovány a namontov	-	0000		0
28	66291999	UNTERHOLMVERKLEIDUNG AUS-U.EING	-	0000		0
29	55375550	Víko hrdla palivové nádrže vymenit	-	0000		0
30	72471904	Opera zadní demontovány a namontová	-	0000		0
31	70571900	Panel sloupku A d+n	-	0000		0
32	70671950	Panel sloupku B d+n	-	0000		0
33	70671900	Panel sloupku B d+n	-	0000		0
34	68051999	EINSTIEGLEISTE INNEN AUS-U.EINGE	-	0000		0
35	70681960	Panel sloupku C d+n	-	0000		0
36	70691960	Panel sloupku D d+n	-	0000		0
37	53556300	Postranice zadní boule vyrovnat	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
38	51017550	Karoserie konzervovat	-	0000		0
39	05000399	SICHERHEITSMASSNAHMEN AIRBAG/STEUER	X	0000		0
40	06000999	KOMFORTSCH. GEPRÜFT/EINGESTELLT	X	0000		0
41	53685750	Kryt zadního kola vnitřní rovnat	-	0000		0
42	51921999	AUFBAU ZUGSYSTEM (MIRACLE)	-	0000		0
43	07000499	BATTERIESTÜTZBETRIEB (ZUR GFS)	-	0000		0
44	06000599	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION NACH INST.	X	0000		0
45	51017133	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
46	51017193	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
47	51017195	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
48	58296150	Teleso dveří nový díl lakovat	-	0010		0
49	66296150	Kryt prahu nový díl lakovat	-	0002		0
50	53557903	Postranice zadní lakovat	-	0005		0
51	51057902	Nosník střechy podélný lakovat	-	0002		0
52	57297902	Teleso dveří lakovat	-	0005		0
53	55377952	Víko hrdla palivové nádrže lakovat	-	0002		0
54	05000899	SICHERUNGSMASSNAHMEN V. OFENTROCKNUN	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	-------------	----	----	----------------	-------



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	D 004660M2	2K-sada lepidel na sklo	1.00	V	OWN	2		0
2	357853999B	vlakno rezne k uvolneni sklenenych oken	1.00	V	OWN	3		0
3	D 009401 041	REINIGER	0.60	V	OWN	3		0
4	D 009500 251	APPLIKATOR	3.00	V	OWN	3		0
5	4G0890906	Folie ochr.proti odlet.kameni	1.00	V	OWN	8		0
6	4G9833052	dvere	1.00	V	OWN	8		0
7	4G9839911A	tesneni dveri vnejsi (samolepici)	1.00	V	OWN	8		0
8	4G0839916A	kryt vnitriho plechu dveri	1.00	V	OWN	8		0
9	4G0853376B 9B9	Lista nastupni satenove cerna	1.00	V	OWN	8		0
10	4G0853856M GRU	oblozeni prahu zakladovane	1.00	V	OWN	8		0
11	4G0898909C	Fix. set	1.00	V	OWN	3		0
12	4G0898909A	1 sada upevnovacich dilu	1.00	V	OWN	8		0
13	4G9807454G	cast vedeni	1.00	V	OWN	8		0
14	4G9819161B	krytka vetrani	1.00	V	OWN	8		0
15	8V0862153A	nastavovaci zarizeni	1.00	V	OWN	8		0
16	LWG057000	GRUNDLACK	26.00	L	OWN	60		0
17	D 181802M1	aktivator pro vrstvena okenni skla	1.00	V	OWN	3		0
18	D 009200 021	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
19	D 355205A2	prostr.pro lepsi prilnavost	1.00	V	OWN	4		0
20	D 007600A1	sprej Inox	0.30	V	OWN	4		0
21	D 787400M2	2K epoxy resin spatula	0.40	V	OWN	4		0
22	AKR321M154	Vosk	1.00	V	OWN	3		0
23	G 052775	GLEITMITTE	1.00	F	6	20		0
24	323863950	izolace hlukova (samolepici) 'jednotka objednaci 6'	1.00	V	OWN	8		0
25	8K0010508DQ	stitek typovy 'Diesel'"ne pro biodiesel'	1.00	V	OWN	8		0
26	4G0098620A	1 sada upevnovacich dilu pro dvere	1.00	V	OWN	3		0
27	4G0809906A	vlozka	1.00	V	OWN	8		0
28	000002	KLEINTEILE	22.00	V	OWN	20		0

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-02-11Stav km:
30527Č. zakázky.:
30720Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(proměnlivá)



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-02-11Stav km:
30528Č. zakázky:
30912Č. faktury.:
88794Pozn.
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	06890199	SONDERPAUSCHALE	X	0000		0
2	27068950	Akumulator nabíjet	-	0000		0
3	01510000	Update SW .	X	0000	1	0
4	C7100040	ZUSATZLEISTUNG NACH ANWEISUNG DES H	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-02-11Stav km:
30523Č. zakázky:
30720Č. faktury.:
88764Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	11229999	AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT	-	0000		0
2	50010099	DGUV VORSCHRIFT 70 - UVV PRÜFUNG DU	-	0000		0
3	01200000	Primy příjem .	X	0000		0
4	66666666	FAHRZEUG KOSTENLOS GEREINIGT	-	0000		0
5	00004980	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
6	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		1



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
7	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		3
8	92431950	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		4
9	51582999	WASSERKASTEN REINIGEN	-	0000		5

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 91140701	Sroub	3.00	V	OWN	1		0
2	G 052195M0	5W30 OEL	6.10	V	OWN	01		0
3	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		1
4	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	1		1
5	4G1998002A	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		3
6	4G9955425	Wiperblade	1.00	V	OWN	3		4



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2018-10-23**Stav km:**
20189**Č. zakázky:**
26463**ID
reklamace:**
103678418Reklamace
zákazníka

Schiebedach lässt sich nicht öffnen

Kódování
zákazníkaStřešní systémy, zvláštní nástavby > Panoramatická posuvná
střechaZjištění servisní
dílny

Kódování dílny

Střešní systémy, zvláštní nástavby > Panoramatická posuvná
střecha > Rám panoramatické střechy > Součásti, provozní hmoty
> ZaseknutýNáhradní díl
použitý k
odstranění
závady

4g9-877-049-c-

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2018-10-23**Stav km:**
20189**Č. zakázky:**
26463**ID
reklamace:**
103678388

Reklamace zákazníka

Fensterheber funktioniert das Comfort öffnen
nicht

Kódování zákazníka

Zjištění servisní dílny

Kódování dílny

Náhradní díl použitý k odstranění
závady



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2018-10-23**Stav km:**
20189**Č. zakázky:**
26463**Č. faktury.:**
83011**Pozn.**
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	C95000E2	KUNDEN FZG. BEI GW . EIGENLEISTUNG	-	0000	1	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2018-10-23**Stav km:**
20189**Č. zakázky:**
26463**Č. faktury.:**
83010**Pozn.**
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01700000	Prevzeti a predani servis Audi .	X	0000	1	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2018-10-23**Stav km:**
20189**Č. zakázky:**
26463**Č. faktury.:**
83009**Pozn.**
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	68140199	MOTOR SCHIEBEDACH GEPRÜFT	-	0000		0
4	70841910	Panel stropu demontovany a namontov	-	0000		0
5	60281960	Ram vodici demontovany a namontovan	-	0000		0
6	60285560	Ram vodici vymenit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9877049C	FRAME	1.00	V	OWN	8	V	0
2	8K9898955	Srouby upe	1.00	V	OWN	08		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2018-04-23

Stav km:
2

Č. zakázky:
19716

Č. faktury.:
14593

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	11229999	AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT	-	0000		0
2	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	NACHLOHN	NL LOHN	-54.45	N	OWN	60		0

Zobrazuji 1 až 11 z celkem 11 záznamů