

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G8HN123503
Registrace	2017-05-29
Příští HK (hlavní kontrola)	2021-05
Příští EK (emisní kontrola)	2021-05
Typ	4GD0GY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-07-16

Stav km:
104943

Č. zakázky:
402448

Č. faktury.:
FAxx135923

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	46362099	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	98000006	Vyčištění a ošetření brzd	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8R0698151AA	1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu	1.00	A	OWN	12	0	0
2	4G0615121C	cidlo kontaktu	1.00	A	OWN	18	0	0
3	ODMAŠTOVAČ	CHEMIE	0.20	F	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-07-08

Stav km:
103975

Č. zakázky:
402185

Č. faktury.:
FAxx135760

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	17030199	Kontrola hladiny oleje	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	1.00	F	6	21	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-04-20

Stav km:
93074

Č. zakázky:
399644

Č. faktury.:
FAxx133763

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000000	Doučtování systémem AUDATEX	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	3M 0001	3M přípravný mater. lak.	0.10	K	6	21	0	0
2	DR0001	Spotřební mater.	13.00	K	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3	DR0002	Spotřební materiál	14.00	K	6	21	0	0
4	TMEL SOFT 5001	TMEL SOFT 5001	0.01	F	6	21	0	0
5	3M 0001	3M přípravný mater. lak.	4.00	K	6	21	0	0
6	80132	SID - CLEANER	0.01	F	6	21	0	0
7	3608S	CISTIC PREPCLEAN	0.40	F	6	01	0	0
8	74273	VERD.2K 25-35	0.01	F	6	01	0	0
9	42R	IK QUICKPRIME, VS2	0.05	F	6	01	0	0
10	1051R	PRODUKTIVNI PLNIC - BILY	0.20	F	6	01	0	0

Digitální
servisní plán



Termín
přijetí:
2020-03-11

Stav km:
89169

Č. zakázky.:
398606

Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny
2	23241985	Vložka filtru vzduchu



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2020-03-11**Stav km:**
89169**Č. zakázky:**
398606**Č. faktury.:**
FAxx132693**Pozn.**
Údržba**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
2	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny	X	0000		0
3	30010750	Soustava spojky od vzdušnit	-	0000		0
4	23241985	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0
2	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	6.10	F	6	21	0	0
3	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
4	4G0133843	Filterelem	1.00	C	OWN	11	0	0
5	BRZDOVA KAPA	BRZDOVA KAPALINA	1.20	F	6	21	0	0

**VŠE**

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2020-01-08**Stav km:**
83720**Č. zakázky:**
396626**Č. faktury.:**
FAxx131069**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	17030199	Kontrola hladiny oleje	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	1.00	F	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-12-03**Stav km:**
78569**Č. zakázky:**
395551**Č. faktury.:**
FAxx130167**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000003	Test na brzdové stoličce BOSCH	-	0000		0
2	98000006	Vyčištění a ošetření brzd	-	0000		0
3	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
4	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0
5	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
6	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	A	OWN	12	0	0
2	4G0698451J	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
3	3M 0001	DROBNÝ MATERIÁL	3.00	F	6	21	0	0
4	MOTIP POVOL	MOTIP POVOLOVAC	0.15	F	6	21	0	0
5	ODMAŠTOVAČ	CHEMIE	0.20	F	6	21	0	0
6	BRZDOVA KAPA	BRZDOVA KAPALINA	0.30	F	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-08-26

Stav km:
66847

Č. zakázky:
391979

Č. faktury.:
FAxx127194

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	17030199	Kontrola hladiny oleje	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	1.00	F	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-08-20

Stav km:
65986

Č. zakázky:
391827

Č. faktury.:
FAxx127080

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	BRZDOVA KAPA	BRZDOVA KAPALINA	0.30	F	6	21	0	0
2	4G0615301AE	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	12	0	0
3	8R0698151AA	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
4	4G0615121C	SENDER	1.00	A	OWN	18	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-06-28Stav km:
59210Č. zakázky.:
390179Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	20341950	Cistic paliva vznetroveho motoru
3	34015553	Olej prevodovy

Faktura

Termín
přijetí:
2019-06-28Stav km:
59210Č. zakázky:
390181Č. faktury.:
GAxx12029Pozn.
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
2	06890199	Vozidlo kontr	X	0000		0
3	01510000	Update SW .	X	0000		0

Faktura

Termín
přijetí:
2019-06-28Stav km:
59210Č. zakázky:
390179Č. faktury.:
FAxx125712Pozn.
Údržba

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
3	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0
4	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		0
5	34015553	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
6	98000002	Diagnostika testerem VAS / BOSCH	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	6.10	F	6	21	0	0
2	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0
3	4G0127401	Filter	1.00	A	OWN	11	0	0
4	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
5	0B5325330A	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
6	WHT005499A	Seal. ring	1.00	A	OWN	13	0	0
7	0B5325240B	viko pro olejovy filtr	1.00	A	OWN	18	0	0
8	G 052529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spojka	6.00	A	OWN	14	0	0
9	ODMAŠTOVAČ	CHEMIE	0.20	F	6	21	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-05-24

Stav km:
53220

Č. zakázky:
388922

Č. faktury.:
FAxx124795

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	92271900	Lista stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
2	92411950	Rameno zadniho stiratka d+n	-	0000		0
3	17030199	Kontrola hladiny oleje	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G1998002A	Wip. blade	1.00	A	OWN	13	0	0
2	4G9955425	Wiperblade	1.00	C	OWN	13	0	0
3	LONGLIFE III	OLEJ MOTOROVY	1.00	F	6	21	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-04-11

Stav km:
51000

Č. zakázky:
11073098

Č. faktury.:
7090001792

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017163	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
2	63296150	Kryt predniho narazniku novy dil la	-	0007		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
3	66037953	Spoiler predni lakovat	-	0005		0
4	63299999	krytka lak	-	0000		0
5	44950100	Geometrie predni a zadni naprawy ko	-	0000		0
6	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
7	63295556	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
8	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
9	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
10	91751950	Snimac pomoci pri parkovani d+n	-	0000		0
11	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0807065ASGRU	TRIM	1.00		OWN	01	0	0
2	2469000020	Mat.jednot	12.00		6	01	0	0
3	4G0807683C	GRILLE	1.00		OWN	01	0	0
4	7L5018897A	Spona	14.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-10-11

Stav km:
40688

Č. zakázky:
635921

Č. faktury.:
4801124330

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
2	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910M9	Urea	0.07	A	OWN	06	0	0
2	G 052195M2	Engine oil	1.00	A	OWN	04	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-08-14

Stav km:
32530

Č. zakázky:
629942

Č. faktury.:
4801120011

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98200103	Čištění vozu	-	0000		0
2	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
3	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8R0698151AA	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
2	4G0615121C	SENDER	1.00	A	OWN	18	0	0
3	4G0698451J	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
4	A0893116010	PASTA MONTAZNI BRZDY	1.00	X	6	04	0	0
5	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2018-06-22Stav km:
30215Č. zakázky.:
624303Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostředek redukční

Faktura

Termín
přijetí:
2018-06-22Stav km:
30215Č. zakázky:
624303Č. faktury.:
4801115973Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090042	Prohlídka s vymenou oleje (promenli)	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
3	98KDK000	Doplnění provozních kapalin	-	0000		0
4	92271900	Lista stírací demontovány a namonto	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	6.50	O	6	87	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
2	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
3	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	3.00	F	6	07	0	0
4	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
5	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0
6	4G1998002A	Wip. blade	1.00	A	OWN	13	0	0
7	G 052910M9	Urea	0.04	A	OWN	06	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-03-14

Stav km:
23915

Č. zakázky:
611276

Č. faktury.:
4801106532

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883500	Prostredek redukni proverit a dopl	-	0000		0
2	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910M9	Urea	0.07	A	OWN	06	0	0
2	193670257	CASTROL EDGE PR. LLIII 1L	1.00	O	6	87	0	0

Digitální
servisní plán
▼

Termín
přijetí:
2017-05-29

Stav km:
10

Č. zakázky.:
AZ001747

Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka
predprodejni

#		
1	Popis	Prohlídka predprodejni
2	Pozn.	

[VŠE](#)[ZÁRUKA](#)[ÚDRŽBA](#)[DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN](#)[KOPIE ZOBRAZENÍ](#)

Faktura

Termín
přijetí:
2017-05-02
Položka dílů

Stav km:
0

Č. zakázky:
AZ001747

Č. faktury.:
A170000568

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052184A1	Cistic ske	2.00		OWN		0	0
2	N 10354602	Sroub	2.00		OWN		0	0
3	1-020	Podznacník	2.00		OWN		0	0
4	3-094	Lékárna	1.00		OWN		0	0
5	3-095	Vesta výst	1.00		OWN		0	0

Zobrazuji 1 až 21 z celkem 21 záznamů

[Předchozí](#)[1](#)[Další](#)