

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G3JN003307
Registrace	2017-06-28
Příští HK (hlavní kontrola)	0000-00-00
Příští EK (emisní kontrola)	0000-00-00
Typ	4GD0GY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:

	VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ		
Faktura	Termín přijetí: 2018-10-12	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1803086201	Č. faktury.: 1433015314		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98008000	Lakovanie obal zrkadla	-	0000		0
2	98008000	Tmelenie zrkadla	-	0000		0

▼		VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ	
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-10-12	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1803086101	Č. faktury.: 1433015310		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98008000	Priprava na lakovanie	-	0000		0
2	98008000	Priprava plastov na lak	-	0000		0
3	98008000	Vyhotovenie vzorky farby	-	0000		0
4	98008000	Lakovanie pr.pr. blatnik n.d.	-	0000		0
5	98008000	Lakovanie pred. naraznik	-	0000		0
6	98008000	Tmelenie naraznika	-	0000		0
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-10-12	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1803086001	Č. faktury.: 1433015319		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98008000	Lakovanie zadny naraznik n.d.	-	0000		0

▼		VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ			
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-10-10	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1800985701	Č. faktury.: 1233005726				
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny		Paket	
1	98080000	Lakovanie zadny naraznik n.d.	-	0000			0	
2	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000			0	
3	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000			0	
4	63695555	Kryt zadniho narazniku vymenit	-	0000			0	
5	96351550	RJ asistenta zmeny jizdni drahy ser	-	0000			0	
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9807067Q GRU	Trim	1.00	V	OWN	8	0	0
2	4G0807521T 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	8	0	0
3	W 0890 108 7	ODMASTOVAC	1.00	F	6	1	0	0

▼		VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ			
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-10-10	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1800985703	Č. faktury.: 1233005728				
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	98080000	Lakovanie obal zrkadla	-	0000		0		
2	98080000	Tmelenie zrkadla	-	0000		0		
3	66781900	Sklo zpetneho zrcatka d+n	-	0000		0		
4	66551900	Teleso elektrickeho zpetneho zrcatk	-	0000		0		
5	94531901	Svetlo smerove bocni d+n	-	0000		0		
6	98002000	oprava krytu zrkadla	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G5949101B	TURN SIGNAL	1.00	V	OWN	3	0	0

▼		VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ	
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-10-10	Stav km: 36607	Č. zakázky: 1800985702	Č. faktury.: 1233005727		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98080000	Lakovanie pr.pr. blatnik n.d.	-	0000		0
2	98080000	Lakovanie pred. naraznik	-	0000		0
3	98080000	Tmelenie naraznika	-	0000		0
4	98080000	Priprava na lakovanie	-	0000		0
5	98080000	Priprava plastov na lak	-	0000		0
6	98080000	Vyhotovenie vzorky farby	-	0000		0
7	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
8	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
9	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
10	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
11	50551952	Blatnik predni demontovany a namont	-	0000		0
12	50555550	Blatnik predni vymenit	-	0000		0
13	51013950	Karoserie zhotovit	-	0000		0
14	50555150	Blatnik predni tesnit	-	0000		0

▼ VŠE ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
15	44950150	Geometrie predni a zadni naprawy ko	-	0000		0		
16	98002000	P nárazník oprava	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0821102	blatník	1.00	V	OWN	4	0	0
2	4G0890906	ochranna folie proti kamenum	1.00	V	OWN	8	0	0
3	8N0853601A	Napis	1.00	V	OWN	6	0	0
4	W 0890 108 7	ODMASTOVAC	1.00	F	6	1	0	0

▼

VŠE

ÚDRŽBA
DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼ **Termín přijetí:** 2018-08-28 **Stav km:** 32908 **Č. zakázky:** 1800836501 **Č. faktury.:** 1233004761

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
2	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	W 0890 108 7	ODMASTOVAC	1.00	F	6	1	0	0
2	G 000650	Mazac.past	0.10	V	OWN	16	0	0
3	8R0698151AA	BR. LINING	1.00	V	OWN	2	0	0
4	8R0615269	SPRING	2.00	V	OWN	3	0	0
5	4G0615121C	SENDER	1.00	V	OWN	8	0	0

▼				
VŠE				
ÚDRŽBA				
DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN				
KOPIE ZOBRAZENÍ				
Digitální servisní plán ▼	Termín přijetí: 2018-07-19	Stav km: 29749	Č. zakázky.: 2018006928	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)
Dodatečné práce				
#	Číslo	Popis		
1	26883550	Prostředek redukční		

▼		VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	KOPIE ZOBRAZENÍ			
Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-07-11	Stav km: 29749	Č. zakázky: 1800692801	Č. faktury.: 1233004030	Pozn. Údržba			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	X	0000		0		
2	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
3	05300010	Kontrola provozních kapalin .	X	0000		0		
4	51582950	Kanal vodní čistit	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	11	0	0
2	193670087	MOT.OL.CAST LL3 EDGE TANK	7.00	F	6	8	0	0
3	G 052910S0	UREA	14.00	V	OWN	17	0	0
4	W 0890 108 7	ODMASTOVAC	1.00	F	6	1	0	0
5	T003	DESTILOVANÁ VODA	3.00	F	6	3	0	0
6	W 0892 333	NAPLN.DO OS.-LETO	1.00	F	6	B	0	0

▼									
VŠE									
ÚDRŽBA									
DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN									
KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
7	G A13A8JM1	COOLANT	0.30	V	OWN	12	0	0	

Zobrazuji 1 až 9 z celkem 9 záznamů

Předchozí 1 Další