

# Historie vozidla



## Data vozidla

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ident. č. vozidla           | WAUZZZF83JN010733 |
| Registrace                  | 2018-04-07        |
| Příští HK (hlavní kontrola) | 2021-04           |
| Příští EK (emisní kontrola) | 2021-04           |
| Typ                         | 4N203A            |

## Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2020-02-  
20

Stav km:  
26751

Č. zakázky:  
2060226401

Č. faktury.:  
2001334

## Pracovní pozice

| # | Číslo    | Označení                                  | Údržba | Lak  | Kód<br>příčiny | Paket |
|---|----------|-------------------------------------------|--------|------|----------------|-------|
| 1 | 51017163 | KAROSSERIE<br>LACKIERUNG<br>VORBEREITET   | -      | 0000 |                | 0     |
| 2 | 63697952 | ABDECKUNG F<br>STOßFÄNGER HINTEN<br>LACKI | -      | 0000 |                | 0     |

|                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <div><div>▼</div><div>VŠEZÁRUKAÚDRŽBADIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁNREKLAMACE</div><div>KOPIE ZOBRAZENÍ</div></div> |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
| Reklamac<br>▼                                                                                               | Termín<br>přijetí:<br>2020-01-<br>24 | Stav km:<br>26751                                                                                                                                                                                              | Č. zakázky:<br>2020601079 | ID<br>reklamac:<br>119785455 |
|                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
| Reklamac<br>zákazníka                                                                                       |                                      | Motorchecklampe leuchtet auf                                                                                                                                                                                   |                           |                              |
| Kódování<br>zákazníka                                                                                       |                                      | Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické ukazatele závad > Ukazatel závady systému kontroly emisí > Funkčnost > Reaguje                                                                            |                           |                              |
| Zjištění<br>servisní dílny                                                                                  |                                      | Fsp. abgefragt. Einspritzventil f. Reduktionsmittel freigelegt und gereinigt. [2049915/12 AdBlue Systemstörung/Motorkontrollleuchte: P208E00: Einspritzventil für Reduktionsmittel Bank 1 - hängt geschlossen] |                           |                              |
| Kódování<br>dílny                                                                                           |                                      | Oprava podle TPI                                                                                                                                                                                               |                           |                              |
| Náhradní díl<br>použitý k<br>odstranění<br>závady                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:  
2020-01-  
24

26751

2060107901

674001025

Záruka/kulance

Pracovní pozice

| # | Číslo    | Označení                            | Údržba | Lak  | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|-------------------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 01500050 | Funkce vyhledávání chyb řízena .    | -      | 0000 |             | 0     |
| 2 | 26852999 | Einspritzventil f. AdBlue gereinigt | -      | 0000 |             | 0     |

Digitální servisní plán ▼

Termín

Stav km:

Č.

Potvrzení

přijetí:  
2020-01-  
15

26697

zakázky.:  
2020600554servisních  
úkonů:  
Záznam  
dílny

| # |       |                          |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | Popis | Záznam dílny             |
| 2 | Pozn. | Aktion 90L1 durchgeführt |



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Faktura** 

**Termín  
přijetí:**  
2020-01-  
13

**Stav km:**  
1

**Č. zakázky:**  
2060055401

**Č. faktury.:**  
674001013

**Pozn.**  
Záruka/kulance  
Údržba

Pracovní pozice

| # | Číslo    | Označení    | Údržba | Lak  | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|-------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 01510000 | Update SW . | X      | 0000 |             | 0     |



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

přijetí:  
2018-10-  
11

Stav km:

16838

Č. zakázky:

1802212001

Č. faktury.:

4967115387

Pozn.

Údržba

## Pracovní pozice

| # | Číslo    | Označení                            | Údržba | Lak  | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|-------------------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 94000199 | Lichttest                           | -      | 0000 |             | 0     |
| 2 | 99002199 | Aussenwäsche ohne Berechnung        | -      | 0000 |             | 0     |
| 3 | 99002299 | Fussraum ausgesaugt ohne Berechnung | -      | 0000 |             | 0     |
| 4 | 44000499 | 4 Räder aus- und eingebaut Aktionsp | -      | 0000 |             | 0     |
| 5 | 44009999 | Radnaben + Anlageflächen gereinigt  | -      | 0000 |             | 0     |
| 6 | 06003199 | Beleuchtung und Flüssigkeiten geprü | X      | 0000 |             | 0     |

## Položka dílů

| # | Číslo       | Označení                | Množství | Kód výr. | DZ  | SD | Kód příčiny | Paket |
|---|-------------|-------------------------|----------|----------|-----|----|-------------|-------|
| 1 | Z<br>500108 | OEL LL III 5W30         | 0.50     | F        | 6   | 80 | 0           | 0     |
| 2 | G<br>A13DS  | KUEHLMITTELZUSATZ<br>AU | 0.50     | V        | OWN | 02 | 0           | 0     |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <div></div> <div><div>VŠE</div><div>ZÁRUKA</div><div>ÚDRŽBA</div><div>DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN</div><div>REKLAMACE</div></div> <div>KOPIE ZOBRAZENÍ</div> |                                              |                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
| <b>Reklamac</b><br>                                                                                                                                      | <b>Termín<br/>přijetí:</b><br>2018-09-<br>05 | <b>Stav km:</b><br>11697                                                                                                                        | <b>Č. zakázky:</b><br>2018019441 | <b>ID<br/>reklamac:</b><br>102288107 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
| Reklamac<br>zákazníka                                                                                                                                                                                                                     |                                              | FEHLER PARKBREMSE LEUCHTETE WÄHREND<br>DER FAHRT AUF ; PRÜFEN UND NACH RS INST                                                                  |                                  |                                      |
| Kódování zákazníka                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické<br>ukazatele závad > Indikátor závady parkovací brzdy ><br>Funkčnost > Reaguje neoprávněně |                                  |                                      |
| Zjištění servisní<br>dílny                                                                                                                                                                                                                |                                              | GEBER FÜR LENKWINKEL NEU KALIBRIERT                                                                                                             |                                  |                                      |
| Kódování dílny                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Podvozek > Řízení > Spirálová pružina volantu > Snímač<br>úhlu natočení volantu > Funkčnost > Nerovnoměrný                                      |                                  |                                      |
| Náhradní díl použitý<br>k odstranění závady                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                 |                                  |                                      |

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-09-05

Stav km:

11697

Č. zakázky:

1801944101

Č. faktury.:

4969022308

Pozn.

Záruka/kulance

Pracovní pozice

| # | Číslo    | Označení                         | Údržba | Lak  | Kód příčiny | Paket |
|---|----------|----------------------------------|--------|------|-------------|-------|
| 1 | 01500000 | Funkce vyhledávání chyb řízena . | -      | 0000 |             | 0     |
| 2 | 27068950 | Akumulator nabíjet (akumulator)  | -      | 0000 |             | 0     |

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:

2018-04-26

Stav km:

0

Č. zakázky.:

6835

Potvrzení servisních úkonů:

Prohlídka předprodejni

| # |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| 1 | Popis | Prohlídka předprodejni |
| 2 | Pozn. |                        |

Zobrazuji 1 až 9 z celkem 9 záznamů

Předchozí

1

Další