

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4H6GN010981
Registrace	2016-06-10
Příští HK (hlavní kontrola)	2019-06
Příští EK (emisní kontrola)	2019-06
Typ	4HC06A

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2018-05-15

Stav km:

45991

Č. zakázky:

1800774001

Č. faktury.:

64354734

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09004050	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
2	09004010	4 REIFEN MONTIERT	-	0000		0
3	09004030	4 RÄDER GEWUCHTET	-	0000		0
4	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
5	46532050	Kotouce brzd zadni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	ZTS266400YCS3D	REIFEN CON	4.00	V	OWN	40	0
2	8W0615601K	kotouc brzdovy (vetrany)	2.00	V	OWN	02	0
3	4H0698451M	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00	V	OWN	02	0
4	N 10648301	Sroub	2.00	V	OWN	01	0
5	N 01024124	Sroub	4.00	V	OWN	01	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ								
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
	6	ZUB200	SCHEIBENREINIGER	2.00	F	6	68	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2017-10-09

Stav km:

29095

Č. zakázky:

1701130501

Č. faktury.:

110027634

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
2	26883500	Prostredek redukci proverit a dopl	-	0000		0
3	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
4	44059997	4 RÄDER WE.,WA.,PRÜ. & EINL. B. 16"	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	01	0	0
3	111011	AV-SYNT LL	6.40	F	6	N	0	0
4	4H1998002B	Wischblatt	1.00	V	OWN	03	0	0
5	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2017-04-18

Stav km:

9800

Č. zakázky:

1700637501

Č. faktury.:

64334845

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09001614	FAHRZEUGOBERWÄSCHE	-	0000		0
2	09001001	FAHRZEUG INNEN GESAUGT	-	0000		0
3	09003001	AUSLIEFERUNGSCHECK GW	-	0000		0

Faktura ▼

Termín přijetí:

2017-03-31

Stav km:

9706

Č. zakázky:

1700529901

Č. faktury.:

64333253

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	3291502500	KOPFHÖRER B&O	1.00	F	6	68	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2017-03-20 Stav km: 9706 Č. zakázky: 1700436901 Č. faktury.: 64332843						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09004050	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
2	09004057	Hinweis: Räder bitte nach ca. 50 km	-	0000		0
Faktura ▼ Termín přijetí: 2016-12-19 Stav km: 9706 Č. zakázky: 1601926401 Č. faktury.: 64328239						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09001614	FAHRZEUGOBERWÄSCHE	-	0000		0
2	09001001	FAHRZEUG INNEN GESAUGT	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledávání chyb rízení .	-	0000		0
4	27068950	Akumulátor nabíjet (akumulátor)	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-12-13

Stav km:

9704

Č. zakázky:

1601901901

Č. faktury.:

64327908

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
2	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-10-07

Stav km:

6183

Č. zakázky:

1601469001

Č. faktury.:

64323706

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	09004050	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
2	09004057	Hinweis: Räder bitte nach ca. 50 km	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

▼

Termín přijetí:

2016-08-25

Stav km:

2245

Č. zakázky:

2016012399

ID reklamace:

78309731

Reklamace zákazníka	Ad-Blue Störung
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Informační systém řidiče (FIS, MFA, MMI) > Zobrazení textového hlášení > Textové hlášení: závada systému redukčního prostředku > Funkčnost > Reaguje
Zjištění servisní dílny	Dosierventil und Systemdruck geprüft. Alles i.O. Druck war 5 bar, Einspritzmenge 60 ml. Regeneration durchgeführt, danach Inducement Test durchgeführt, Ad Blue Lampe ging nach ca. 20 km aus, alles i.O. MfG. Günther Löw
Kódování dílny	Motor > Výfuková soustava, zpětné vedení výf.plynů, čistící zařízení výf.plynů > Vstřikovací ventil redukčního prostředku > Řídicí jednotky, služby > Se záznamem v paměti událostí
Náhradní díl použitý k odstranění závady	

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2016-08-25 Stav km: 9704 Č. zakázky: 1601239901 Č. faktury.: 64328071 Pozn. Záruka/kulance						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	26880199	Ad Blue Qualität prüfen	-	0000		0
3	99999999	Förderleitung überprüft	-	0000		0
4	26851904	Ventil vstrik.redukce.pros. d+n	-	0000		0
5	99999999	Einspritzventil überprüft	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2016-08-
25

Stav km:
2245

Č. zakázky:
1601240401

Č. faktury.:
64321700

Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	48355599	Druckausgleichselement ersetzt	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	D 00950025	Aplikator	1.00	V	OWN	03	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-10-
22

Stav km:
44

Č. zakázky:
1500668501

Č. faktury.:
64307243

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	ZUB100	SCHEIBENREINIGER	2.00	F	6	68	0	0

Zobrazuji 1 až 12 z celkem 12 záznamů

Předchozí

1

Další