

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4E26N024462
Registrace	2006-05-09
Příští HK (hlavní kontrola)	2009-05
Příští EK (emisní kontrola)	0000-00-00
Typ	4E20AL

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura 

Termín
přijetí:
2014-06-27

Stav km:
193407

Č. zakázky:
42023686

Č. faktury.:
14103231

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	19201977	Kryt ventilatoru d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	057127247K	ventil	1.00		OWN	01	0	0
2	059127250A	pružinova sverka	1.00		OWN	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2012-03-21 Stav km: 154852 Č. zakázky: 262459 Č. faktury.: FA01131542						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50745999	Podběh PP d+n	-	0000		0
2	10011999	Spodní kryt motoru d+n	-	0000		0
3	51901999	Maska P d+n	-	0000		0
4	50556399	Blatník přední oprava	-	0000		0
5	63291999	Kryt předního narazníku d+n	-	0000		0
6	63295599	Kryt předního narazníku vymenit	-	0000		0
7	94152050	Svetlomety demontovany a namontovan	-	0000		0
8	94151699	Svetlomet ser	-	0000		0
9	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
10	51017199	Karoserie lak pripr	-	0000		0
11	63296199	Kryt předního narazníku ND lak	-	0015		0
12	50557903	Blatník přední lakovat	-	0004		0
13	66041999	Lista ozdobná	-	0000		0
14	66586199	Maska lak	-	0005		0
15	66162099	Senzor pomoci lak 4x	-	0010		0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ							
Položka dílů							
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	K přír.
1	4D0807300	Nyt plasto	10.00	C	OWN	11	0
2	4E0098623	1 sada upevňovacích dílů pro narázník	1.00	A	OWN	13	0
3	4E0821172M	Podbeh	1.00	A	OWN	18	0
4	4E0825235R	Tlumení	1.00	A	OWN	18	0
5	4E0853974E GRU	ochranná listy pro blatník základovane	1.00	A	OWN	18	0
6	443863988	Ucpávka	2.00	4	OWN	08	0
7	N 90911301	PRICHYTKA	2.00	N	OWN	01	0
8	4E0807852	PROFIL VODICI	1.00	F	6	02	0
9	4E0807853	PROFIL VODICI	1.00	F	6	02	0
10	4E0807105AAGRU	Narázník	1.00	A	OWN	18	0
11	4E0853651AM1RR	maska chladiče seda platinum	1.00	A	OWN	18	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2012-03-20

Stav km:
154852

Č. zakázky:
262416

Č. faktury.:
FA01131508

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01070024	Inspekční servis .	X	0000		0
2	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
3	85181900	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
4	87010100	Klimatizace kontrolovat	-	0000		0
5	87012999	Klimatizace čist	-	0000		0
6	01220000	Dialogový příjem proveden .	X	0000		0
7	98000002	Pneuservis 4x	-	0000		0
8	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 01396626	SROUB	6.00	T	OWN	01	0	0
2	057115561M	Filtere lem	1.00	A	OWN	11	0	0
3	4E0819439A	Nast.filtr	1.00	C	OWN	11	0	0
4	4B3698451A	Desticky	1.00	A	OWN	12	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5	95115C	ZAROVKA LED	2.00	F	6	02	0	0
	6	N 10528301	MIKROBATERIE	1.00	2	OWN	01	0	0
	7	183970045	CASTROL SLX LONGLIFE III	9.50	O	6	02	0	0
	8	089310	CISTIC KLIMA	1.00	F	6	02	0	0
	9	HFO096017	Skla	6.00	U	OWN	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA
ÚDRŽBA
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2011-10-11

Stav km:
144886

Č. zakázky:
259681

Č. faktury.:
FA01129670

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	98000003	Pneuservis 4x	-	0000		0
3	10821999	Kryt odhlučnovací d+n	-	0000		0
4	57513750	Dveře přední rozložit a složit	-	0000		0
5	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
6	98000008	Servomotor park.brzdy d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4E0998281BA	POHON BRZD.	1.00	F	6	01	0	0
2	3D1971228B	Sei	1.00	F	6	02	0	0
3	4E1837015AA	Zámek	1.00	F	6	02	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura 

Termín přijetí:
2010-10-13

Stav km:
120683

Č. zakázky:
253145

Č. faktury.:
FA01125310

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000001	Doplnění provoz.kapalin	-	0000		0
2	46502000	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0
3	44051999	Kolo kompletni d+n 4x	-	0000		0
4	92272000	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
5	98000003	Pneuservis	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4E0998002	Stiratko	1.00	A	OWN	13	0	0
2	255/40X19	PNEU	4.00	F	6	02	0	0
3	4E0615301P	Kotouc brz	2.00	A	OWN	12	0	0
4	4E0698151J	Desticky	1.00	A	OWN	12	0	0
5	HFO09601803	Skla	2.00	U	OWN	01	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2007-06-06

Stav km:

13400

Č. zakázky:

81538700

Č. faktury.:

9431147

Pozn.

Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	23602599	Aktion 23b3	-	0000		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2007-05-30 Stav km: 13152 Č. zakázky: 81526300 Č. faktury.: 9431005						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99000111	Auslieferungsdurchsicht Wiederverkä	-	0000		0
2	99000111	110 Punkte Check	-	0000		0
3	22222222	Motoröl:W...../.....Lt	-	0000		0
4	22222222	Scheibenklar:Lt	-	0000		0
5	22222222	Kühlerfrostschutz:L	-	0000		0
6	22222222	Lt	-	0000		0
7	46020100	Ucinnost brzd kontrolovat	-	0000		0
8	46534199	Bremsscheiben abdrehen	-	0000		0
9	70871900	Kryt zadniho vika d+n	-	0000		0
10	70871399	Halterklammern Heckklappe befestigt	-	0000		0
11	27068950	Akumulator nabijet (akumulator)	-	0000		0
12	27060100	Akumulator kontrolovat	-	0000		0
13	0	Zigarettenanzünder inst.	-	0000		0
14	64104100	Sklo predni opravit	-	0000		0
15	NACHREIN	Nachreinigung GW	-	0000		0

								
VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ								
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	ZUB000001	Scheibenklar	4.50	A	OWN	00		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2007-04-19 Stav km: 13200 Č. zakázky: 81461000 Č. faktury.: 9431314						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	APZ	#AG0063 Audi A8 AUDI AG GW Austerng	-	0000		0
2	APZ	O GW Paket 2 kompl. GW Aufbereitung	-	0000		0
3	APZ	O Sonderleistung Regie	-	0000		0
4	APZ		-	0000		0
5	APZ		-	0000		0
6	APZ	O Parcourpflege O Halle O Außen	-	0000		0
7	APZ	Clever/Smart Repair:	-	0000		0
8	APZ		-	0000		0
9	APZ		-	0000		0
10	APZ		-	0000		0
11	APZ		-	0000		0
12	APZ	Dellenmann:	-	0000		0
13	APZ		-	0000		0
14	APZ		-	0000		0
15	APZ		-	0000		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2006-12-12 Stav km: 8676 Č. zakázky: 2260 Č. faktury.: 109502 Pozn. Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Pak
1	01006499	PROBEFAHRT AN- U. ABNAHME	-	0000		0
2	06250000	Kontrola bezpecnosti vozidla .	X	0000		0
3	01000899	BETRIEBSMITTEL NACHGEFÜLLT	-	0000		0
4	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
5	27068950	Akumulator nabijet(akumulator)	-	0000		0
6	09199999	SERVOÖL AUFGEFÜLLT	-	0000		0
7	10821900	Kryt odhlučnovaci d+n	-	0000		0
8	09199999	AERODICHTUNG BEFESTIGT	-	0000		0
9	09199999	ASCHERDECKEL INST.	-	0000		0
10	09199999	SCHALTAFELLEISTE BEFESTIGT	-	0000		0
11	01000199	SPRITZDÜSEN EINGESTELLT	-	0000		0
12	09199999	FUßMATTEN BEFESTIGT	-	0000		0
13	09199999	DOSENHALTER MITTELKONSOLE INS	-	0000		0
14	09199999	APS-SENSOR INST.	-	0000		0
15	09199999	FENSTERHEBERGRUNDEINSTELLUNG DU	-	0000		0
Položka dílů						

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4E0011031A	Zvedak	1.00	V	OWN	08		0
2	8N0012219	Klic	1.00	V	OWN	08		0
3	KDWAUD0029	FROSTSCHUT	1.00	K	6	00		0
4	KDWPFL15	HYDR.OEL	0.50	K	6	00		0

Zobrazuji 1 až 9 z celkem 9 záznamů

Předchozí

1

Další