



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WAUZZZGAXJA078147
Označení typu	Q2 TDI1.6 R4 85 M6
Datum prodeje	2018-04-05

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-08-19
Stav km	106641 km
Číslo zakázky	41071426
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Ěstlice Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-12-20
Stav km	78313 km
Číslo zakázky	42050205
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Ěstlice Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2021-01-14
Stav km	48770 km
Číslo zakázky	AB041349
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka

Datum	2020-01-10
Stav km	31859 km
Číslo zakázky	20186317
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2019-12-18
Stav km	30270 km
Číslo zakázky	20185426
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2018-03-20
Stav km	0 km
Číslo zakázky	45855
Provedeno	Audi (intern) Probfeld 18 85123 Karlskron Německo
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)