

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4L9FD027525
Registrace	2015-04-08
Příští HK (hlavní kontrola)	2021-04
Příští EK (emisní kontrola)	2019-04
Typ	4LB0GA

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura



Termín
přijetí:
2020-06-17

Stav km:
108796

Č. zakázky:
705412

Č. faktury.:
4001112682

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
4	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
7	98200103	Čištění vozu	-	0000		0
8	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	7L0698151R	1 sada brzdových destiček pro kotoucovou brzdu	1.00	A	OWN	12	0	0
2	7L0698451H	1 sada brzdových destiček pro kotoucovou brzdu	1.00	A	OWN	12	0	0
3	7L0907637	Cidlo	2.00	A	OWN	13	0	0
4	7L0907637C	Cidlo	2.00	A	OWN	13	0	0
5	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0
6	A0893116010	PASTA MONTAZNI BRZDY	2.00	X	6	04	0	0
7	G 013A8JM8	Chladici kapalina-koncentrat	0.01	A	OWN	02	0	0
8	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	3.00	F	6	07	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-05-10

Stav km:
79888

Č. zakázky:
660828

Č. faktury.:
4901110852

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0
4	9800VOLN	Baterie v klíči D+M	-	0000		0
5	98001000	Oprava pneu	-	0000		0
6	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10528301	Baterie	1.00	B	OWN	01	0	0
2	7L8615301	Kotouč brz	1.00	A	OWN	12	0	0
3	7L8615302	Kotouč brz	1.00	A	OWN	12	0	0
4	7L0698151R	Br. lining	1.00	A	OWN	12	0	0
5	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0
6	7L0907637	Cidlo	2.00	A	OWN	13	0	0
7	A08799208	PNEUSIL SONDA	1.00	X	6	06	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-03-27Stav km:
77792Č. zakázky.:
655540Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	23241993	Vložka filtru vzduchu

Faktura

Termín
přijetí:
2019-03-27Stav km:
77792Č. zakázky:
655540Č. faktury.:
4901107223Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	980002ME	Měření emisí - diesel	-	0000		0
2	98100001	Zajištění STK	-	0000		0
3	98POLEPO	Odstranit fóliepř.oken	-	0000		0
4	98200104	Čištění komplet	-	0000		0
5	98200118	Příplatek silně znečištění interiér	-	0000		0
6	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
7	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
8	23241993	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
9	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
10	98100002	Příprava vozu na STK	-	0000		0
11	9800VOLN	Oprava defektu PZ kolo	-	0000		0
12	9800VOLN	Baterie v klíči D+M	-	0000		0
13	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
14	92271900	Lista stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
15	92631999	Tryska ostrikovace vyhriv.čištění	-	0000		0
16		STK	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	7.70	O	6	87	0	0
2	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
3	059198405	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	11	0	0
4	7L0129620	vlozka vzduchoveho filtru	1.00	A	OWN	11	0	0
5	7H0819631A	Vlozka filtru s filtrovanim pachu a skodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0
6	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	4.00	X	6	05	0	0
7	4L1998002	1 sada aero stiracich list	1.00	A	OWN	13	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
8	00253	VESTA OCHRANA	1.00	M	6	05	0	0
9	SADA ZAR S LED	SADA ZAR SKODA UNI LED	1.00	F	6	07	0	0
10	G 052195M2	Olej motorovy 'LongLife'	1.00	A	OWN	04	0	0
11	P06	KNOT NA OPRAVU PNEU	1.00	X	6	06	0	0
12	N 10528301	Baterie	1.00	B	OWN	01	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-11-15

Stav km:
68761

Č. zakázky:
640553

Č. faktury.:
4801128134

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	98001000	Kontrola el.instalace	-	0000		0
3	57085599	Klic bat.vyme	-	0000		0
4	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
5	98PPAUDI	Preventivní servisní prohlídka - AU	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	3.00	X	6	05	0	0
2	N 10528301	Baterie	1.00	B	OWN	01	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2018-01-18Stav km:
51086Č. zakázky.:
604439Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	20341951	Cistic paliva vznetoveho motoru
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy
3	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny

Faktura

Termín
přijetí:
2018-01-18Stav km:
51086Č. zakázky:
604439Č. faktury.:
4801101620Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
3	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny	X	0000		0
4	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		0
5	20341951	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0
6	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
7	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
8	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
9	98200104	Čištění komplet	-	0000		0
10	55371900	Víko hrdla palivové nádrže d+n	-	0000		0
11	55441951	Motor víka hrdla palivové nádrže d+	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	8.00	O	6	87	0	0
2	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNÍ	3.00	X	6	05	0	0
3	N 0138157	Kroužek te	1.00	A	OWN	01	0	0
4	B 000750M9	Kapalina b	0.02	A	OWN	02	0	0
5	059198405	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
6	8T0127401A	Filter	1.00	A	OWN	11	0	0
7	7H0819631A	Nast.filtr	1.00	A	OWN	11	0	0
8	4L0809999A	Reservoir	2.00	A	OWN	18	0	0
9	4L0862153D	Stelleleme	1.00	A	OWN	18	0	0
10	8K0010508R	Stítek typ	1.00	A	OWN	18	0	0
11	7L0698451H	Br. lining	1.00	A	OWN	12	0	0
12	7L0907637C	Cidlo	2.00	A	OWN	13	0	0
13	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
14	A0893116010	PASTA MONTAZNI BRZDY	1.00	X	6	04	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-09-14

Stav km:
44075

Č. zakázky:
589510

Č. faktury.:
4701120937

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	98000001	vyčištění předních brzd	-	0000		0
4	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0
2	A0893116010	PASTA MONTAZNI BRZDY	1.00	X	6	04	0	0
3	7L0698151R	Br. lining	1.00	A	OWN	12	0	0
4	7L0907637	Cidlo	2.00	A	OWN	13	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-07-18**Stav km:**
42983**Č. zakázky:**
583188**Č. faktury.:**
4701117319**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017143	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
2	51017163	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
3	53557903	Postranice zadni lakovat	-	0008		0
4	51057902	Nosnik strechy podelny lakovat	-	0003		0
5	55597953	Viko zavazadloveho prostoru lakovat	-	0008		0
6	63697903	Kryt zadniho narazniku lakovat	-	0007		0
7	63697999	2x Kryt taz oka lak	-	0001		0
8	66596150	Spoiler zadni spodni novy dil lakov	-	0006		0
9	98200101	Čištění povrchu portál	-	0000		0
10	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
11	63695555	Kryt zadniho narazniku vymenit	-	0000		0
12	66761900	Kryt podbehu zadni d+n	-	0000		0
13	66761900	Kryt podbehu zadni d+n	-	0000		0
14	66091950	Mrizka vetraci zadni d+n	-	0000		0
15	63171954	Lista pridrzna demontovany a namont	-	0000		0
16	70921905	Vypln vika zavazadloveho prostoru d	-	0000		0
17	70921950	Vypln vika zavazadloveho prostoru d	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
18	70921955	Vypln vika zavazadloveho prostoru d	-	0000		0
19	70921960	Vypln vika zavazadloveho prostoru d	-	0000		0
20	66505500	Napis zadni vymenit	-	0000		0
21	66505500	Napis zadni vymenit	-	0000		0
22	94311950	Svitilna skupinova zadni d+n	-	0000		0
23	94311950	Svitilna skupinova zadni d+n	-	0000		0
24	53556300	Postranice zadni boule vyrovnat	-	0000		0
25	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
26	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0
27	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
28	96351500	RJ asistenta zmeny jizdni drahy ser	-	0000		0
29	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
30	98200103	Čištění vozu po opravě	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4L0945093L	LED-koncova svitilna	1.00	A	OWN	16	0	0
2	4B0853737D ZZZ	Napis	1.00	C	OWN	16	0	0
3	4H0853737B ZZZ	napis chromovy	1.00	A	OWN	16	0	0
4	4H0853742A ZZZ	znak audi chromovy	1.00	A	OWN	16	0	0

**VŠE**

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5	4L0807434M GRU	spojler zakladovane	1.00	A	OWN	18	0	0
6	4L0853741 ZZZ	Napis	1.00	A	OWN	16	0	0
7	4L0945095	svetilna zadni skupinova	1.00	A	OWN	13	0	0
8	4L0945093F	LED-koncova svitelna	1.00	A	OWN	16	0	0

**Digitální
servisní plán****Termín
přijetí:**
2016-09-19**Stav km:**
23619**Č. zakázky.:**
546849**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2016-09-19

Stav km:
23619

Č. zakázky:
546849

Č. faktury.:
4601118680

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
2	98200101	Čištění povrchu portál	-	0000		0
3	01090002	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	8.00	O	6	87	0	0
2	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
3	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	2.00	F	6	07	0	0
4	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
5	059198405	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
6	123743	LEKARNA TEXTIL/PLAST	1.00	F	6	04	0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-03-23

Stav km:
5

Č. zakázky:
488674

Č. faktury.:
4502201980

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98002001	Předprodejní servis LL	-	0000		0
2	98KDK000	Doplnění provozních kapalin	-	0000		0
3	98002002	Předprodej - mytí,čištění	-	0000		0
4	98200111	Lokální leštění	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	4.00	X	6	05	0	0
2	NAFTA	NAFTA	5.00	X	6	00	0	0
3	PODLOZKA SP	PODLOZKA SPZ AUDI	2.00	F	6	07	0	0

Zobrazuji 1 až 12 z celkem 12 záznamů

Předchozí

1

Další