

BMW 420D XDR A, 140kW

WBA4F1109GG314054



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F36
mineral-grau metallic
F020-22-07-530
11. ledna 2016

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

❗ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EAST Route 2020-2 (Stav: 13. 2. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00B4008F).	Road Map EUROPE WEST Route 2025	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	420D XDR A
Karosérie	COUPE
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G314054
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA4F1109GG314054
Vývojové označení	F36
Řízení	LL
Motor	B47O
Číslo motoru	52949315
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0004230ZEL
sériové číslo Headunit	MM01DFF0864336
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F020-15-07-502
Datum výroby	10. 7. 2015
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	29. 7. 2015
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	B39
Kód čalounění	LCLX
Kód typu	4F21
Základní typ	4F11
Typ vedení	4F21

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
 0205 Automatická převodovka
 0230 Přídavný rozsah podle EU
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02H2 BMW kolo z leh. sl. vícepráskové 416
 02PA Pojistka šroubů kola
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 03AC Tažné zařízení
 03AG Couvací kamera
 03DZ Odpadnutí dodatečný nápis vnější
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
 0465 Průchozí systém
 0493 Odkládací paket
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04AE Armrest front, retractable
 04FW Ušl.dřevo Fineline ořešák/zdůraz.lišta
 0502 Ostřikovač světlometů
 0508 Parkovací zařízení (PDC)
 0521 Dešťový senzor
 0522 Xenonová světlomet
 0534 Automatická klimatizace
 0548 Kilometrový tachometr
 0563 Světelný paket
 0575 Přídavné zásuvky 12 V
 05AS Driving Assistant
 05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
 05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
 0606 Navigační systém Business
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0698 Area-Code 2 pro DVD
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06NH Hands-free s rozhraním USB
 06UH Dopravní informace
 06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
 07LE Modell Luxury Line
 07S2 Luxury Line
 0842 Provedení pro chladné země
 0850 Zkušební figurína-SALAPA
 0853 Jazyková verze anglicky
 0880 Dokumentace k vozidlu anglicky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08SM VIN kód vozidla viditelný zvenjšku
 08TG Zajištění proti krádeži
 08TH Speed Limit Info
 0993 Kód modelového roku v čísle FG
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah
 LEDE Výbava kůže

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	09. 10. 2024	Klíč	157261 km	44984	Klíč 1
		       			
—	09. 10. 2024	Záruka	157261 km	44984	Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)
—	Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)				

Popis: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat volant (netýká se modulu airbagu)
Pracovní jednotka I 00 76 229

2 PJ


Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)
Nález I 00 32 55 03 00

— 13. 02. 2024 Klíč

148473 km

44984

Klíč 1



— 13. 02. 2024 Záruka

148473 km

44984

Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x G3x
B47O B47K B47U B47T Výměna
chladiče recirk.výfuk.plynů
(vys.tepl.chl.okr.)

— Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47K B47U B47T Výměna chladiče recirk.výfuk.plynů (vys.tepl.chl.okr.)

Popis: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47K B47U B47T Výměna chladiče recirk.výfuk.plynů (vys.tepl.chl.okr.)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace
výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 062

25 PJ

Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzoriky
Pracovní jednotka I 00 74 650

3 PJ

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace
výfukových plynů do diagnostického systému
Pracovní jednotka I 00 74 651

1 PJ

Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 652

6 PJ

F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47K B47U B47T Výměna chladiče
recirk.výfuk.plynů (vys.tepl.chl.okr.)
Nález I 00 11 15 07 00

Kryt akustika přední
Díl I 11 14 8 490 577

1

O-kroužek
Díl I 11 61 8 512 681

1

Propojovací kus
Díl I 11 65 7 803 012

1

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853

2

Chladič výfukových plynů, vysoká teplota
Díl I 11 71 7 822 347

1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů
Díl I 11 71 8 490 640

1

Uchycení
Díl I 61 13 1 369 832


1

— 23. 01. 2024 Klíč

147516 km

44984

Klíč 1



— 24. 10. 2023 Klíč 143750 km 44984 Klíč 1



— 24. 10. 2023 Záruka 143750 km 44984 Úloha: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Zkontrolovat hladinu chladicího média (EGR)

— Úloha: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Zkontrolovat hladinu chladicího média (EGR)

Popis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Zkontrolovat hladinu chladicího média (EGR)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Pracovní jednotka I 00 73 827

4 PJ

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Zkontrolovat hladinu chladicího média (EGR)

Nález I 11 71 90 08 00

— 05. 10. 2022 Klíč 124425 km 44984 Klíč 1



— 05. 10. 2022 Záruka 124425 km 44984 Úloha: G0x G3x B47O Programování řídicích jednotek (DDE)

— Úloha: G0x G3x B47O Programování řídicích jednotek (DDE)

Popis: G0x G3x B47O Programování řídicích jednotek (DDE)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky

9 PJ

Pracovní jednotka I 00 71 374

G0x G3x B47O Programování řídicích jednotek (DDE)

Nález I 00 13 51 03 00

— 28. 08. 2020 Klíč 76865 km 31564 Klíč 1



— 28. 08. 2020 Servisní 76865 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 28. 08. 2020 Záruka 76865 km 31564 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618


4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 12. 08. 2020 Klíč 76355 km 31564 Klíč 1



— 16. 07. 2020 Klíč 74243 km 31564 Klíč 1



— 16. 07. 2020 Servisní 74243 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 16. 07. 2020 Záruka 74243 km 31564 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211 1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555 1

— 27. 02. 2020 Klíč

67831 km

31564

Klíč 1



— 27. 02. 2020 Záruka

67831 km

31564

Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x B47
Zkontrolovat chladič AGR, popř.
vyměnit

— Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Popis: F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat ozn. vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů
znovu namontovat ventil recirkulace výf. plynů vyčistit potrubí recirkulace
výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 68 741 29 PJ

Vícepráce, provést funkce tlakové senzoriky
Pracovní jednotka I 00 68 742 3 PJ

F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
Nález I 00 11 40 05 00

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853

2


Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 596 444

1


Sada malých dílů
Díl I 11 71 8 597 652

1

— 20. 02. 2020 Klíč 66957 km 31564 Klíč 1



— 07. 03. 2019 Klíč 44355 km 31564 Klíč 1



— 07. 03. 2019 Servisní 44355 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Cestlice



— 07. 03. 2019 Oprava 44355 km 31564 Úloha: Servis - kontrola vozidla
Renocar a.s., Úloha: Servis motorového oleje
Praha , Cestlice Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Servis palivového filtru
Úloha: Servis vzduchová filtrační
vložka
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha: Servis - kontrola vozidla

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Balíček I 000062414F210

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Balíček I 000061014F210

Sada vložka olejového filtru Díl I 11428575211		1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948		5
— Úloha: Servis mikrofiltru		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis mikrofiltru Baliček I 000061614F210		
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64119237555		1
— Úloha: Servis palivového filtru		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis palivového filtru Baliček I 000060414F210		
Vložka palivového filtru Díl I 13328572522		1
— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis vzduchová filtrační vložka Baliček I 000060214F210		
Vložka vzduchového filtru Díl I 13718511668		1
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 6161541

Sada lišty stěračů
Díl I 61612349870

1

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Balíček I MSDMM01007

Místní

!!! unknown BMW-Id W089376410 Dezinfekční sprej pro klima
300ml !!!
Díl I W089376410

Místní

1

- 07. 03. 2019 Záruka 44355 km 31564 Úloha
Úloha: F1x F2x F3x B47
Naprogramovat řídicí jednotky popř.
vyměnit ventil recirkulace
výfukových plynů

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Vizuální kontrola výstupu a vstupu chladiče AGR s kontrolou CCM o
stavu chladičí kapaliny
Pracovní jednotka I 00 67 153

13 PJ

Nález I 00 11 10 05 00

- Úloha: F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídicí jednotky popř. vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů

Popis: F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídicí jednotky popř. vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Provést testovací modul a programovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 64 941

8 PJ

F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídicí jednotky popř. vyměnit ventil
recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 45 04 00

- 07. 03. 2019 Záruka 44355 km 31564 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00
--

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 575 211	1
---	---

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
--	------

Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00
--

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	2 PJ
--	------

Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00
--

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 511 668	1
--	---

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

3 PJ

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 572 522

1

hadicová spona
Díl I 16 12 1 180 240

1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555

1

— 28. 01. 2019 Klíč

40213 km

Klíč 1



— 28. 01. 2019 Oprava

40213 km

37147
STRATOS
AUTO, spol. s
r.o., Praha ,
Praha 9

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

12 bodová prohlídka
Pracovní jednotka I -

Místní

12 PJ

— 07. 08. 2018 Klíč

34269 km

27764

Klíč 0



— 07. 08. 2018 Servisní

34269 km

27764 Jan
Nygaard AS ,
Lyngby


Automaticky




— 08. 11. 2017 Klíč 28768 km 27764 Klíč 0



— 24. 02. 2017 Klíč 20967 km 27764 Klíč 0



— 24. 02. 2017 Servisní 20967 km 27764 Jan Nygaard AS , Lyngby Automaticky



— 24. 02. 2017 Záruka 20967 km 27764 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 575 211

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555

1

— 14. 02. 2017 Klíč 20737 km 27764 Klíč 0



— 14. 02. 2017 Servisní 20737 km 27764 Jan Nygaard AS , Lyngby Automaticky



— 14. 02. 2017 Záruka 20746 km 27764 Úloha: F1x F2x F3x F4x B47 vyměnit ventil EGR

— Úloha: F1x F2x F3x F4x B47 vyměnit ventil EGR

Popis: F1x F2x F3x F4x B47 vyměnit ventil EGR

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

vyměnit ventil AGR 10 PJ
Pracovní jednotka I 00 64 011

F1x F2x F3x F4x B47 vyměnit ventil EGR
Nález I 00 11 15 04 00

Ventil EGR 1
Díl I 11 71 8 594 492

Těsnění kov 1
Díl I 11 71 8 579 364

Šroub s čočkovou hlavou 2
Díl I 35 21 7 685 343

hadicová spona 2
Díl I 07 12 9 952 104

— 18. 11. 2015 Klíč 4264 km 27764 Klíč 1

