



Vývojové označení

Barva

Aktuální stupeň integrace

Začátek záruky

F11

carbon-schwarz

F010-17-11-520

23. června 2016

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla

Osobní vozidlo

Značka

BMW

Model

535D XDR A

Karosérie

TOUR

Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)

G296251

Identifikační číslo vozidla (17místné)

WBA5K71060G296251

Vývojové označení

F11

Řízení

LL

Motor

N57Z

Číslo motoru

76559610

Dodatečné zpracování výfukových plynů

EURO6, W, PI/CI, M, N1 I

Převodovka

AUT

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Číslo převodovky          | 0964407ZD4     |
| sériové číslo Headunit    | HB2068G8225127 |
| Typ pohonu                | ALLR           |
| Stupeň integrace z výroby | F010-16-03-502 |
| Datum výroby              | 3.5.2016       |
| Výrobní závod             | Dingolfing     |
| Datum expedice            | 2.6.2016       |
| Dodávající prodejce       | žádné zadání   |
| Provedení pro trh         | EUR            |
| Kód laku                  | 416            |
| Kód čalounění             | LZET           |
| Kód typu                  | 5K81           |
| Základní typ              | 5K71           |
| Typ vedení                | 5K81           |

---

### Zvláštní výbavy

---

#### Zvláštní výbavy z výroby:

01CC Auto Start Stop funkce  
01CD Brake Energy Regeneration  
0230 Přídavný rozsah podle EU  
0248 Vyhřívání volantu  
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím  
02NB BMW kolo z leh. sl. M dvoj. paprsek 351  
02PA Pojistka šroubů kola  
02TB Sport-automatická převodovka  
02VA Adaptivní pohon  
02VB Indikace tlaku pneumatik  
0302 Zabezpečovací systém  
0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří  
0320 Odpadnutí modelový tah písma  
0322 Pohodlný přístup  
0323 Měkké autom.zavírání dveře  
0337 M Sportovní paket  
0358 Tepelný komfort-přední sklo  
03AG Couvací kamera  
03MB Ind. exteriér Line hliník hlazený  
0423 Rohožky velur  
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška  
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním  
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné  
0453 Klimatizovaná sedadla přední  
0456 Komfortní sedadlo s pamětí  
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec  
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec  
04M5 Ind. přístrojová deska potažená kůží  
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací  
04U1 Ceramic application, control elements  
04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO  
04UR Vnitřní osvětlení  
0502 Ostřikovač světlometů  
0508 Parkovací zařízení (PDC)  
0548 Kilometrový tachometr  
0552 Adaptivní diodový světlomet  
0575 Přídavné zásuvky 12 V  
05A3 BMW Night Vision s Dynamic Light

#### Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

05AC Dálkové světlo asistent  
 05AG Varování změna pruhu  
 05AL Aktivní ochrana  
 05AT Driving Assistant Plus  
 05DL Surround View  
 0609 Navigační systém profesionální  
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle  
 0698 Area-Code 2 pro DVD  
 06AC Inteligentní nouzové volání  
 06AE Teleservices  
 06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound  
 06NS Komfortní telefonie s rozšíř. smartphone  
 06UK Night Vision with person recognition  
 06WB Multifunkční displej přístrojové desky  
 0710 M Kožený volant  
 0715 M aerodynamický paket  
 0761 Individuální tónované zasklení  
 0776 Strop karoserie Alcantara antracit  
 0877 Odpadnutí křížové ovládání  
 08A4 Jazyková verze česky  
 08AL Dokumentace k vozidlu česky  
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km  
 08TF Aktivní ochrana chodců  
 08TH Speed Limit Info  
 09AA Ochrana vnějšího potahu  
 OXE7 Indi. interiér.lišty pianový lak černé  
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah  
 LEDE Výbava kůže

## Historie vozidel

|   | Datum        | Typ      | Kilometrický pr... | Prodejce                                     | Přehled                                                                                                  |
|---|--------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | 27. 09. 2023 | Klíč     | 133904 km          | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 27. 09. 2023 | Servisní | 133904 km          | 48806 CarTec<br>Brno s.r.o. ,<br>Brno        | Automaticky                                                                                              |
| + | 26. 06. 2023 | Záruka   | 133887 km          | 48806                                        | Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T<br>N57Z Replacing exhaust-gas<br>recirculation cooler (high-<br>temperature) |
| + | 23. 06. 2023 | Klíč     | 133886 km          | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 25. 01. 2023 | Servisní | 127450 km          | 48806 CarTec<br>Brno s.r.o. ,<br>Brno        | Automaticky                                                                                              |
| + | 23. 01. 2023 | Klíč     | 127450 km          | 48806                                        | Remote KeyRead                                                                                           |
| + | 12. 04. 2022 | Klíč     | 116938 km          | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 11. 04. 2022 | Klíč     | 116892 km          | 48806                                        | Remote KeyRead                                                                                           |
| + | 06. 12. 2021 | Klíč     | 110149 km          | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 12. 11. 2021 | Klíč     | 108296 km          | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 02. 09. 2021 | Servisní | 101712 km          | 37151 CarTec<br>Olomouc, s.r.o.<br>, Olomouc | Manuál                                                                                                   |
| + | 03. 08. 2021 | Klíč     | 101712 km          | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 24. 06. 2021 | Klíč     | 98833 km           | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |
| + | 09. 04. 2021 | Klíč     | 95214 km           | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                   |

|   |              |          |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | 09. 04. 2021 | Servisní | 95214 km | 48806 CarTec<br>Brno s.r.o. ,<br>Brno        | Automaticky                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | 09. 04. 2021 | Záruka   | 95215 km | 48806                                        | Úloha: Fx N57 Check and if required<br>replace EGR-radiator                                                                                                                                                                                               |
| + | 23. 03. 2021 | Klíč     | 94534 km | 48806                                        | Remote KeyRead                                                                                                                                                                                                                                            |
| + | 30. 04. 2020 | Klíč     | 77370 km | 48806                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 30. 04. 2020 | Servisní | 77370 km | 48806 CarTec<br>Brno s.r.o. ,<br>Brno        | Automaticky                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | 30. 04. 2020 | Záruka   | 77370 km | 48806                                        | Úloha: Engine oil service<br>Úloha: Service - standard scope<br>Úloha: Washer fluid service<br>Úloha: Service - micro<br>filter/activated carbon filter                                                                                                   |
| + | 22. 07. 2019 | Klíč     | 62935 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 22. 07. 2019 | Servisní | 62935 km | 37151 CarTec<br>Olomouc, s.r.o.<br>, Olomouc | Automaticky                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | 22. 07. 2019 | Záruka   | 62936 km | 37151                                        | Úloha: Service - standard scope<br>Úloha: Service - brake fluid                                                                                                                                                                                           |
| + | 05. 03. 2019 | Záruka   | 52616 km | 37151                                        | Úloha: Engine oil service<br>Úloha: Service - vehicle check<br>Úloha: Service - standard scope<br>Úloha: Washer fluid service<br>Úloha: Service - air cleaner<br>Úloha: Service - fuel filter<br>Úloha: Service - micro<br>filter/activated carbon filter |
| + | 28. 02. 2019 | Klíč     | 52616 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 28. 02. 2019 | Servisní | 52616 km | 37151 CarTec<br>Olomouc, s.r.o.,<br>Olomouc  | Automaticky                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | 17. 07. 2018 | Klíč     | 38643 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 17. 07. 2018 | Klíč     | 38637 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 08. 03. 2018 | Klíč     | 26594 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 08. 03. 2018 | Servisní | 26594 km | 37151 CarTec<br>Olomouc, s.r.o.,<br>Olomouc  | Automaticky                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | 08. 03. 2018 | Záruka   | 26594 km | 37151                                        | Úloha: Engine oil service<br>Úloha: Service - standard scope<br>Úloha: Washer fluid service<br>Úloha: Service - micro<br>filter/activated carbon filter                                                                                                   |
| + | 26. 01. 2018 | Klíč     | 24371 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 26. 01. 2018 | Záruka   | 24371 km | 37151                                        | Úloha: Touch Controller control unit<br>Software error / internal device fault                                                                                                                                                                            |
| + | 26. 01. 2018 | Záruka   | 24371 km | 37151                                        | Úloha                                                                                                                                                                                                                                                     |
| + | 23. 01. 2018 | Klíč     | 24129 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 31. 08. 2017 | Klíč     | 16010 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + | 28. 06. 2017 | Klíč     | 11574 km | 37151                                        | Klíč 0                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                     |          |       |                                                                                                |
|---|---------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | 28. 06. 2017 Záruka | 11574 km | 37151 | Úloha: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) before SCR catalytic converter Permanent malfunction |
| + | 28. 06. 2017 Záruka | 11574 km | 37151 | Úloha: F0x F1x F85 F86 programming control units (dynamic marker light)                        |
| + | 23. 06. 2017 Klíč   | 11227 km | 37151 | Klíč 0                                                                                         |
| + | 16. 03. 2017 Klíč   | 7057 km  | 37151 | Klíč 0                                                                                         |
| + | 14. 10. 2016 Klíč   | 5199 km  | 37151 | Klíč 0                                                                                         |
| + | 22. 08. 2016 Klíč   | 3421 km  | 37151 | Klíč 0                                                                                         |
| + | 22. 08. 2016 Záruka | 3422 km  | 37151 | Úloha: SCR recirculating pump unit / recirculating pump unit with mounting Unpleasant noises   |
| + | 11. 08. 2016 Klíč   | 3059 km  | 37151 | Klíč 0                                                                                         |
| + | 02. 08. 2016 Klíč   | 3039 km  | 37151 | Klíč 0                                                                                         |