



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G11
black-sapphire metallic
S15A-23-03-530
27. července 2016



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	730d xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G641122
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA7C41060G641122
Vývojové označení	G11
Řízení	LL
Motor	B57O
Číslo motoru	58319603
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT

Číslo převodovky	0220850WCL
sériové číslo Headunit	HB2209G7813083
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-16-03-503
Datum výroby	25.4.2016
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	6.5.2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	NASW
Kód typu	7C41
Základní typ	7C41
Typ vedení	7C41

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
 01CB CO2 rozsah
 021F BMW lité kolo M dvoj. paprsek dvoubar.
 0230 Přídavný rozsah podle EU
 0255 Sport-kožený volant airbag
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VH Integrovaný aktivní řízení
 02VS Executive Drive Pro
 0302 Zabezpečovací systém
 0320 Odpadnutí modelový tah pisma
 0322 Pohodlný přístup
 0323 Měkké autom.zavírání dveře
 0356 Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
 0358 Tepelný komfort-přední sklo
 03AG Cuvovací kamera
 03DS BMW klíč s displejem
 03DZ Odpadnutí dodatečný nápis vnější
 0415 Protisluneční roleta zadní
 0416 Protisluneční roleta zadní/boční
 0420 Tónované zasklení
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
 0465 Průchozí systém
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdce
 04AX Ušl.dřevo jasan texturaMarone/dřev.int.
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04ND Přístrojová deska potažená kůží
 04NM Ambient Air Paket
 04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
 04U1 Ceramic application, control elements
 04UR Vnitřní osvětlení
 04UY Lyžařská a snowboardová taška
 0502 Ostřikovač světlometů
 0548 Kilometrový tachometr

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

0552 Adaptivní diodový světlomet
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AT Driving Assistant Plus
 05DL Surround View
 05DP Parkovací zařízení
 05DV Dálkově ovládané parkování
 0609 Navigační systém profesionální
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0650 Mechanika CD
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06AR Internet
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U8 BMW ovládání posunky
 06WB Multifunkční displej přístrojové desky
 0715 M aerodynamický paket
 07S0 M Sports paket vč. Design Pure Exc.
 07S9 Connected Drive Services Paket
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	29. 03. 2023	Klíč	202184 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	29. 03. 2023	Záruka	202184 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE) Úloha: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)
+	17. 03. 2023	Klíč	202042 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	17. 03. 2023	Servisní	202042 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	17. 03. 2023	Záruka	202042 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)
+	11. 03. 2022	Klíč	201881 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	09. 11. 2021	Klíč	190818 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	14. 06. 2021	Klíč	173286 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0

+	14. 06. 2021 Záruka	169491 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Ball joint, tension strut/compression strut (outer) Excessive play
+	13. 05. 2021 Klíč	169491 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Remote KeyRead
+	13. 05. 2021 Klíč	169491 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	13. 05. 2021 Servisní	169491 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	11. 02. 2021 Klíč	154521 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	11. 02. 2021 Klíč	154487 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	11. 02. 2021 Servisní	154521 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	19. 01. 2021 Klíč	149059 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	19. 01. 2021 Servisní	149059 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	15. 01. 2021 Klíč	134291 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	13. 03. 2020 Záruka	119733 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Front wheel bearing/wheel hub Unpleasant noises Úloha: Rear wheel bearing Unpleasant noises
+	13. 03. 2020 Záruka	119733 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha
+	11. 03. 2020 Klíč	119733 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	11. 03. 2020 Servisní	119733 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	08. 01. 2020 Záruka	113959 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Exhaust temperature sensor Permanent failure Úloha: Brake disc, front Vibration / oscillation Úloha: Air supply system for air suspension (LF) Permanent malfunction Úloha: Piping systems, air suspension (LF) Leaking Úloha: Front door outside door handle (including support/TAGE) incorrect or no switching action Úloha: Switch / control panel for front seat adjustment Permanent malfunction

+	12. 12. 2019 Klíč	114932 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	02. 12. 2019 Klíč	113433 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	28. 11. 2019 Klíč	113959 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	27. 08. 2019 Záruka	106565 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Output shaft gaiter at front Leaking
+	26. 08. 2019 Klíč	106623 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	26. 08. 2019 Servisní	106565 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	23. 08. 2019 Klíč	106565 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	21. 06. 2019 Záruka	103146 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: B57 Replace intake system
+	20. 06. 2019 Klíč	103146 km	20117	Klíč 0
+	20. 06. 2019 Servisní	103146 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky
+	12. 04. 2019 Záruka	95330 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Air supply system for air suspension (LF) Permanent malfunction
+	08. 04. 2019 Klíč	95330 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	18. 03. 2019 Klíč	93058 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	18. 03. 2019 Záruka	93058 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Vertical Dynamics Management control unit VDM (ICM-V) / vertical dynamic platform VDP Occasional mal
+	15. 02. 2019 Záruka	90997 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Locking button with linkage/bowden cable rear Cracked / broken / torn off
+	13. 02. 2019 Klíč	90997 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	11. 12. 2018 Záruka	84590 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Inner door opener with operating assembly, rear Loose
+	10. 12. 2018 Klíč	84590 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	10. 12. 2018 Servisní	84590 km	31564 Renocar a.s., Cestlice	Automaticky

+	31. 10. 2018	Servisní	80904 km	28518 DyCom Group, s.r.o. , Karlovy Vary	Automaticky
+	31. 10. 2018	Záruka	80904 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	10. 09. 2018	Servisní	75015 km	28518 DyCom Group, s.r.o. , Karlovy Vary	Automaticky
+	22. 03. 2018	Klíč	57628 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	22. 03. 2018	Záruka	55331 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Radio remote control/radio-operated key (ID transmitter), basic version without display Permanent ma
+	21. 02. 2018	Klíč	55331 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	07. 02. 2018	Záruka	53769 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Front seat pneumatic seat mat Permanent failure
+	30. 01. 2018	Klíč	53769 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	17. 01. 2018	Klíč	52407 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 1
+	17. 01. 2018	Servisní	52407 km	31564 Renocar a.s., Cestlice	Automaticky
+	17. 01. 2018	Záruka	52407 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	08. 11. 2017	Klíč	46432 km	44984 Renocar a.s., Praha 4	Klíč 0
+	10. 10. 2017	Klíč	43330 km	44984 Renocar a.s., Praha 4	Klíč 0
+	10. 10. 2017	Klíč	43315 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	10. 10. 2017	Servisní	43330 km	44984 Renocar a.s., Praha 4	Automaticky
+	27. 07. 2017	Klíč	38603 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	27. 07. 2017	Servisní	38603 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky
+	23. 06. 2017	Klíč	35208 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0

+	03. 05. 2017 Klíč	30512 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	14. 03. 2017 Klíč	24731 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	14. 03. 2017 Klíč	24731 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	14. 03. 2017 Servisní	24731 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Automaticky
+	14. 03. 2017 Záruka	24731 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	29. 12. 2016 Klíč	17536 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	05. 12. 2016 Klíč	14687 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	26. 10. 2016 Klíč	8725 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 0
+	22. 07. 2016 Klíč	3 km	31564 Renocar a.s., Praha, Cestlice	Klíč 1