



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G11
Aventurin červená II metalická
S15A-22-11-540
9. července 2019

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa

Kód pro odblokování (předplatné)

Nejnovější navigační mapa
obsažena v předplatnémNejnovější zpoplatněná
navigační mapa

Road Map EUROPE Live 2018-4 (Stav: 15. 2. 2023)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025- 1	-
--	--	---------------------------------	---

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	750i xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	BM58152
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA7R81050BM58152
Vývojové označení	G11
Řízení	LL
Motor	N63B
Číslo motoru	22183418
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0095167W3U
sériové číslo Headunit	ALB309K0520837
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-19-03-560
Datum výroby	25. 6. 2019
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	2. 7. 2019
Dodávající prodejce	Autohaus Erwin Schmidt, Werne, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	X1C
Kód čalounění	NAEW
Kód typu	7R81
Základní typ	7R81
Typ vedení	7R81

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01DE Norma výfukových emisí EU6 RDE
0230 Přídavný rozsah podle EU
023K BMW lité kolo paprsek V 620/nouz.jízda
0248 Vyhřívání volantu

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:


Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

0255 Sport-kožený volant airbag
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02PA Pojistka šroubů kola
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0302 Zabezpečovací systém
 0322 Pohodlný přístup
 0323 Měkké autom.zavírání dveře
 0358 Tepelný komfort-přední sklo
 03DS BMW klíč s displejem
 0403 Skleněná střecha elektrická
 0415 Protisluneční roleta zadní
 0420 Tónované zasklení
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdce
 04K2 Ušl.dřevo Fineline vys.lesk/clona Alu
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04ND Přístrojová deska potažená kůží
 04NM Ambient Air Paket
 04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
 04U1 Ceramic application, control elements
 04UR Vnitřní osvětlení
 0548 Kilometrový tachometr
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AU Driving Assistant Professional
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 06WD WLAN Hotspot
 0778 Vstupní lišty s nápisem BMW Individual
 07R7 Inovační paket
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TL Zkušební figurína-SALAPA
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 09D8 Paket Exclusive de
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah


Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
08.01.2025	Klíč	75019 km	b2io60005104	Klíč 10
 08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025  08/2025				
08.01.2025	Servisní	75019 km	OSS-60005104 Patrik Beres , Brno - Chrlice	Automaticky
 08/2025  08/2025				



— 29. 07. 2024 Klíč




— 29. 07. 2024 Servisní



— 19. 09. 2023 Servisní



— 07. 08. 2023 Servisní



— 15. 02. 2023 Klíč

— 17. 01. 2023 Záruka

— Úloha: G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)

Popis: G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Naprogramovat řídicí jednotku předního radarového snímače
Pracovní jednotka I 00 71 607

8 RJ


G0x G1x G2x G3x G8x F9x Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)
Nález I 00 66 54 01 00

— 13. 01. 2023 Klíč

68037 km b2io60005104 Klíč 10



68037 km OSS-60005104
Patrik Beres ,
Brno - Chrlice



48009 km OSS-60005104
Patrik Beres ,
Brno - Chrlice



45298 km OSS-60005104
Patrik Beres ,
Brno - Chrlice





28885 km Klíč 10


28885 km 26779 Úloha: G0x G1x G2x G3x G8x F9x
Programovat řídicí jednotky (snímač čelního radaru)

28883 km

Klíč 10



— 13. 01. 2023 Servisní 28883 km 26779 Automaticky
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH&Co. KG
, Werne



— 13. 01. 2023 Oprava 28883 km 26779 Úloha
Autohaus Úloha
Erwin Schmidt Úloha
GmbH & Co. Úloha
KG , Werne Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Čistič oken s ochranou před mrazem 1
Díl I 83125A1A171

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 7 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 618

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní 2
Díl I 83 13 2 184 843

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

BMW Premium Selection kontrola vozidla 360 stupňů (jen pro trh 17 PJ
Německo)
Pracovní jednotka I 00 00 130

Feinstaubplakette Místní 1
Díl I FT99 99 8 888 8

Knoflíková baterie 1
Díl I 61 31 9 217 643

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/motor
Pracovní jednotka I 11 99 000

6 PJ

Výplň podlahy vozidla boční levá
Díl I 51 75 7 347 029

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/motor
Pracovní jednotka I 11 99 000

8 PJ

Kryt dolní pravý
Díl I 51 75 7 493 368

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Sonst. Dienstl.TÜV intern
Pracovní jednotka I 99 99 999



Místní

1 PJ

— 21. 12. 2022 Klíč

28879 km



Klíč 10



— 24. 11. 2022 Klíč

28879 km

Klíč 10





— 24. 11. 2022 Klíč

28855 km

34933



Klíč 10





— 29. 08. 2022 Klíč

28133 km

Klíč 10



— 30. 03. 2022 Klíč 24815 km 26779 Klíč 10



— 30. 03. 2022 Oprava 24815 km 26779 Úloha

Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

RÄDER KOMFORT PAKET: Montage, Lagerung und Reinigung der Räder Pracovní jednotka I 36 10 910	Místní	10 RJ
---	--------	-------

— 16. 03. 2022 Oprava 23268 km 26779 Úloha

Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Komplettpaket 4 Reifen ersetzen Pracovní jednotka I 36 12 041	Místní	22 RJ
--	--------	-------

Ausgleichsgewicht Díl I FT99 99 0 000 0	Místní	8
--	--------	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Michelin Primacy 3 ZP Díl I 85 45 2 593 559		2
--	--	---

Michelin Primacy 3 ZP Díl I 85 45 2 593 558		2
--	--	---

Čepička ventilu kontr.tl. v pneu. Díl I 36 11 1 095 436		1
--	--	---

— 03. 11. 2021 Klíč 23268 km Klíč 10



03. 11. 2021 Oprava

23268 km

26779
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG, Werne

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

RÄDER KOMFORT PAKET: Montage, Lagerung und Reinigung der
Räder
Pracovní jednotka I 36 10 910

Místní

10 PJ



Čistič oken s ochranou před mrazem
Díl I 83125A1A171

1

— 21. 07. 2021 Klíč

21512 km



Klíč 10



— 15. 07. 2021 Klíč

21420 km

Klíč 10





— 15. 07. 2021 Servisní

21420 km

26779
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co. KG
, Werne

Automaticky



— 15. 07. 2021 Oprava

21420 km

26779
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG, Werne

Úloha

Úloha

Úloha

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Čistič oken koncentrát
Díl I 83125A1A683

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Šroubový uzávěr Díl I 11 13 7 535 106	1
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 583 220	1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	10.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64115A1BDB6	1
Čistič pouzdra filtru interiéru Díl I 83 19 2 451 455	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat hladinu chladicího média Pracovní jednotka I 00 00 692	1 PJ
--	------

— 07. 07. 2021 Klíč

21265 km



Klíč 10



— 07. 04. 2021 Klíč

16620 km

Klíč 10



— 07. 04. 2021 Oprava

16620 km

26779
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

02381/71312

Pracovní jednotka I 00 00 888

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

RÄDER KOMFORT PAKET: Montage, Lagerung und Reinigung der Räder

Pracovní jednotka I 36 10 910

Místní

10 PJ

Čistič oken koncentrát



Díl I 83125A1A683

1

— 03. 02. 2021 Klíč

15909 km

Klíč 10



— 03. 02. 2021 Oprava

15915 km

26779
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

02381/71312

Pracovní jednotka I 00 00 888

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla

Pracovní jednotka I 00 11 319

2 PJ

— 03. 02. 2021 Záruka

15915 km

26779

Úloha: F40 F44 F9x G0x G1x G2x
G3x Programovat řídicí jednotky
(ATM)

— Úloha: F40 F44 F9x G0x G1x G2x G3x Programovat řídicí jednotky (ATM)

Popis: F40 F44 F9x G0x G1x G2x G3x Programovat řídicí jednotky (ATM)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky

Pracovní jednotka I 00 69 112



10 PJ

Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti
Pracovní jednotka I 61 00 980 2 PJ



Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování
Pracovní jednotka I 61 00 731 4 PJ

F40 F44 F9x G0x G1x G2x G3x Programovat řídicí jednotky (ATM)
Nález I 00 84 68 01 00

— 16. 11. 2020 Klíč 15388 km Klíč 10



— 04. 11. 2020 Klíč 15278 km 26779 Klíč 10



— 04. 11. 2020 Oprava 15278 km 26779 Úloha
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Montage/Einlagerung/Reinigung der Räder/Kontrolle Bremsbeläge
Pracovní jednotka I 00 00 888 Místní 0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Räder Einlagerung einmalig kostenlos
Pracovní jednotka I 36 10 366 Místní 2 PJ



Odmontovat a namontovat přední a zadní kola
Pracovní jednotka I 36 10 360 6 PJ

RDC kompletní kolo zimní lehký kov
Díl I 36 11 2 464 918 4



— 09. 10. 2019 Klíč 5851 km 26779 Klíč 10



— 19. 08. 2019 Klíč 2701 km 01859 Klíč 10



— 10. 07. 2019 Klíč 16 km 01859 Klíč 10



— 10. 07. 2019 Oprava 16 km 01859 Úloha
Autohaus Úloha
Erwin Schmidt Úloha
GmbH & Co.
KG , Lünen

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést

4 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 006

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul

0 PJ

Pracovní jednotka I 61 00 006

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Navigationskarte lässt sich nicht installieren

Pracovní doba bez předpisu/rádio a speciální zařízení

0 PJ

Pracovní jednotka I 65 99 000

— 09. 07. 2019 Servisní 3 km 26779 Manuál
Autohaus
Erwin Schmidt,
Werne



— 09. 07. 2019 Oprava 3 km 26779 Úloha
Autohaus
Erwin Schmidt
GmbH & Co.
KG , Werne

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Batterie nachladen bei Übergabedurchsicht
Pracovní jednotka I 61 21 700

Místní

2 PJ

Bezplatná přejímací technická prohlídka
Pracovní jednotka I 00 00 009

14 PJ

Feinstaubplakette
Díl I FT99 99 8 888 8

Místní

1