



Vývojové označení

Barva

Aktuální stupeň integrace

Začátek záruky

F15

black-sapphire metallic

F025-18-07-530

26. července 2016

!

Jsou k dispozici technické akce.

!

Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Service Inclusive - 8 let / 160.000 km	AG	30.7.2020	do 25.7.2024	do 160000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive40d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0N64372
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS610300N64372
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57Z
Číslo motoru	79089604

Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0222749ZOL
sériové číslo Headunit	HB2068G3236183
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-03-504
Datum výroby	2.6.2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	24.6.2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	NAMY
Kód typu	KS61
Základní typ	KS61
Typ vedení	KS61

Zvláštní vybavy

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	07. 04. 2022	Klíč	140931 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 1
+	07. 04. 2022	Servisní	140931 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Automaticky
+	07. 04. 2022	Záruka	140931 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	04. 03. 2022	Klíč	139523 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 1
+	25. 02. 2022	Klíč	138792 km	07561	Klíč 1
+	22. 02. 2022	Klíč	138547 km	07561	Klíč 1
+	14. 02. 2022	Klíč	138072 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 1
+	17. 08. 2021	Klíč	129672 km	37147	Klíč 1
+	17. 08. 2021	Záruka	129672 km	37147	Úloha: Service - topping up engine oil
+	03. 07. 2021	Klíč	126424 km	25528	Klíč 1

+	21. 05. 2021	Klíč	123311 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	21. 05. 2021	Servisní	123311 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o. , Bratislava	Automaticky
+	21. 05. 2021	Záruka	123311 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Fx N57 Check and if required replace EGR-radiator Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid
+	21. 05. 2021	Záruka	123312 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Fuel filter (incl. heating) Permanent failure Úloha: Ball joint, tension strut/compression strut (outer) Unpleasant noises Úloha: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Unpleasant noises
+	30. 07. 2020	Klíč	109670 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	30. 07. 2020	Servisní	109670 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o. , Bratislava	Automaticky
+	30. 07. 2020	Záruka	109670 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	30. 01. 2020	Záruka	103725 km	37147	Úloha: SCA Soft Close system drive for the door Permanent failure
+	21. 01. 2020	Klíč	103724 km	37147	Klíč 1
+	24. 07. 2019	Klíč	87699 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	24. 07. 2019	Servisní	87699 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Automaticky
+	17. 07. 2019	Klíč	86738 km	44984	Klíč 1
+	02. 07. 2019	Klíč	85475 km	37147	Klíč 1
+	15. 05. 2019	Klíč	81281 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	15. 05. 2019	Servisní	81281 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Automaticky
+	15. 05. 2019	Záruka	81281 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - brake fluid

				Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	22. 11. 2018 Záruka	70161 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Úloha: Control unit, electronic damper control EDC Software error / internal device fault
+	21. 11. 2018 Klíč	70161 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	12. 09. 2018 Klíč	63738 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	23. 08. 2018 Klíč	61956 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	16. 08. 2018 Klíč	61261 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	26. 07. 2018 Klíč	59229 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	16. 07. 2018 Klíč	58528 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klíč 1
+	31. 05. 2018 Záruka	54294 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	30. 05. 2018 Klíč	54293 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	30. 05. 2018 Servisní	54293 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Automaticky
+	24. 05. 2018 Klíč	54282 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	03. 04. 2018 Klíč	49783 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	27. 03. 2018 Klíč	49238 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	22. 03. 2018 Klíč	48672 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1

+	22. 03. 2018 Záruka	48672 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Permanent failure
+	26. 10. 2017 Klíč	36345 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	11. 08. 2017 Klíč	26476 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	11. 08. 2017 Servisní	26476 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Automaticky
+	11. 08. 2017 Záruka	26476 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	29. 05. 2017 Klíč	22800 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	24. 05. 2017 Klíč	22416 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	17. 05. 2017 Klíč	22191 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	17. 05. 2017 Záruka	22191 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Rear hatch stop pad Poorly adjusted / outside tolerance
+	19. 04. 2017 Klíč	21095 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	19. 04. 2017 Záruka	21102 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Úloha: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Permanent failure
+	31. 03. 2017 Klíč	19868 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	24. 03. 2017 Klíč	19539 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	15. 02. 2017 Klíč	16409 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klíč 1
+	03. 01. 2017 Klíč	11851 km	39461 Auto Palace	Klíč 1

			Bratislava s.r.o., Bratislava	
+	07. 11. 2016 Klič	9113 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klič 1
+	14. 10. 2016 Klič	6302 km	40517 Group M, a.s., Bratislava	Klič 1
+	22. 07. 2016 Klič	9 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o., Bratislava	Klič 0

