



Vývojové označení

F85

Barva

mineral-weiss metallic

Aktuální stupeň integrace

F025-20-07-540

Začátek záruky

16. června 2016

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10032620300	Airbad řidiče DSI - pokrač.III [Typ: Recall]	

Kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2016-2 (Stav: 16. 11. 2020)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 30. 6. 2019 (SWID: 00A90041).	Road Map EUROPE EAST Next 2019-2	Road Map EUROPE WEST Next 2024

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 M
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0S99988
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBSKT610800S99988
Vývojové označení	F85
Řízení	LL
Motor	S63R
Číslo motoru	21161431
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0178899XB7
sériové číslo Headunit	HB2067G3115314
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-03-504
Datum výroby	10. 5. 2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	10. 6. 2016
Dodávající prodejce	Niederlassung München, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A96
Kód čalounění	ZAP5
Kód typu	KT61
Základní typ	KT61
Typ vedení	KT61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální. objednávací proces
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0248 Vyhřívání volantu
02TP BMW kolo z leh.sl. M dvoj. paprsek 612
02VB Indikace tlaku pneumatik
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
03AC Tažné zařízení
03AG Cuvací kamera
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
0402 Panoramatická střecha elektrická
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0417 Protisluneční roleta dveře zadní
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0496 Vyhřívání sedadla zadní
04MA M Multifunkční sedadlo
04MC Interiérové lišty Carbon Fibre
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AL Aktivní ochrana
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
0601 TV funkce
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet
06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound
06FH Zadní Entertainment Professional
06FV Online Entertainment
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
0776 M obložení stropu Alcantara antracit
07XP Navigační paket Connected Drive
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0877 Odpadnutí křížové ovládání
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08TH Speed Limit Info
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
OXT1 Indi. přístr.deska potažená kůží
A090 Akumulátor AGM 90 Ah
LEDE Výbava kůže



Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	20. 11. 2023 Klíč	99374 km	34880	Klíč 0








12. 10. 2022 Klíč

89681 km

Klíč 0




12. 10. 2022 Servisní

89681 km

34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky




Automaticky



07. 09. 2021 Klíč

81060 km

Klíč 0





07. 09. 2021 Servisní

81060 km

34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky




Automaticky



06. 11. 2020 Klíč

71248 km




Klíč 0



06. 11. 2020 Klíč

71243 km




Klíč 0



02. 08. 2019 Klíč


56015 km

Klíč 0



— 01.08.2019 Servisní 55972 km 40886 Manuál

AUTOMERCATO
STABIA SRL,
NAPOLI



— 03.05.2019 Klíč 55972 km 40886 Klíč 0



— 03.05.2019 Servisní 55972 km 40886 Automaticky

AUTOMERCATO
STABIA SRL,
NAPOLI



— 03.05.2019 Oprava 55972 km 40886 Úloha

AUTOMERCATO
STABIA SRL,
NAPOLI

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servizio entità dei lavori standard
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2

Assistenza cartuccia filtro aria
Balíček I 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602 2

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13717850055 1

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13717850056 1

Manutenzione olio motore
Balíček I 0000610

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3

Olio BMW 5W30 LL04 Místní 9.5
Díl I 550042418

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11427848321

Manutenzione freno posteriore
Baliček I 0000614

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka I 00 00 614	13
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34216794879	1
Snímač brzdového obložení Díl I 34356792571	1
Čistič brzd 2.0 Díl I 83192413695	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2

Manutenzione microfiltro
Baliček I 0000616

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64119248294	1

Lavoro supplementare assistenza filtro aria di ricircolo
Baliček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	3
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64319194098	1

Manutenzione liquido freni
Baliček I 0000618

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	5
Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83132405977	1

Manutenzione candele di accensione
Baliček I 0000622

Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka I 00 00 622	9
Zapalovací svíčky High Power Díl I 12120039634	8


Manutenzione Controllo veicolo
Baliček I 0000624

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	8
--	---

— 10. 12. 2018 Klíč

49202 km


Klíč 0





— 26. 11. 2018 Klíč

49100 km

Klíč 0








— 23. 11. 2018 Klíč

48858 km

40886

Klíč 0



— 11. 10. 2018 Záruka

47364 km

40886

Úloha: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

— Úloha: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Popis: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní
Nález I 31 12 15 37 00

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem levé
Díl I 31 12 7 850 157

1

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem pr.
Díl I 31 12 7 850 158

1

Šestihranný šroub
Díl I 33 17 6 760 342

2

Matice s nákrůžkem samojistící
Díl I 33 30 6 760 349

2

Matice s nákrůžkem samojistící
Díl I 33 32 6 760 668

2

Šestihranný šroub s nákrůžkem
Díl I 07 12 9 907 861

2




Šestihranná matice s přírubou
Díl I 31 10 6 799 668

2

— 21. 09. 2018 Klíč

47364 km


Klíč 0



— 13. 09. 2018 Klíč

46681 km

Klíč 0



— 07. 11. 2017 Záruka 32213 km 40886 Úloha: Boční výplň v zavazadlovém prostoru (textilní povrch)

— Úloha: Boční výplň v zavazadlovém prostoru (textilní povrch)

Popis: Boční výplň v zavazadlovém prostoru (textilní povrch)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie 3 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000




Demontovat a namontovat/vyměnit obložení podběhu kola v zavazadlovém prostoru 4 PJ
Pracovní jednotka I 51 47 661

Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie 3 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000

Boční výplň v zavazadlovém prostoru (textilní povrch)
Nález I 51 47 01 39 00

Držák levý 1
Díl I 51 47 7 145 941

— 25. 10. 2017 Klíč 32213 km 40886 Klíč 0



— 21. 09. 2017 Záruka 31198 km 40886 Úloha: Krycí roleta zavazadlového prostoru

— Úloha: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Popis: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie 3 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000




Krycí roleta zavazadlového prostoru
Nález I 51 47 08 39 00

Neprůhledná roleta zavazadlový prostor 1
Díl I 51 47 7 371 793



— 11. 09. 2017 Klíč 31198 km 40886 Klíč 0



— 31. 07. 2017 Klíč 28527 km 40886 Klíč 0



— 31.07.2017 Servisní 28527 km 40886 Automaticky
AUTOMERCATO
STABIA SRL,
NAPOLI



— 31.07.2017 Záruka 28527 km 40886 Úloha: Zajištění opěradla /
přestavení zad. sedadla / Cargo
seřiz. jednotka / zámek opěradla
zad. sedadla

— Úloha: Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla

Popis: Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/sedadla 3 PJ
Pracovní jednotka I 52 99 000

Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka /
zámek opěradla zad. sedadla
Nález I 52 20 15 39 00

— 31.07.2017 Záruka 28527 km 40886 Úloha: Krycí roleta zavazadlového
prostoru

— Úloha: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Popis: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat obložení podlahy zavazadlového prostoru 1 PJ
Pracovní jednotka I 51 47 602

Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie 3 PJ
Pracovní jednotka I 51 99 000

Krycí roleta zavazadlového prostoru
Nález I 51 47 08 39 00

— 23.01.2017 Klíč 12767 km 40886 Klíč 0



— 04.08.2016 Oprava 4241 km 04107 Úloha
Niederlassung
München Úloha
BMW AG, Úloha
München Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:** Fzg.auf Schäden prüfen und RS mit WM,Bitte Übergabeprotokoll bzw.SPS beachten,

Interne Übergabedurchsicht für Vorführfa Pracovní jednotka I AZ00 34 8	Místní	13 PJ
Kostenlose Fahrzeugoberwäsche Durch Mont Pracovní jednotka I AZ00 31 9	Místní	2 PJ
Räder auf Beschädigungen prüfen Pracovní jednotka I AZ36 01 5	Místní	1 PJ
Ölnachfüllset BMW Díl I 99 99 0 011 100	Místní	1
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 298 528		2

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Spot Repair->Delle Tür vo re,Felgenrep. Díl I 4199010	Místní	1
--	--------	---

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:** Smart-Repair durch Service (NW) Frontklappe Steinschläge und Kratzer,auslegen schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Stoßstange vorn Steinschläge und Kratzer,auslegen schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Tür vorn links Einstieg Kratzer,schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Stoßstange hinten Kratzer schleifen und,polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Tür hinten rechts Lackplatzer auslegen,schleifen und polieren / Einstieg Kratzer schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Schweller rechts Lackplatzer auslegen,schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Spiegelkappe links Steinschlag auslegen,schleifen und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Seitenwand vorn links Kratzer schleifen,und polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Schweller links Kratzer schleifen und,polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Tür vorn rechts Kratzer schleifen und,polieren,Smart-Repair durch Service (NW) Alle Shadowleisten polieren ,Smart-Repair durch Service (NW) Spiegelkappe rechts Kratzer schleifen,und polieren,

Smart-Repair durch Service (NW) Frontkla Pracovní jednotka I AZ99 20 8	Místní	4 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Stoßstan Pracovní jednotka I AZ99 21 1	Místní	4 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Tür vorn Pracovní jednotka I AZ99 20 2	Místní	2 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Stoßstan Pracovní jednotka I AZ99 21 2	Místní	2 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Tür hint Pracovní jednotka I AZ99 20 5	Místní	5 PJ

Smart-Repair durch Service (NW) Schwelle Pracovní jednotka I AZ99 21 4	Místní	3 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Spiegelk Pracovní jednotka I AZ99 21 5	Místní	4 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Seitenwa Pracovní jednotka I AZ99 20 0	Místní	2 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Schwelle Pracovní jednotka I AZ99 21 3	Místní	2 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Tür vorn Pracovní jednotka I AZ99 20 3	Místní	2 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Alle Sha Pracovní jednotka I AZ99 21 0	Místní	4 PJ
Smart-Repair durch Service (NW) Spiegelk Pracovní jednotka I AZ99 21 6	Místní	2 PJ

— Úloha



Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle Pracovní jednotka I AZ00 45 0	Místní	1 PJ
---	--------	------

—	11. 07. 2016 Servisní	2108 km	01807 Niederlassung München, München	Manuál
---	-----------------------	---------	---	--------



✓

—	11. 07. 2016 Oprava	2108 km	01807 Niederlassung München Filiale Solln BMW AG, München	Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	---------	--	-------------------------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ
Servis kontrola na vjezdu Pracovní jednotka I 00 00 600		7 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 848 321		1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950		10
Šroubový uzávěr s O-kroužkem Díl I 33 11 7 525 064		2

Rozvodový olej OSP 1
Díl I 83 22 9 401 720

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Motorölservice - zusätzliche AW Místní 2 PJ
Pracovní jednotka I IM00 25 0

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I AZ00 45 0

Füllstände prüfen und nicht ergänzen Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I AZ00 33 4

— 14. 06. 2016 Oprava 5 km 04107 Úloha
Niederlassung Úloha
München
BMW AG,
München

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kennzeichenhalter hinten montieren (BD) Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I AZ00 20 0

Navigation-Freischaltcode abfragen und e Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I AZ65 00 2

Bezplatná přejímací technická prohlídka 9 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 009

Ölnachfüllset BMW Místní 1
Díl I 99 99 0 011 100

Čistič oken s ochranou před mrazem 3
Díl I 83 12 2 298 528