



Mercedes-Benz

Titulní strana - digitální servisní zpráva (historie)

Tento výtisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 4	30.08.2021
Servis 3	03.08.2020
Servis 2	26.08.2019
Servis 1	22.08.2018

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

AutoTechnologi s.r.o. DIČ CZ24768421
Türkova 2297/22 | 149 00 Praha 4 IČ 24768421

**AUTO
TECHNOLOGI**
Autorizovaný servis Mercedes-Benz

Podpis/ razítko servisu



Mercedes-Benz

Digitální servisní zpráva (historie)

Data vozidla

Vozidlo E 200
Datum 1.registr. 09.08.2017
VIN WDD 238342 1F 002995

Příští 08.2022
Servis 112571 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Aktuelní servisní zpráva

Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung München
Arnulfstraße 61 München Datum 30.08.2021
Číslo zakázky 0-261410
Stav KM 87571 km

Provedený servis

Servis Servis B
Dílenský kód E0E
Zbývající čas.lhůta -27 dnů
Zbývající počet KM 3383 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 5W-40
Kvalita oleje 229.5

Přídavné práce

Výměna prachového filtru
Motor: výměna oleje, filtru
Výměna brzdové kapaliny

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo
Záruka na prorezivění

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt



Mercedes-Benz

Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung München
Landsberger Straße 382 München Datum 03.08.2020
Číslo zakázky 5-242013
Stav KM 65954 km

Provedený servis

Servis Servis A
Dílnský kód 3508
Zbývající čas.lhůta 22 dnů
Zbývající počet KM 1739 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 5W-40
Kvalita oleje 229.5

Přídavné práce

Výměna prachového filtru
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna zapalovacích svíček
Motor: výměna oleje, filtru

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo
Záruka na prorezivění

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung München Datum 26.08.2019
Landsberger Straße 382 München Číslo zakázky 191091
Stav KM 42693 km

Provedený servis

Servis Servis B
Dílnský kód EOE
Zbývající čas.lhůta -4 dnů
Zbývající počet KM 3146 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 5W-40
Kvalita oleje 229.5

Přídavné práce

Výměna prachového filtru
Motor: výměna oleje, filtru
Výměna brzdové kapaliny

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo
Záruka na prorezivění

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt



Mercedes-Benz

Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz

Daimler AG vertreten durch
Mercedes-Benz Vertrieb PKW
GmbH Niederlassung München

Landsberger Straße 382
München

Datum 22.08.2018

Číslo zakázky 133289

Stav KM 20839 km

Provedený servis

Servis Servis A

Dílenský kód 505

Zbývající čas.lhůta -8 dnů

Zbývající počet KM 4200 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej

Viskozita

Kvalita oleje 229,5

Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo

Záruka na prorezivění

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt