

GARANTICERTIFIKAT

Version V60CC DY AWD Adv EdE

Typ/chassinr 227/047015

Modellår 2020

Reg.nr WMN49W

Leveransdatum

20	20	04	03
Y	Y	M	D

Återförsäljare

Företagsnamn

Adress

Underskrift

Stämpel

Bilen har följande intervall:

30 000 km/12 månader/motorns drifttimmar*
* Det som inträffar först

Ägare 1 Smedsaml. JB

Adress Brynke: Saab AB

Telefon Åsa Schöllin

Ägare 2

Adress

Telefon

Andra specifikationer

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Serviceokumentation

Varje service ska bokföras av verkstaden med stämpel och signatur.

Verkstaden informerar om innehållet i din Volvo Original Service.

Kom ihåg att utföra underhållsservice enligt serviceintervallen.

Service Nr. 1

Utförd

km 24227

Datum 2021-03-22

Arbetsorder nr. 3650231

Typ av service

Basservice

Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Linköping
Faruk Hanic *Faruk*

Underhållsservice

Anpassad basservice

Intervalltillägg/Övrigt

Service Nr. 2

Utförd

km

55168

Datum

2022-04-01

Arbetsorder nr.

3796090

Typ av service

Basservice

Underhållsservice

Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Linköping
David Vadeby *[Signature]*

Anpassad basservice

Intervalltillägg/Övrigt

Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Linköping
David Vadeby *[Signature]*

Bromsverk

Service Nr. 3

Utförd
km 84191
Datum 2023-03-22
Arbetsorder nr. 3986630

Typ av service

Basservice
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB
Norrköping
Nicklas Djupström

Underhållsservice

Anpassad basservice

Intervalltillägg/Övrigt

Service Nr. 4

Utförd
km 02 472
Datum 02-03-2024
Arbetsorder nr. 50204438

Typ av service

Basservice
AUTO DEJVICE
pobočka partnera Volvo Car Auto Průhonice
Podbabská 17, 160 00 Praha 6
Provozovatel Auto Průhonice a.s.
Křetobuzí 333, 251 01 Čestlice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Underhållsservice -1-
- BALOVNÉ FILTY
- OLJESKIFT FILTR
- SW SERVICE 2.0

Anpassad basservice
- GARANTOVANÁ KVALITA
- 24. STŘEDŮ

Intervalltillägg/Övrigt

Service Nr. 5

Utförd
km 116 822
Datum 29-01-2025
Arbetsorder nr. 5020250224

Typ av service

Basservice
CARDION CARS a.s.
autorizovaný partner Volvo Car
Podbabská 17, 160 00 Praha 6
sidlo: Křetobuzí 333, 251 01 Čes
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Underhållsservice
- palivový filtr
- redukční filtr
- olejový filtr

Anpassad basservice
- olej V AT
- SW

Intervalltillägg/Övrigt

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6

Utförd km 126 914
 Datum 21-10-2025
 Arbetsorder nr. DV26000610

Typ av service
 Basservice **CARDION CARS a.s.**
 autorizovaný partner Volvo Car
 Podbabská 17, 160 00 Praha 6
 sídlo: K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Underhållsservice -1-

	ANO	NE
Olej motor + filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pylový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brzdová kapalina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olej AT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozvodový řemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý řemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pr. 2.2.24...

Service Nr. 7

Utförd km 151 734
 Datum 26.5.2026
 Arbetsorder nr. DV26002006

Typ av service **CARDION CARS a.s.**
 autorizovaný partner Volvo Car
 Basservice Podbabská 17, 160 00 Praha 6
 sídlo: K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice
 IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

Underhållsservice -6-

	ANO	NE
Olej motor + filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pylový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brzdová kapalina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Olej AT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozvodový řemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plochý řemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Vč. pumpy...
 řemenu přírodnosti...
 napínací kladka*

Service Nr. 8

Utförd km _____
 Datum _____
 Arbetsorder nr. _____
 Typ av service
 Basservice _____
 Underhållsservice _____
 Anpassad basservice _____
 Intervalltillägg/Övrigt _____