



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZ5NZJM178798
Označení typu	Tiguan 2.0LWBHLBMT4M 140TDID7A
Datum prodeje	2018-09-17
Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2025-02-17
Stav km	106782 km
Číslo zakázky	86024634
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovky ✓ Cistice paliva vznetového motoru ✓ Olej spojky pohonu 4x4 ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období
Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2023-09-05
Stav km	84287 km
Číslo zakázky	832203
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka

Datum	2022-08-10
Stav km	65360 km
Číslo zakázky	788473
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-12-10
Stav km	56039 km
Číslo zakázky	763818
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Olej spojky pohonu 4x4 ☒ Olej převodovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka

Datum	2021-04-26
Stav km	46505 km
Číslo zakázky	738515
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-01-20
Stav km	30123 km
Číslo zakázky	688788
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-08-02
Stav km	0 km
Číslo zakázky	92103511
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období