



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZ1TZJW066820
Označení typu	Touran 1.6 CL DT085 TDIM6F
Datum prodeje	2018-02-16

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-03-26
Stav km	90750 km
Číslo zakázky	202103000063
Provedené dodatečné práce	☒ Cistic paliva vznětového motoru ☒ Filtr prachový a pylový ☒ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Auto AS Servis Podbranská 971 56002 Česká Třebová CZ
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka

Datum	2020-11-10
Stav km	81066 km
Číslo zakázky	20205051
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Cistic paliva vznětového motoru ☒ Prostředek redukční ☒ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AUTO HLAVACEK Týnecká 669/5 779 00 Olomouc-Holice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-11-22
Stav km	59773 km
Číslo zakázky	525364
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Autocentrum Luká s.r.o. Masarykova 752 75701 Valašské Meziříčí Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-03-25
Stav km	30064 km
Číslo zakázky	19000449
Provedeno	Esas Auto s.r.o. U Habrovky 247/11 14000 Praha CZ
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka předprodeje

Datum	2018-02-16
Stav km	0 km
Číslo zakázky	17770
Provedeno	ATC Autotechnik-Center GmbH August-Horch-Straße 1 04519 Rackwitz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne