

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ8V3JA079870
Registrace	2018-01-22
Příští HK (hlavní kontrola)	0000-00-00
Příští EK (emisní kontrola)	0000-00-00
Typ	8VFBDC

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

▼ VŠEZÁRUKAÚDRŽBADIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁNREKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ				
Reklamace ▼	Termín přijetí: 2019-09- 04	Stav km: 40191	Č. zakázky: AG006494	ID reklamace: 114759557
Reklamace zákazníka		Kontrola hluků od přední nápravy . Hluk se mění s nárůstem rychlosti a změně směru		
Kódování zákazníka		Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení		
Zjištění servisní dílny				
Kódování dílny		Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Ložisko kola > Hluk, vibrace > Hluk		
Náhradní díl použitý k odstranění závady		8v0-498-625-b-		



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

**Termín
přijetí:**
2019-09-
04**Stav km:**
40191**Č. zakázky:**
AG006494**Č. faktury.:**
A190000890**Pozn.**
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	42671900	Naboj kola s ložiskem d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8V0498625B	Wheel bear	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-09-
04**Stav km:**
40191**Č. zakázky:**
AB036542**Č. faktury.:**
1341903002

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	30231999	Vedení podtlakové, de a namontovat	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04L131051C	hadice podtlaková	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální servisní plán 

Termín přijetí:
2019-06-03

Stav km:
30156

Č. zakázky.:
AB035727

Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-06-
03

Stav km:
30156

Č. zakázky:
AB035727

Č. faktury.:
1341902002

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
2	85181900	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
3	87039999	Desinfekce klimatizace	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562B	nastavec filtru s těsněním	1.00		OWN		0	0
2	5Q0819669	Prachový a protialergen. filtr	1.00		OWN		0	0
3	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
4	OL01	Mot.olej 0	5.00		OWN		0	0
5	3-015	Cistic kli	1.00		OWN		0	0
6	G 000115A2	olej univerzální	0.20		OWN		0	0
7	3-133	Spotřební	0.35		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura 

Termín
přijetí:
2018-01-
12

Stav km:
0

Č. zakázky:
39646

Č. faktury.:
215920

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 6 z celkem 6 záznamů

Předchozí

1

Další