

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G9GN078120
Registrace	2015-10-30
Příští HK (hlavní kontrola)	2019-10
Příští EK (emisní kontrola)	2019-10
Typ	4GC0TY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2019-05-09

Stav km:
153773

Č. zakázky:
725256

Č. faktury.:
3901109976

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64105500	Sklo predni vymenit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	7N0955609	gelova folie pro cidlo destek (samolepici)	1.00	A	OWN	08	0	0
2	YHB507457	1K-LEPIDLO SKEL - SADA	1.00	M	6	01	0	0
3	4G0845099F NVB	celni sklo (vrstvene sklo) bez predchozi upravy	1.00	C	OWN	14	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-04-
30

Stav km:
153708

Č. zakázky:
724519

Č. faktury.:
3901109375

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98001000	Kamera predni demonraz	-	0000		0
2	98991001	Mytí program č.1	-	0000		0
3	98991010	Mytí program č.10	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10528301	Baterie	1.00	B	OWN	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-03-11

Stav km:

148932

Č. zakázky:

719190

Č. faktury.:

3901105022

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	17030199	Hladina oleje kontr.	-	0000		0
3	17030199	Olej motorový odsát	-	0000		0

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:

2019-01-28

Stav km:

143507

Č. zakázky.:

695616

Potvrzení servisních úkonů:

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachový a pylový
2	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny
3	26883550	Prostředek redukční

						
VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura  Termín přijetí: 2019-01- 28 Stav km: 143507 Č. zakázky: 695662 Č. faktury.: 1903300095 Pozn. Záruka/kulance Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000		0
3	06890199	Vozidlo kontr	X	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2019-01-28

Stav km:

143507

Č. zakázky:

695616

Č. faktury.:

1901101496

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	66821999	Servomotor zpet.zrcatka promazat	-	0000		0
2	72201999	Opera loketni oprava+promazání	-	0000		0
3	9800MIT1	Mytí vozu M1-ZDARMA	-	0000		0
4	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
5	26883550	Prostředek redukčni proverit a dopl	-	0000		0
6	01400050	Servis výmeny brzdove kapaliny .	X	0000		0
7	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
8	66781900	Sklo zpetneho zrcatka d+n	-	0000		0
9	72201900	Opera loketni demontovany a namonto	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	----

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ										
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	1	600001	CASTR.SLX LL3 SUD	6.10	O	6	08	0	0	
	2	600002	CASTR.SLX LL3 BAL	1.00	O	6	08	0	0	
	3	G 052910A4	Roztok mocoviny- AdBlue	2.00	A	OWN	06	0	0	
	4	N 0138495	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0	
	5	059198405B	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	11	0	0	
	6	B 000750M9	Kapalina b	0.03	A	OWN	02	0	0	
	7	4H0819439	filtracni vložka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0	

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2018-05-16

Stav km:
115165

Č. zakázky:
690604

Č. faktury.:
3801110102

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	46362052	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
2	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
4	98991001	Mytí program č.1	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8R0615145	LOCK. PIN	4.00	A	OWN	13	0	0
2	4G0698451J	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
3	8R0698151AA	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
4	8R0615269	SPRING	2.00	A	OWN	13	0	0
5	4G0615121C	SENDER	1.00	A	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:
2018-05-10

Stav km:
114004

Č. zakázky.:
689963

Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	20341950	Cistic paliva vznětového motoru
3	34015553	Olej prevodovy
4	26883550	Prostredek redukci

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-05-10

Stav km:

114004

Č. zakázky:

689963

Č. faktury.:

3801109633

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99210001	Čištění klimatizace - akce	-	0000		0
2	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
3	98991001	Mytí program č.1	-	0000		0
4	98991010	Mytí program č.10	-	0000		0
5	01090042	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		0
6	26883550	Prostředek redukce proveri a dopl	-	0000		0
7	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
8	34015553	Olej převodový vyměnit	-	0000		0
9	20341950	Čisticí paliva vznětového motoru d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	600015S	CASTROL EDGE LONG SUD	6.00	O	6	90	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
2	600014L	CASTROL EDGE LONGL 1L	2.00	O	6	90	0	0	
3	W0893 764 10	CISTIC KLIMA. -ANTIBAKTER	1.00	X	6	00	0	0	
4	W0893 764 51	CISTIC KLIMA. -DEODORANT	1.00	X	6	00	0	0	
5	G 052184M0	CLEANER	1.00	A	OWN	12	0	0	
6	G 052529A2	Oil	6.00	A	OWN	14	0	0	
7	G 052910S0	UREA	10.00	A	OWN	06	0	0	
8	N 0138275	krouzek tesnici	1.00	A	OWN	11	0	0	
9	N 0138495	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0	
10	N 91167901	zatka sroubova	1.00	A	OWN	01	0	0	
11	WHT005282	zatka sroubova	1.00	A	OWN	11	0	0	
12	WHT005499A	O-krouzek	1.00	A	OWN	11	0	0	
13	0B5325330A	vložka filtrační	1.00	A	OWN	11	0	0	
14	059198405B	nastavec filtru s tesněním	1.00	A	OWN	11	0	0	
15	4G0127401	cistic paliva	1.00	A	OWN	11	0	0	
16	4G1998002A	1 sada aero stíracích list	1.00	A	OWN	13	0	0	

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	17	4H0819439	filtracni vložka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0
	18	WHT003487	zatka sroubova	1.00	A	OWN	11	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-03-07

Stav km:

107954

Č. zakázky:

671479

Č. faktury.:

1801104539

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	72201999	Opera loketni oprava	-	0000		0
2	66895599	Zrcatko zpetne čistit	-	0000		0
3	9800MYT3	Mytí vozu M3 (portál,prahy,lux,okna)	-	0000		0
4	72201900	Opera loketni demonťovany a namonto	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G8898173 4PK	Repair kit	1.00	A	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-02-28

Stav km:

105371

Č. zakázky:

682571

Č. faktury.:

3801104296

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98991001	Mytí program č.1	-	0000		0
2	98991010	Mytí program č.10	-	0000		0
3	26883500	Prostředek redukce proverit a dopl	-	0000		0
4	40411900	Hřídle kloubové d+n	-	0000		0
5	46501950	Kotouč brzdy přední d+n	-	0000		0
6	40671950	Naboj kola s ložiskem d+n	-	0000		0
7	40575550	Ložisko kola vyměnit	-	0000		0
8	40642950	Naboj kola čistit	-	0000		0
9	06280099	Kontrola podvozku	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910S0	UREA	8.00	A	OWN	06	0	0
2	4H0498625F	WHEEL BEAR	1.00	A	OWN	14	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2017-12-12

Stav km:

96878

Č. zakázky:

665268

Č. faktury.:

1701119888

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
2	92271900	Lista stírací demontovány a namonto	-	0000		0
3	05300010	Kontrola provozních kapalin .	X	0000		0
4	9800MYT3	Mytí vozu M3 (portál,prahy,lux,okna)	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910M9	Urea	0.07	A	OWN	06	0	0
2	4G1998002A	Wip. blade	1.00	A	OWN	13	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2017-12-08

Stav km:
96878

Č. zakázky:
665057

Č. faktury.:
1701119877

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64101900	Sklo predni demontovany a namontova	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0845099F NVB	Windscreen	1.00	C	OWN	14	0	0
2	A0890023800	SADA LEP.AUTOSKEL ULTIM.	1.00	X	6	05	0	0
3	357853999B	Line	1.00	A	OWN	03	0	0
4	4G8845631B	Sett. aid	2.00	C	OWN	18	0	0
5	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
6	D 00940104	Roztok cis	1.00	X	OWN	03	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:
2017-10-02

Stav km:
84566

Č. zakázky.:
658981

Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostředek redukčni
2	23241985	Vložka filtru vzduchu

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2017-10-02 Stav km: 84566 Č. zakázky: 658981 Č. faktury.: 1701115393 Pozn. Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	87012999	Klimatizace dezinfekce	-	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabíjet (akumulátor)	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
4	9800MYT3	Mytí vozu M3 (portál,prahy,lux,okna)	-	0000		0
5	01090042	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
6	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
7	23241985	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
8	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
9	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
10	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízení .	-	0000		0
11		Dotankování NV	-	0000		0
Položka dílů						

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	GLACIDET SUD	NAPLN DO OSTRIKOVACU	1.00	F	6	04	0	0
	2	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
	3	600001	CASTR.SLX LL3 SUD	6.50	O	6	08	0	0
	4	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0
	5	4G0133843	Filterelem	1.00	C	OWN	11	0	0
	6	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
	7	A089376410	DEZINFEKCE KLIMATIZACE	1.00	X	6	05	0	0
	8	G 052910M9	Urea	0.08	A	OWN	06	0	0
	9	4G0698451J	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
	10	N 10528301	Baterie	2.00	B	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura 

Termín přijetí:
2017-05-29

Stav km:
70567

Č. zakázky:
655577

Č. faktury.:
3701110931

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910S0	UREA	16.00	A	OWN	06	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2017-03-13

Stav km:
59704

Č. zakázky:
642360

Č. faktury.:
1701104262

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
3	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0615301AE	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	12	0	0
2	8R0698151AA	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
3	4G0615121C	SENDER	1.00	A	OWN	18	0	0
4	N 91147601	Sroub	4.00	A	OWN	11	0	0
5	N 10648301	Sroub	2.00	A	OWN	01	0	0
6	8R0698269	FIX. SET	2.00	C	OWN	12	0	0
7	A0890108711	CISTIC BRZD XXL	1.00	X	6	05	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:
2017-02-06

Stav km:
56234

Č. zakázky.:
639020

Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachový a pylový
2	20341950	Cistic paliva vznětového motoru
3	34015553	Olej převodový
4	26883550	Prostředek redukční

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2017-02-06 Stav km: 56234 Č. zakázky: 639022 Č. faktury.: 1701102859						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800MIT1	Myti vozu pred opravou	-	0000		0
2	58296399	Teleso zadnich dveri boule vyr	-	0000		0
3	58296199	Teleso zadnich dveri nanest ochran	-	0000		0
4	9800VSOP	Lak spotrebni material	-	0000		0
5	51017123	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
6	51017199	Karoserie lak priprava plasty	-	0000		0
7	58297999	Teleso zadnich dveri lak	-	0008		0
8	58117999	Klika vnejsi zadnich dveri lak	-	0001		0
9	58174199	Krytka zamku zadnich dveri lak	-	0001		0
10	66297953	Kryt prahu lakovat	-	0003		0
11	58295599	Teleso zadnich dveri r+s	-	0000		0
12	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
13	66291900	Kryt prahu demontovany a namontovan	-	0000		0
14	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
15	9800MYT2	Myti vozu po opravě	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	7L6868243	Prichytka	4.00	A	OWN	03	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2017-02-06

Stav km:

56234

Č. zakázky:

639020

Č. faktury.:

1701102802

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
2	26883550	Prostredek redukčni proverit a dopl	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
4	34015553	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
5	20030750	Palivo odvzdušnit	-	0000		0
6	20341950	Cistic paliva vznetroveho motoru d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
1	600001	CASTR.SLX LL3 SUD	6.50	O	6	08	0	
2	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	
3	600002	CASTR.SLX LL3 BAL	1.00	O	6	08	0	
4	GLACIDET SUD	NAPLN DO OSTRIKOVACU	5.00	F	6	04	0	

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
5	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0	
6	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0	
7	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0	
8	4G0127401	Filter	1.00	A	OWN	11	0	0	
9	4G1998002A	Wip. blade	1.00	A	OWN	13	0	0	
10	G 052529A2	Oil	6.00	A	OWN	14	0	0	
11	0B5325330A	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0	
12	WHT005499A	Seal. ring	1.00	A	OWN	11	0	0	
13	N 0138275	seal ring	1.00	A	OWN	11	0	0	
14	WHT005282	Screw	1.00	A	OWN	11	0	0	

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2017-01-16

Stav km:
53875

Č. zakázky:
641599

Č. faktury.:
3701100933

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910S0	UREA	15.00	A	OWN	06	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-10-31

Stav km:

44450

Č. zakázky:

630952

Č. faktury.:

1601119682

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800VSOP	Montáž kamery k čelnímu sklu+el. in	-	0000		0
2	9800MYT3	Mytí vozu M3 (portál,prahy,lux,okna)	-	0000		0
3		Zapůjčení náhradního vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000979243E	Singl.lead	2.00	A	OWN	08	0	0
2	4G0919309A	Socket	1.00	C	OWN	18	0	0
3	4G0919321	Housing	1.00	C	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-10-31

Stav km:

44450

Č. zakázky:

630951

Č. faktury.:

1601119685

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64105500	Sklo predni vymenit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
2	443845631A	Dist.vlozk	2.00	B	OWN	03	0	0
3	357853999B	Line	1.00	A	OWN	03	0	0
4	A0890023800	SADA LEP.AUTOSKEL ULTIM.	1.00	X	6	05	0	0
5	4G0845099F NVB	Windscreen	1.00	C	OWN	14	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-09-19

Stav km:

39037

Č. zakázky:

629689

Č. faktury.:

3601118248

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910S0	UREA	14.00	A	OWN	06	0	0

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:

2016-05-30

Stav km:

27594

Č. zakázky.:

618325

Potvrzení servisních úkonů:

Prohlídka s
vymenou
oleje
(proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostředek redukční

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2016-05-30

Stav km:

27594

Č. zakázky:

618325

Č. faktury.:

1601109079

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090042	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukceni proverit a dopl	-	0000		0
3	87010199	Dezinfekce klimatizace	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
1	600001	CASTR.SLX LL3 SUD	6.50	O	6	08	0	0
2	GLACIDET SUD	NÁPLŇ DO OSTŘIKOVAČŮ	3.00	F	6	04	0	0
3	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
4	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
5	G 052910A4	Urea	2.00	A	OWN	06	0	0
6	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	11	0	0
7	4G1998002A	Wip. blade	1.00	A	OWN	13	0	0
8	A089376410	DEZINFEKCE KLIMATIZACE	1.00	X	6	05	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-02-22

Stav km:

13900

Č. zakázky:

439529

Č. faktury.:

GAS59207

Pozn.

Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	48355599	Demontáž a montáž p.ochr., kontrola	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M0998099	Rep. set	1.00	A	OWN	18	0	0
2	D 00950025	Aplikator	1.00	B	OWN	03	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2016-02-22

Stav km:
13900

Č. zakázky:
439526

Č. faktury.:
30100954

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910A4	Urea	1.50	A	OWN	06	0	0

Faktura

Termín přijetí:
2015-10-27

Stav km:
0

Č. zakázky:
598926

Č. faktury.:
3501122358

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99100031	4x pneu 17' - 18' vyměnit	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:

2015-10-06

Stav km:

0

Č. zakázky.:

596569

Potvrzení servisních úkonů:

Prohlídka předprodejní

#		
1	Popis	Prohlídka předprodejní
2	Pozn.	

Faktura ▼

Termín přijetí:

2015-10-06

Stav km:

0

Č. zakázky:

596570

Č. faktury.:

3502203981

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98500004	kodování svícení ŘVZ	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	200028	AUTOLEKARNA TEXTILNI	1.00	M	6	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2015-10-06

Stav km:

0

Č. zakázky:

596569

Č. faktury.:

3502203980

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98990000	předprodejní servis	-	0000		0
2	98990001	nové vozy příprava	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	NAFTAFUEL		5.00	X	6	00	0	0
2	161400	SMES DO OSTRIKOVACE	1.00	F	6	01	0	0
3	W0826 555 554	PODZNACKA	2.00	M	6	01	0	0

Zobrazuji 1 až 32 z celkem 32 záznamů

Předchozí

1

Další