

Vozidlo

BMW X5 M50d, 294kW
WBACV01080LK62101



Vývojové označení	G05
Barva	carbon-schwarz
Aktuální stupeň integrace	S18A-23-03-550
Začátek záruky	12. června 2019

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně				
Kulance založená na VIN				
Zvláštní informace				
Omezení záruky				
Živá diagnostika				
Servisní smlouvy				
Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	12.6.2019	do 11.6.2024	do 100000 km
Informace o chybách servis/servisní poradenství				
Navigační mapa				
Detaily o vozidle				
Typ vozidla	Osobní vozidlo			
Značka	BMW			
Model	X5 M50d			
Karosérie	GEFZG			
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	LK62101			
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBACV01080LK62101			
Vývojové označení	G05			
Řízení	LL			
Motor	B57S			
Číslo motoru	90123328			

Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0073725XIB
sériové číslo Headunit	HBB312K9458717
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-19-03-535
Datum výroby	27.4.2019
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	24.5.2019
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	VAHF
Kód typu	CV01
Základní typ	CV01
Typ vedení	CV01

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

- 01CB CO2 rozsah
- 01MA M Sportovní výfukový systém
- 01XN 21" lité kolo pap.Y 741M nouz.chod
- 0230 Přídavný rozsah podle EU
- 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
- 02NH Sportovní brzda M
- 02PA Pojistka šroubů kola
- 02T4 Sportovní diferenciál M
- 02TB Sport-automatická převodovka
- 02VB Indikace tlaku pneumatik
- 02VH Integrovaný aktivní řízení
- 02VR Zosé vzduchové odpružení
- 0302 Zabezpečovací systém
- 0320 Odpadnutí modelový tah písma
- 0322 Pohodlný přístup
- 0323 Měkké autom.zavírání dveře
- 03AC Tažné zařízení
- 03DS BMW klíč s displejem
- 03KA Akustika komfortní zasklení
- 03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
- 0417 Protisluneční roleta dveře zadní
- 0418 Zavazadlový prostor paket
- 0420 Tónované zasklení
- 0423 Rohožky velur
- 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
- 0442 Držák nápojů
- 0453 Klimatizovaná sedadla přední
- 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
- 04A2 Skleněná lišta Craftedclarity
- 04AW Přístrojová deska Sensatec
- 04FL Travel & Comfort Rail System
- 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
- 04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
- 04ML Interiérové lišty piano černá

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04NM Ambient Air Paket
 04T8 Vnější zrcátka automatické stmívání
 04UR Vnitřní osvětlení
 0548 Kilometrový tachometr
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AL Aktivní ochrana
 05AQ Active Guard Plus
 05AU Driving Assistant Professional
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 06WD WLAN Hotspot
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08AP Zkušební figurína-SALAPA
 08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TR Dekódování přídatných funkcí
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	06. 10. 2023	Klíč	99304 km	50437	Klíč 10
+	21. 08. 2023	Klíč	95982 km	50437	Klíč 10
+	21. 08. 2023	Servisní	95982 km	50437 Auto Base s.r.o. , Praha	Automaticky
+	07. 08. 2023	Klíč	95190 km	50437	Remote KeyRead
+	15. 03. 2023	Klíč	85123 km	50437	Klíč 10
+	15. 03. 2023	Servisní	85123 km	50437 Auto Base s.r.o. , Praha	Automaticky
+	15. 03. 2023	Záruka	85136 km	50437	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	13. 03. 2023	Klíč	84970 km	50437	Remote KeyRead
+	21. 02. 2023	Klíč	83368 km	50437	Remote KeyRead

+	12. 12. 2022 Klíč	77878 km	50437	Klíč 10
+	12. 12. 2022 Záruka	77875 km	50437	Úloha: Rubber mount (on body) for front axle control arm, top Unpleasant noises
+	09. 12. 2022 Klíč	77867 km	50437	Klíč 10
+	23. 11. 2022 Záruka	77131 km	50437	Úloha: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play Úloha: Rubber mount, stabilizer bar (front axle) Unpleasant noises Úloha: Empty housing for roof aerial Leaking
+	21. 11. 2022 Klíč	77125 km	50437	Klíč 10
+	10. 11. 2022 Klíč	76670 km	50437	Klíč 10
+	27. 09. 2022 Záruka	74246 km	50437	Úloha: Transfer box casing Leaking
+	26. 09. 2022 Klíč	74229 km	50437	Klíč 10
+	09. 08. 2022 Klíč	70812 km	34880	Klíč 10
+	09. 08. 2022 Záruka	70831 km	34880	Úloha: Telematics control unit Water ingress / condensate
+	03. 06. 2022 Klíč	67198 km	50437	Klíč 10
+	03. 06. 2022 Servisní	67198 km	50437 Auto Base s.r.o. , Praha	Automaticky
+	13. 04. 2022 Záruka	62907 km	50437	Úloha: Exterior mirror heating No effect Úloha: Vehicle battery state of charge (12 V battery) Too low / deep / slight Úloha: Control unit, automatic operation of tailgate/HKFM Software error / internal device fault
+	11. 04. 2022 Klíč	62905 km	50437	Klíč 10
+	11. 04. 2022 Servisní	62905 km	50437 Auto Base s.r.o. , Praha	Automaticky
+	11. 04. 2022 Záruka	62905 km	50437	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - brake fluid Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	10. 02. 2022 Klíč	57936 km	50437	Klíč 10
+	10. 02. 2022 Klíč	57935 km	50437	Klíč 10
+	10. 02. 2022 Záruka	57935 km	50437	Úloha: Roller blind in luggage compartment Cracked / broken / torn off Úloha: Switch/button, multifunction steering wheel (MFL) Permanent malfunction Úloha: Control unit for luggage compartment elec. roller cover Software error / internal device fault
+	02. 06. 2021 Klíč	40618 km	30367	Klíč 10

+	02. 06. 2021	Servisní	40618 km	30367 Kopecky Auto s.r.o. , Usti nad Labem	Manuál
+	02. 06. 2021	Záruka	40619 km	30367	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	07. 05. 2021	Servisní	38887 km	OSS- 60124577 Auto Base s.r.o., Praha	Automaticky
+	05. 05. 2021	Klíč	38688 km	34880	Remote KeyRead
+	27. 01. 2021	Klíč	32795 km	34880	Klíč 10
+	27. 01. 2021	Servisní	32795 km	34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky	Automaticky
+	13. 10. 2020	Klíč	26732 km	34880	Klíč 10
+	13. 10. 2020	Klíč	26732 km	34880	Klíč 10
+	03. 08. 2020	Klíč	21870 km	26245	Klíč 10
+	03. 08. 2020	Záruka	21870 km	26245	Úloha: Windscreen cover (top, outer sides) Unpleasant noises
+	03. 07. 2020	Servisní	19770 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Automaticky
+	02. 07. 2020	Klíč	19770 km	26245	Klíč 10
+	02. 07. 2020	Záruka	19770 km	26245	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	04. 12. 2019	Klíč	9839 km	26245	Klíč 10
+	04. 12. 2019	Záruka	9839 km	26245	Úloha: Driving straight-ahead without braking/brake intervention pulls to one side / distorts
+	06. 11. 2019	Záruka	8475 km	26245	Úloha: G05 G07 Program control units (quality measures) Úloha: Steering column adjustment, electric Permanent failure Úloha: Roller blind in luggage compartment Cracked / broken / torn off
+	04. 11. 2019	Klíč	8452 km	26245	Klíč 10
+	10. 06. 2019	Servisní	7 km	26248 Invelt s.r.o., Plzen	Manuál
+	07. 06. 2019	Klíč	7 km	26248	Klíč 10