




Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	VSSZZZ5FZLR087399
Označení typu	LEÓN SP 2.0TSCUPRA5d221 DS4A7A
Datum prodeje	2020-09-30

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2022-03-24
Stav km	9101 km
Číslo zakázky	574433
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pyly
Provedeno	AUTODRUZSTVO PODBABSKA Pod Patankou 217/1 160 41 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2021-03-10
Stav km	1150 km
Číslo zakázky	547430
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pyly
Provedeno	AUTODRUSTVO PODBABSKÁ Pod Patankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Potvrzení servisních úkonů



SEAT S.A.

Prohlídka předprodejní

Datum	2021-01-13
Stav km	0 km
Číslo zakázky	18422
Provedeno	Autohaus Koch GmbH Marzahner Chaussee 222 12681 Berlin Německo
Autorizovaný servisní partner	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Potvrzení servisních úkonů

Díleční potvrzení

Data vozidla	
VIN	VSSZZZ5FZLR087399
Označení typu	LEÓN SP 2.0TSCUPRASd221 DS4A7A
Datum prodeje	2020-09-30

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)	
Datum	2022-12-12
Stav km	19103 km
Číslo zakázky	12644
Provedeno	Car Invest Holding s.r.o. Kamýcká, 40/7 16000 Praha 6 CZ
Autorizovaný servisní partner	Ne