Volkswagen
Potvrzení servisních úkonů

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZ1TZJW068722
Označení typu	Touran 1.6 CL DT085 TDIM6F
Datum prodeje	2018-02-15

Prohlidka s vymenou oleje (promenliva)	
Datum	2019-09-23
Stav km	58828 km
Číslo zakázky	VB047661
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_VW Karlovarská 814/15 16300 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlidka s vymenou oleje (promenliva)	
Datum	2018-11-16
Stav km	30081 km
Číslo zakázky	41053080
Provedené dodatečné práce	✓ Prostredek redukcni
Provedeno	AUTO I.S.R. V oblouku 121 251 01 Èestlice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů

Prohlidka predprodejni	
Datum	2018-02-15
Stav km	0 km
Číslo zakázky	17770
Provedeno	ATC Autotechnik-Center GmbH August-Horch-Straße 1 04519 Rackwitz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne