

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZF47GA111495
Registrace	2016-06-08
Příští HK (hlavní kontrola)	2020-06
Příští EK (emisní kontrola)	2020-06
Typ	8W5ABG

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2019-01-17 Stav km: 104472 Č. zakázky: 415745 Č. faktury.: 5390401133						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017143	Karoserie lakovani pripavit	-	0000		0
2	51017190	Karoserie lakovani pripavit	-	0000		0
3	50557902	Blatnik predni lakovat	-	0003		0
4	57117902	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
5	57297954	Teleso dveri lakovat	-	0011		0
6	58297952	Teleso dveri lakovat	-	0004		0
7	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
8	94151950	Svetlomet demontovany a namontovany	-	0000		0
9	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
10	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
11	50550098	P. Kryt delici d+n	-	0000		0
12	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0
13	57295550	Teleso dveri vymenit	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
14	57251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
15	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0
16	58295599	P. Teleso dveri zadni rozl + sloz p	-	0000		0
17	58251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
18	01500050	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
19	98001021	Umyti povrchu vozidla	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LAK POJ ALL	LAK	21.00	K	6	01	0	0
2	N 0385012	Nyt plasto	6.00	B	OWN	01	0	0
3	8W0823746	kryt	1.00		OWN	18	0	0
4	8W0820582C	kryt	1.00		OWN	18	0	0

		VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	KOPIE ZOBRAZENÍ	
Faktura ▼		Termín přijetí: 2019-01-17	Stav km: 104472	Č. zakázky: 415745	Č. faktury.: 5390401132	
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	NV000000	Zapůjčení nahradního vozidla - 8 dn	-	0000		0
Faktura ▼		Termín přijetí: 2018-11-20	Stav km: 104472	Č. zakázky: 411615	Č. faktury.: 301802469	Pozn. Záruka/kulance
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet (akumulátor)	-	0000		0
2	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-11-20

Stav km:

104472

Č. zakázky:

411610

Č. faktury.:

5380417236

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	44405650	Pneu vymenit	-	0000		0
3	98002210	uskladnění kompletních kol/pneu	-	0000		0
4	92252000	Ramena stíratek d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN	13	0	0
2	Q6Z2056016C850	PNEU CONTI	4.00		6	01	0	0
3	f 1100-300201	ZAVAZI	8.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura 

Termín
přijetí:
2018-11-
13

Stav km:
104472

Č. zakázky:
411030

Č. faktury.:
5380417574

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	NV000000	Zapůjčení náhradního vozidla 3 dny	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-11-13

Stav km:

104472

Č. zakázky:

411030

Č. faktury.:

5380417573

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017153	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
2	63696150	Kryt zadniho narazniku novy dil lak	-	0009		0
3	63697999	Kryt taz oka lak	-	0000		0
4	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
5	63695555	Kryt zadniho narazniku vymenit	-	0000		0
6	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
7	98001021	Umyti povrchu vozidla	-	0000		0
8	91752054	Snimac pomoci pri parkovani d+n	-	0000		0
9	66595550	Spoiler zadni spodni vymenit	-	0000		0
10	26301900	Potrubi vyfukove stredni d+n	-	0000		0
11	26331900	Potrubi vyfukove zadni d+n	-	0000		0

Položka dílů

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	8W9807067A GRU	TRIM	1.00		OWN	18	0	0
	2	8W0807521K 9B9	SPOILER	1.00		OWN	18	0	0
	3	8W0945105C	REFLECTOR	1.00		OWN	13	0	0
	4	LAK3 - IVG	SPECIALNI	9.00	K	6	01	0	0
	5	8W9253409F	EXHAUST SI	1.00		OWN	12	0	0
	6	8W0253609	EXHAUST SI	1.00		OWN	12	0	0
	7	8W0253141A	CLIP	1.00		OWN	14	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-07-17

Stav km:

82738

Č. zakázky:

401442

Č. faktury.:

5380410705

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	44405650	Pneu vymenit	-	0000		0
3	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
4	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
5	98001025	ruční mytí povrchu vozidla	-	0000		0
6	98005006	čistění interiéru - vysávání vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	Q6L2056016GEGW	PNEU GOODY	4.00		6	01	0	0
2	F 1100-000887	ZAVAZI	6.00	F	6	01	0	0
3	Q71	OLEJ 5W-30	1.00		OWN	01	0	0
4	8W0698151AG	BRK LINING	1.00		OWN	12	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5	8W0698451Q	BR. LINING	1.00		OWN	12	0	0
6	8W0615121E	SENDER	1.00		OWN	18	0	0
7	8W0854327C 9B9	Strip	1.00		OWN	18	0	0
8	YHB507423	PASTA NA B	2.00		6	01	0	0

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-04-17

Stav km:

71271

Č. zakázky:

393755

Č. faktury.:

5380405754

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
2	44059450	Kolo kompletni vyvazit	-	0000		0
3	98002210	uskladneni kompletnich kol/pneu	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-10-
17

Stav km:
57928

Č. zakázky:
377497

Č. faktury.:
301703942

Pozn.
Záruka/kulance
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000		0
3	90252599	90K2- zaznamy do adap. kanalu	-	0000		0
4	66244299	66I9- oprava aero. krytu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	D 181650A1	Primer	0.50		OWN	03	0	0
2	D 00920002	Primer	1.00	B	OWN	03	0	0
3	D 180KU2A1	2-pack adh	0.50		OWN	02	0	0
4	D 00950025	Aplikator	2.00		OWN	03	0	0
5	D 001001	Misic.trys	1.00		OWN	04	0	0
6	8W9845159A	ADHES.TAPE	1.00		OWN	18	0	0
7	8W9845159A	ADHES.TAPE	1.00		OWN	18	1	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:
 2017-10-17

Stav km:
 57928

Č. zakázky:
 377496

Č. faktury.:
 5370418600

Pozn.
 Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	44059450	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0
3	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (proměnit)	X	0000		0
4	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
5	20341950	Čisticí paliva vznětového motoru d+n	-	0000		0
6	98002210	uskladnění kompletních kol/pneu	-	0000		0
7	20030750	Palivo odvědušnit	-	0000		0
8	34015550	Olej převodový vyměnit	-	0000		0
9	26883550	Prostředek redukční prověřit a doplnit	-	0000		0
10	60052950	Střecha posuvná čistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	Q71	LONGLIFE I	4.90		OWN	01	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	2	03N115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
	3	G 052164M2	Cleaner	1.00	B	OWN	02	0	0
	4	G 055529A2	Oil	4.00		OWN	04	0	0
	5	4M0819439A	INSERT	1.00		OWN	11	0	0
	6	8T0127401A	Filter	1.00		OWN	11	0	0
	7	G A13A8JM1	COOLANT	0.20		OWN	02	0	0
	8	G 052910A4	Urea	1.50		OWN	06	0	0
	9	0CK321439A	SCREW	2.00		OWN	11	0	0
	10	8W9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN	13	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-04-
11

Stav km:
28772

Č. zakázky:
360289

Č. faktury.:
5370407205

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017153	Karoserie lakovani připravít	-	0000		0
2	63296152	Kryt predniho narazniku novy díl la	-	0010		0
3	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
4	63295558	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
5	87031700	Prostředek chladicí vypustit a napl	-	0000		0
6	63297999	Kryt taz oka lak	-	0000		0
7	87501900	Kondenzator chladiciho prostředku d	-	0000		0
8	94151950	Svetlomet demontovany a namontovany	-	0000		0
9	94151600	Svetlometry seridit	-	0000		0
10	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
11	98001025	ručni myti povrchu vozidla	-	0000		0

Položka dílů

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	8W0807065A GRU	TRIM	1.00		OWN	18	0	0
	2	8W0941043	FRONTLIGHT	1.00		OWN	14	0	0
	3	LAK2 - IVG	DVOUVRSTVY	11.00	K	6	01	0	0
	4	8W0807771	BRACKET	1.00		OWN	18	0	0
	5	8W0853651A 3FZ	GRILLE	1.00		OWN	18	0	0
	6	8W0807683 9B9	GRILLE	1.00		OWN	18	0	0
	7	F 1100- 000947	PODLOZKA S	1.00	F	6	01	0	0
	8	4E0260749A	Krouzek te	1.00	B	OWN	01	0	0
	9	3D0260749C	Krouzek te	1.00	B	OWN	03	0	0
	10	7H0820896	Krouzek te	1.00	B	OWN	03	0	0
	11	WHT004923B	Schraube	1.00		OWN	11	0	0
	12	8W0816421H	CONDENSER	1.00		OWN	12	0	0
	13	8W0820536	drzak	1.00		OWN	18	0	0
	14	8W0807550	penova vypln	1.00		OWN	18	0	0
	15	F 1100- 000990	ADITIV KLI	0.05	F	6	01	0	0
	16	N 90415405	sroub s valcovou hlavou s vni- trnim sestihranem (kombi)	2.00		OWN	01	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	17	N 05215500	Chladivo	0.59		OWN	12	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA
ÚDRŽBA
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-04-
10

Stav km:
28772

Č. zakázky:
360033

Č. faktury.:
5370407207

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
3	92431900	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	Q71	LONGLIFE I	5.00		6	01	0	0
2	03N115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
3	N 0138157	Kroužek te	1.00	A	OWN	01	0	0
4	G 052164M2	Cleaner	1.00	B	OWN	02	0	0
5	G 052910A4	Urea	1.50		OWN	06	0	0
6	8W9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN	13	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-04-
10

Stav km:
28772

Č. zakázky:
360035

Č. faktury.:
301701556

Pozn.
Záruka/kulance
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	28872399	28H3	-	0000		0
2	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0
3	01510000	Update SW .	X	0000		0
4	01510000	Update SW .	X	0000		0
5	44400699	Kontrola tlaku v pneumatikach a ulo	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W0907599	CAP	1.00		OWN	13	0	0
2	N 91090701	Sroub	1.00		OWN	01	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2016-12-05

Položka dílů

Stav km:

0

Č. zakázky:

AB024883

Č. faktury.:

1341605273

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	4M0837216A AIF	KEY	1.00		OWN		0
2	4M0959754AJTKETRANSMITT.		1.00		OWN		0

Faktura

Termín přijetí:

2016-05-31

Stav km:

0

Č. zakázky:

73735

Č. faktury.:

164986

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 15 z celkem 15 záznamů

Předchozí 1 Další