

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G2GN163879
Datum prodeje:	2016-05-20
Příští HK (hlavní kontrola)	2020-05
Příští EK (emisní kontrola)	2020-05
Typ	4GD0IG

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamacce



Termín

přijetí:

2020-03-30

Stav km:

156956

Č. zakázky:

32235711

ID

reklamacce:

122490093

Reklamacce zákazníka	na vozidle svítí kontrolka motoru a bliká žhavení
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické kontrolky > Kontrolka předžhavení > Funkčnost > Reaguje neoprávněně
Zjištění servisní dílny	
Kódování dílny	Motor > Sací systém, kompresní systémy, podtlakové systémy > Snímač plnicího tlaku > Součásti, provozní hmoty > Poškozený
Náhradní díl použitý k odstranění závady	04L-145-049-R-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-03-30Stav km:
156956Č. zakázky:
32235711Č. faktury.:
2201002202

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	24711908	Snímač tlaku demontovaný a namontov	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	97090399	Proměření elektroinstalace	-	0000		0
4	99999999	Zkušební jízda	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04L145049R	tlaková hadice s polohovým snímačem tlaku a držák	1.00		OWN	16	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-03-30Stav km:
156956Č. zakázky:
32235711Č. faktury.:
Pd1021734Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	C0000003	Odtah vozu do servisu	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-12-02Stav km:
145347Č. zakázky:
718467Č. faktury.:
1901116444

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	28841917	Svicka zhavici demontovany a namont	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
4	99991037	Zkušební jízda	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059963319AB	GLOW PLUG	1.00	A	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-09-17Stav km:
138334Č. zakázky.:
782914Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	34015556	Olej prevodovy
3	26883550	Prostředek redukční

Faktura

Termín
přijetí:
2019-09-16Stav km:
138334Č. zakázky:
782914Č. faktury.:
19294726Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli)	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	34015556	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
6	98010110	Dezinfekce klimatizace	-	0000		0
7	98010001	Oplach vozu - Z D A R M A	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 055529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spojck	3.00	A	OWN	04	0	0
2	N 90813202	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0
3	03N115562B	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	01	0	0
4	4H0819439	filtracni vložka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0
5	G 052195M9	Olej motorovy 'LongLife'	0.02	A	OWN	04	0	0
6	G 052910A4	Roztok mocoviny- AdBlue	1.00	A	OWN	06	0	0
7	G 013A8JM1	Chladici kapalina- koncentrat	0.30	A	OWN	02	0	0
8	935-200217	GLACIDET LETNI	1.00	F	6	09	0	0
9	000100017	DEZINFEKCE KLIMA - CITRON	0.25	F	6	01	0	0
10	000100027	DEZINFEKCE KLIMA W	0.50	F	6	01	0	0
11	0CK321439A	zatka sroubova	2.00	A	OWN	11	0	0
12	G 055529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spojck	1.00	A	OWN	04	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-09-16Stav km:
138334Č. zakázky:
782927Č. faktury.:
GA19721Pozn.
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01510000	Update SW .	X	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-04-11Stav km:
119432Č. zakázky:
657675Č. faktury.:
4901108523

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	87031750	Prostředek chladicí vypustit a napl	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	87010150	Klimatizace kontrolovat	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	541112	PLYN DO KLIMA R134/T	410.00	X	6	01	0	0
2	G 052300A2	Olej	0.10	B	OWN	06	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-02-19Stav km:
112575Č. zakázky:
1081375Č. faktury.:
8090004828

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0
2	92431900	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G1998002A	Wip. blade	1.00		OWN	01	0	0
2	4G9955425	Wiperblade	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-01-15Stav km:
109777Č. zakázky.:
01080675Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachový a pylový
2	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru
3	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny
4	34015556	Olej prevodovy
5	26883550	Prostredok redukci

Faktura

Termín
přijetí:
2019-01-15Stav km:
109777Č. zakázky:
1080675Č. faktury.:
8090001441Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51582950	Kanal vodni cistit	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny .	X	0000		0
4	20030750	Palivo odvzdušnit	-	0000		0
5	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	34015553	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
7	85181900	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
8	92632000	Tryska ostrikovace vyhrivana d+n	-	0000		0
9	01090030	Prohlidka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
10	26883500	Prostredok redukcní proverit a dopl	-	0000		0
11	44052004	Kolo kompletni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	11055	SMES DO OS	4.10		6	01	0	0
2	SHE4	HELIX ULTR	4.70		6	01	0	0
3	B 000750M3	Kapalina b	1.00		OWN	01	0	0
4	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0
5	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	01	0	0
6	4G0127401	Filter	1.00		OWN	01	0	0
7	4B0422379	Trmen	1.00		OWN	01	0	0
8	N 90986501	Trmen	1.00		OWN	01	0	0
9	4H0819439	filtracni vložka pro filtrovani jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
10	G 055529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spoj.k	3.50		OWN	01	0	0
11	SKL808	ADBLUE 1L	15.00		6	01	0	0
12	OCK321439A	zatka sroubova	2.00		OWN	01	0	0

Faktura

Termín
přijetí:
2019-01-15Stav km:
109777Č. zakázky:
1080675Č. faktury.:
1001080675

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	99981110	Myti motoru	-	0000		0
3	P0000313	Pick-up servis	-	0000		0
4	99930003	Luxovani	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2018-04-18Stav km:
81549Č. zakázky.:
01075535Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostredek redukni
2	23241960	Vlozka filtru vzduchu

Faktura

Termín
přijetí:
2018-04-18Stav km:
81459Č. zakázky:
1075535Č. faktury.:
8080012649Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	23241960	Vlozka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
2	26883500	Prostredek redukni proverit a dopl	-	0000		0
3	92272000	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
4	92431900	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		0
5	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
6	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0133843K	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
2	4G1998002A	Wip. blade	1.00		OWN	01	0	0
3	11055	SMES DO OS	3.00		6	01	0	0
4	4G9955425	Wiperblade	1.00		OWN	01	0	0
5	G 052184A2A	AKCE CISTI	1.00		6	01	0	0
6	SKL808	ADBLUE 1L	13.00		6	01	0	0
7	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0
8	SHE4	HELIX ULTR	4.70		6	01	0	0
9	03N115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0

Faktura

Termín
přijetí:
2018-04-18

Stav km:
81459

Č. zakázky:
1075535

Č. faktury.:
1001075535

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	P0000313	Pick-up servis	-	0000		0
2	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
3	99981110	Myti motoru	-	0000		0
4	99930003	Luxování	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-04-18Stav km:
81459Č. zakázky:
1075534Č. faktury.:
1001075534

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	ZavadaNe	Zavada nezjistena	-	0000		0
2	ZavadaNe	Zavada nezjistena	-	0000		0
3	ZavadaNe	Zavada nezjistena	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-10-13Stav km:
59173Č. zakázky:
AB028661Č. faktury.:
1341704200

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	87010150	Klimatizace kontrolovat	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	^R 134000S0	Chladivo k	0.50		OWN		0	0
2	3-016	Barva klim	0.10		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2017-09-27Stav km:
56264Č. zakázky.:
AB028432Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru
3	34015556	Olej prevodovy
4	26883550	Prostredok redukci

Faktura

Termín
přijetí:
2017-09-27Stav km:
56264Č. zakázky:
AB028432Č. faktury.:
1341703847Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090004	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
2	20030750	Palivo odvzdusnit	-	0000		0
3	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0
4	26883550	Prostredok redukci proverit a dopl	-	0000		0
5	37025550	ATF vymenit	X	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	85181951	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
2	4G0127401	Filter	1.00		OWN		0	0
3	4H0819439	Dust filt.	1.00		OWN		0	0
4	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
5	OL01	Mot.olej 0	4.70		OWN		0	0
6	G 052164M9	Skla	3.00		OWN		0	0
7	G A13A8JM1	COOLANT	0.50		OWN		0	0
8	3-133	Spotrební	0.35		OWN		0	0
9	G 055529A2	Oil	3.70		OWN		0	0
10	3-015	Cistic kli	1.00		OWN		0	0
11	G 052910A4	Urea	1.50		OWN		0	0

**VŠE**

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán****Termín
přijetí:**
2017-01-12**Stav km:**
27170**Č. zakázky.:**
637054**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostredek redukcní



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2017-01-12Stav km:
27170Č. zakázky:
637054Č. faktury.:
1701100957Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	600001	CASTR.SLX LL3 SUD	5.00	O	6	08	0	0
2	N 90813202	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0
3	03N115562	Filterelem	1.00	A	OWN	01	0	0
4	G 052910A4	Urea	1.00	A	OWN	06	0	0
5	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
6	GLACIDET SUD	NAPLN DO OSTRIKOVACU	2.00	F	6	04	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán**
▼**Termín
přijetí:**
2016-05-02**Stav km:**
10**Č. zakázky.:**
615864**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka
predprodejní

#		
1	Popis	Prohlídka predprodejní
2	Pozn.	

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2016-05-02**Stav km:**
10**Č. zakázky:**
615864**Č. faktury.:**
1602202519**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99991010	Predprodejní servis	-	0000		0
2	99991011	Predprodejní mytí	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	PHMNAFTA	PHM DIESEL- NAFTA	5.00	X	6	03	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2016-05-02Stav km:
10Č. zakázky:
615865Č. faktury.:
1602202581

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800VSOP	Montaz zamku razeni	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	CF1473A	CONSTRUCT A6 AUTOMAT	1.00	F	6	04	0	0
2	8V0071200	Roofbox	1.00	V	OWN	07	0	0
3	4G1061501 041	Floor mat	1.00	V	OWN	07	0	0
4	4G0061511 041	Floor mat	1.00	V	OWN	07	0	0
5	4G9071151	Carrier	1.00	V	OWN	07	0	0

Zobrazuji 1 až 24 z celkem 24 záznamů

Předchozí

1

Další