

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4H3DN007497
Registrace	2012-08-13
Příští HK (hlavní kontrola)	2022-07
Příští EK (emisní kontrola)	2020-11
Typ	4H2SSA

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-11-13

Stav km:
188494

Č. zakázky:
928447

Č. faktury.:
GL1007849

Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50342399	akce	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0807153	PLATE	1.00		OWN	01	0	0
2	N 10737001	Nut	2.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2020-11-13**Stav km:**
188494**Č. zakázky:**
928446**Č. faktury.:**
FVS2013838**Pozn.**
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01030014	Prohlídka s výměnou oleje (pevná) .	X	0000		0
2	24242071	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
4	28702071	Svíčky zapalovací d+n	-	0000		0
5	99005060	Ekologická likvidace oleje	-	0000		0
6	99002000	Zkušební jízda bezplatně	-	0000		0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-12-03**Stav km:**
177140**Č. zakázky:**
684178**Č. faktury.:**
4901126819

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	28202099	2 Svíčka zapalovací d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079905110P	IGNIT.COIL	2.00	A	OWN	13	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-11-26**Stav km:**
177136**Č. zakázky:**
683220**Č. faktury.:**
4901126603**Pozn.**
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340002	Prohlídka .	X	0000		0
2	24242071	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
3	28702071	Svicky zapalovací d+n	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	01510000	Update SW .	X	0000		0
6	98GEOMZD	Kontrolní proměření geometrie ZDARM	-	0000		0

Reklamační ▼

**Termín
přijetí:**
2019-09-26**Stav km:**
171261**Č. zakázky:**
675519**ID
reklamační:**
115572334

Reklamační zákazníka	Po nastartování studeného motoru je slyšet silné chrastění v motoru.
Kódování zákazníka	Motor > Provoz motoru > Start motoru > Hluk, vibrace > Rachotí
Zjištění servisní dílny	Výměna hlavního napínáku řetězu + řetězy a další napínáky, po výměně vše ok. Servisní historie ok.
Kódování dílny	Motor > Ozubený pohon, řetězový pohon, řemenový pohon > Napínák rozvodového/hnacího řetězu > Součásti, provozní hmoty > Chybný
Náhradní díl použitý k odstranění závady	079-109-507-AF-

Faktura ▼



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Termín
přijetí:**
2019-09-26

Stav km:
171261

Č. zakázky:
675519

Č. faktury.:
4903303201

Pozn.
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15361970	Napinak retezů demontovány a namont	-	0000		0
2	37351915	Prevodovka automatická d+n	X	0000		0
3	15332071	Viko skrine rozvodového retezů d+n	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	15361971	Napinak retezů demontovány a namont	-	0000		0
6	15361972	Napinak retezů demontovány a namont	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	D 176501A1	Lepid. tes	1.00	A	OWN	02	0	0
2	N 10124304	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0
3	N 10124304	Sroub	5.00	A	OWN	01	0	0
4	N 90713203	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0
5	N 90912501	Krouzek te	1.00	B	OWN	01	0	0
6	N 91042802	Sroub	2.00	A	OWN	11	0	0
7	N 91042802	Sroub	1.00	A	OWN	11	0	0
8	N 91065802	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
9	WHT001011	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0
10	WHT002312B	Screw	1.00	A	OWN	18	0	0
11	06A131120D	Tesneni	2.00	A	OWN	13	0	0
12	06E109218AK	TENSIONER	1.00	A	OWN	13	0	0
13	079109470A	LINING	1.00	A	OWN	18	0	0
14	8K0253115K	Seal	2.00	A	OWN	13	0	0
15	N 91130802	Collar nut	16.00	A	OWN	08	0	0
16	N 0138115	Krouzek te	2.00	B	OWN	01	0	0
17	N 0282112	Krouzek te	1.00	A	OWN	13	0	0
18	N 10201901	Spona	1.00	B	OWN	01	0	0
19	N 90365304	Krouzek te	1.00	B	OWN	11	0	0
20	N 90783401	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0
21	4F0145117	Seal	1.00	A	OWN	15	0	0
22	4G0253115D	Seal	2.00	A	OWN	13	0	0
23	N 10124304	Sroub	8.00	A	OWN	01	0	0
24	N 0282112	Krouzek te	1.00	A	OWN	13	0	0
25	N 90365304	Krouzek te	1.00	B	OWN	11	0	0
26	N 10124304	Sroub	6.00	A	OWN	01	0	0
27	N 10197211	Sroub	1.00	A	OWN	11	0	0
28	N 10285505	Screw	3.00	A	OWN	01	0	0
29	N 10518405	Bolt	1.00	A	OWN	11	0	0
30	N 10554002	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
31	N 10719001	Sroub s va	6.00	A	OWN	11	0	0
32	N 10772201	Clamp	1.00	A	OWN	11	0	0
33	N 90441103	Sroub valc	12.00	A	OWN	01	0	0
34	N 90713203	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0
35	N 90929401	Sroub valc	10.00	A	OWN	11	0	0
36	N 90954903	Sroub	3.00	A	OWN	11	0	0
37	N 90962301	Screw	1.00	A	OWN	11	0	0
38	N 91065802	Krouzek te	1.00	A	OWN	11	0	0
39	N 91143203	Bolt	6.00	A	OWN	11	0	0
40	WHT006335A	SEAL. RING	2.00	A	OWN	13	0	0
41	06E109465AS	Retez roz.	1.00	A	OWN	18	0	0
42	06E109465AT	Retez roz.	1.00	A	OWN	18	0	0
43	06E109465BC	Retez roz.	1.00	A	OWN	18	0	0
44	079103051F	Krouzek te	1.00	A	OWN	13	0	0
45	079109139L	Tesneni	1.00	A	OWN	13	0	0
46	079109507AM	TENSIONER	1.00	A	OWN	13	0	0
47	8E0407643A	Valc.sroub	2.00	C	OWN	01	0	0
48	N 91129001	Valc.sroub	2.00	A	OWN	11	0	0
49	022103139B	Objimka li	1.00	A	OWN	08	0	0
50	06E109465BA	timing cha	1.00	A	OWN	18	0	0
51	079109139M	Seal	1.00	A	OWN	13	0	0
52	079109507AF	Tensioner	1.00	A	OWN	13	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

přijetí:

2019-09-26

Stav km:

171261

Č. zakázky:

675519

Č. faktury.:

4901122073

Pozn.

Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15361970	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0
2	37351915	Prevodovka automaticka d+n	X	0000		0
3	15332071	Viko skrine rozvodoveho retezu d+n	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	15361971	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0
6	15361972	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
1	D 176501A1	silikon. prost. lepicí tesnici	0.00	A	OWN	02	0	
2	N 10124304	sroub s cock.hl. s vn.torxem	0.00	A	OWN	01	0	
3	N 10124304	sroub s cock.hl. s vn.torxem	0.00	A	OWN	01	0	
4	N 90713203	O-krouzek	0.00	A	OWN	11	0	
5	N 90912501	O-krouzek	0.00	B	OWN	01	0	
6	N 91042802	sroub s valcovou hlavou vnitřní torx	0.00	A	OWN	11	0	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
7	N 91042802	sroub s valcovou hlavou vnitřní torx	0.00	A	OWN	11	0	
8	N 91065802	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	
9	WHT001011	O-krouzek	0.00	A	OWN	11	0	
10	WHT002312B	sroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	0.00	A	OWN	18	0	
11	06A131120D	tesnění	0.00	A	OWN	13	0	
12	06E109218AK	napínák řetězu	0.00	A	OWN	13	0	
13	079109470A	krytina	0.00	A	OWN	18	0	
14	8K0253115K	tesnění	0.00	A	OWN	13	0	
15	N 91130802	sestihrána matice s nakružkem, samojistící	0.00	A	OWN	08	0	
16	N 0138115	Krouzek te	0.00	B	OWN	01	0	
17	N 0282112	Krouzek te	0.00	A	OWN	13	0	
18	N 10201901	uchytka-sverka	0.00	B	OWN	01	0	
19	N 90365304	O-krouzek	0.00	B	OWN	11	0	
20	N 90783401	O-krouzek	0.00	A	OWN	11	0	
21	4F0145117	tesnění	0.00	A	OWN	15	0	
22	4G0253115D	tesnění	0.00	A	OWN	13	0	
23	N 10124304	sroub s cock.hl. s vn.torxem	0.00	A	OWN	01	0	
24	N 0282112	Krouzek te	0.00	A	OWN	13	0	
25	N 90365304	O-krouzek	0.00	B	OWN	11	0	
26	N 10124304	sroub s cock.hl. s vn.torxem	0.00	A	OWN	01	0	
27	N 10197211	Sroub	0.00	A	OWN	11	0	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
28	N 10285505	sroub s valcovou hlavou s vnitřním torxem	0.00	A	OWN	01	0	
29	N 10518405	sroub s valc.hlavou s vnitřním tisicíhranem, samojistici	0.00	A	OWN	11	0	
30	N 10554002	Sroub	0.00	A	OWN	01	0	
31	N 10719001	sroub s valcovou hlavou s vni- trním sestihranem, samojistici	0.00	A	OWN	11	0	
32	N 10772201	Ohr-Schlauchklemme	0.00	A	OWN	11	0	
33	N 90441103	sroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	0.00	A	OWN	01	0	
34	N 90713203	O-krouzek	0.00	A	OWN	11	0	
35	N 90929401	sroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	0.00	A	OWN	11	0	
36	N 90954903	Sroub	0.00	A	OWN	11	0	
37	N 90962301	sroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	0.00	A	OWN	11	0	
38	N 91065802	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	
39	N 91143203	sroub s dvanactihrannou hlavou	0.00	A	OWN	11	0	
40	WHT006335A	O-krouzek	0.00	A	OWN	13	0	
41	06E109465AS	retez rozvodovy	0.00	A	OWN	18	0	
42	06E109465AT	retez rozvodovy	0.00	A	OWN	18	0	
43	06E109465BC	retez rozvodovy	0.00	A	OWN	18	0	
44	079103051F	tesnici krouzek pro hridel	0.00	A	OWN	13	0	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
45	079109139L	tesnení	0.00	A	OWN	13	0	
46	079109507AM	napínak řetezu	0.00	A	OWN	13	0	
47	8E0407643A	šroub s nakružkem s valcovou hlavou s vnitřním sestihranem	0.00	C	OWN	01	0	
48	N 91129001	šroub s nakružkem s vnitřním mnohohranem	0.00	A	OWN	11	0	
49	022103139B	Objímka li	0.00	A	OWN	08	0	
50	06E109465BA	řetěz rozvodový	0.00	A	OWN	18	0	
51	079109139M	tesnení	0.00	A	OWN	13	0	
52	079109507AF	napínak řetezu	0.00	A	OWN	13	0	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-09-18

Stav km:
171261

Č. zakázky:
674592

Č. faktury.:
4901122081

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	10831900	Kryt motoru vrchni d+n	-	0000		0
4	24691906	Lambda sonda demontovany a namontov	-	0000		0
5	01140000	Servis vymeny oleje (promenlivy) .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	1K0825951	Sroub	3.00	A	OWN	01	0	0
2	8W0805121	DOWEL PIN	4.00	A	OWN	18	0	0
3	4H0805121	Swivel pin	1.00	A	OWN	18	0	0
4	4H0906262M	LAMBDA PR	1.00	A	OWN	13	0	0
5	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
6	079198405D	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-07-16

Stav km:
166736

Č. zakázky:
668417

Č. faktury.:
4901117019

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	98001000	Kontrola el.instalace	-	0000		0
3	87041900	RJ klimatizace demontovany a namont	-	0000		0
4	80151999	Cerpadlo topeni d+n	-	0000		0
5	97094199	Zapalovac zkou	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059121012A	Cerpadlo	1.00	A	OWN	16	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-03-15**Stav km:**
152912**Č. zakázky:**
654113**Č. faktury.:**
4901106070**Pozn.**
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090004	Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	X	0000		0
2	85181900	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079198405D	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
2	N 0138495	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
3	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
4	V-132	ADITIV BENZIN 125ml	1.00	M	6	05	0	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-01-29**Stav km:**
151419**Č. zakázky:**
648865**Č. faktury.:**
4901103084

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98001000	Kontrola podvozku	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
2	40782050	Tyc spojovací stabilizatoru d+n	-	0000		0
3	40162050	Rameno vodici demontovany a namonto	-	0000		0
4	40172050	Rameno spodni demontovany a namonto	-	0000		0
5	40205699	Pouzdro ramena pruzne vyme	-	0000		0
6	10821900	Kryt odhlučnovaci d+n	-	0000		0
7	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10286110	Matice	2.00	A	OWN	01	0	0
2	N 10570702	Bolt	2.00	A	OWN	11	0	0
3	N 10640901	Bolt	2.00	A	OWN	11	0	0
4	N 10699901	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	2.00	A	OWN	01	0	0
5	WHT001949	Sroub	2.00	A	OWN	11	0	0
6	WHT003684	Nut	1.00	A	OWN	11	0	0
7	WHT003684	Nut	3.00	A	OWN	11	0	0
8	WHT006151	Collar nut	2.00	A	OWN	11	0	0
9	4E0407181B	Luzko	2.00	C	OWN	14	0	0
10	4H0407183C	MOUNTING	2.00	A	OWN	14	0	0
11	4M0411317	Coupl. rod	2.00	A	OWN	13	0	0
12	4H0407182C	Rubb. bush	2.00	A	OWN	14	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
13	BENZIN	BENZIN	5.00	X	6	00	0	0

Reklamace



Termín

přijetí:

2018-10-11

Stav km:

147585

Č. zakázky:

635839

ID

reklamace:

104303949

Reklamace zákazníka	Motor po nastartování chrastí - nepravidelný chod a síčí
Kódování zákazníka	Motor > Provoz motoru > Běh motoru > Hluk, vibrace > Hluk
Zjištění servisní dílny	Při opravě zjištěn vadný napínák řetězu viz. video
Kódování dílny	Motor > Ozubený pohon, řetězový pohon, řemenový pohon > Napínák rozvodového/hnacího řetězu > Kluzná kolejnice napínáku řetězu > Součásti, provozní hmoty > Chybný
Náhradní díl použitý k odstranění závady	06E-109-217-AJ-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín
přijetí:
2018-10-11

Stav km:
147585

Č. zakázky:
635839

ID
reklamace:
104199256

Reklamace zákazníka	Motor po nastartování chrastí - nepravidelný chod a sičí
Kódování zákazníka	Motor > Provoz motoru > Běh motoru > Hluk, vibrace > Hluk
Zjištění servisní dílny	Svítlí kontrolka motoru - zjištěna závada na přestavovači vačkové hřídele v levo - výměna přestavovače dle TPI. Po výměně vše ok. [2049087/3 Svítlí kontrolka motoru (MIL), záznam k přestavování vačkových HŘÍDELÍ PO zpracování TPI 2040694 - 4,0 TFSI]
Kódování dílny	Motor > Hlava válců, ventilový rozvod > Přestavovač vačkového hřídele > Součásti, provozní hmoty > Chybný
Náhradní díl použitý k odstranění závady	06E-109-083-N-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2018-10-11**Stav km:**
147585**Č. zakázky:**
635839**ID
reklamace:**
104199638Reklamace
zákazníka

Motor po nastartování chrastí - nepravidelný chod a sičí

Kódování
zákazníka

Motor > Provoz motoru > Běh motoru > Hluk, vibrace > Hluk

Zjištění servisní
dílny

Zjištěno pískání - výměna od vzdušnění klikové hřídele. [2040461/4 Pískání z prostoru motoru - 4.0 TFSI] [2040461/4 Pískání z prostoru motoru - 4.0 TFSI]

Kódování dílny

Motor > Skříň, klikové ústrojí > Pouzdro odvětrávání klikové skříně > Netěsnosti > Netěsný

Náhradní díl
použitý k
odstranění
závady

079-103-542-E-

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2018-10-11**Stav km:**
147585**Č. zakázky:**
635839**ID
reklamace:**
104302510

Reklamace zákazníka

Motor po nastartování chrastí - nepravidelný chod a sičí

Kódování zákazníka

Motor > Provoz motoru > Běh motoru > Hluk, vibrace > Hluk

Zjištění servisní dílny

nezjištěno

Kódování dílny

Motor > Hlava válců, ventilový rozvod > Přestavovač
vačkového hřídele > Součásti, provozní hmoty > ChybnýNáhradní díl použitý k
odstranění závady

Faktura

**Termín
přijetí:**
2018-10-11**Stav km:**
147585**Č. zakázky:**
635839**Č. faktury.:**
4803302736**Pozn.**
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15841971	Nastavovac vackovych hrideli d+n	-	0000		0
2	21712071	Vedeni oleje privodni d+n	-	0000		0
3	15361972	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0
4	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	10501971	Hadice odvzdusnovaci d+n	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
9	24461921	Rozdelovac nasavaneho vzduchu d+n	-	0000		0
10	15331921	Viko skrine rozvodoveho retezu d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	WHT002312B	Screw	0.95	A	OWN	18	0	0
2	N 10124304	Sroub	3.81	B	OWN	01	0	0
3	079109470A	LINING	0.95	A	OWN	18	0	0
4	D 176501A1	Lepid. tes	0.95	A	OWN	02	0	0
5	N 90365304	Krouzek te	0.95	B	OWN	11	0	0
6	N 90713203	Krouzek te	0.95	A	OWN	11	0	0
7	N 90912501	Krouzek te	0.95	B	OWN	01	0	0
8	N 91042802	Sroub	2.86	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
9	N 91056801	Krouzek te	1.91	A	OWN	01	0	0
10	N 91065802	Krouzek te	0.95	A	OWN	11	0	0
11	N 91130802	Collar nut	15.26	A	OWN	08	0	0
12	WHT001011	Krouzek te	0.95	A	OWN	11	0	0
13	WHT006335A	SEAL. RING	3.81	A	OWN	11	0	0
14	WHT006537	Seal. ring	3.81	A	OWN	11	0	0
15	06E109083N	Adjuster	0.95	A	OWN	18	0	0
16	1K0253141N	Clip	1.91	A	OWN	04	0	0
17	4G0253115D	Seal	1.91	A	OWN	13	0	0
18	8K0253115K	Seal	1.91	A	OWN	13	0	0
19	N 01152426	Podložka	3.81	A	OWN	01	0	0
20	06E109217AJ	TENSIONER	0.95	A	OWN	13	0	0
21	N 90442501	Sverka	1.91	B	OWN	01	0	0
22	N 90489801	Spona manz	1.91	B	OWN	01	0	0
23	WHT001011	Krouzek te	0.95	A	OWN	11	0	0
24	079103542E	SEPARATOR	0.95	A	OWN	18	0	0
25	079129717J	Seal	0.95	A	OWN	13	0	0
26	079129717K	Seal	0.95	A	OWN	13	0	0
27	N 90303801	Krouzek te	1.91	C	OWN	01	0	0
28	N 90409501	Spona manz	1.91	B	OWN	11	0	0
29	WHT001011A	Krouzek te	1.91	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
30	WHT005529	Seal. ring	1.91	A	OWN	11	0	0
31	079145417B	SEAL	0.95	A	OWN	18	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-10-11

Stav km:
147585

Č. zakázky:
635839

Č. faktury.:
4802205376

Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15841971	Nastavovac vackovych hrideli d+n	-	0000		0
2	21712071	Vedeni oleje privodni d+n	-	0000		0
3	15361972	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0
4	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	10501971	Hadice odvzdusnovaci d+n	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
9	24461921	Rozdelovac nasavaneho vzduchu d+n	-	0000		0
10	15331921	Viko skrine rozvodoveho retezu d+n	-	0000		0

Položka dílů



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	WHT002312B	Screw	0.00	A	OWN	18	0	0
2	N 10124304	Sroub	0.00	B	OWN	01	0	0
3	079109470A	LINING	0.00	A	OWN	18	0	0
4	D 176501A1	Lepid. tes	0.00	A	OWN	02	0	0
5	N 90365304	Krouzek te	0.00	B	OWN	11	0	0
6	N 90713203	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	0
7	N 90912501	Krouzek te	0.00	B	OWN	01	0	0
8	N 91042802	Sroub	0.00	A	OWN	11	0	0
9	N 91056801	Krouzek te	0.00	A	OWN	01	0	0
10	N 91065802	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	0
11	N 91130802	Collar nut	0.00	A	OWN	08	0	0
12	WHT001011	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	0
13	WHT006335A	SEAL. RING	0.00	A	OWN	11	0	0
14	WHT006537	Seal. ring	0.00	A	OWN	11	0	0
15	06E109083N	Adjuster	0.00	A	OWN	18	0	0
16	1K0253141N	Clip	0.00	A	OWN	04	0	0
17	4G0253115D	Seal	0.00	A	OWN	13	0	0
18	8K0253115K	Seal	0.00	A	OWN	13	0	0
19	N 01152426	Podložka	0.00	A	OWN	01	0	0
20	06E109217AJ	TENSIONER	0.00	A	OWN	13	0	0
21	N 90442501	Sverka	0.00	B	OWN	01	0	0
22	N 90489801	Spona manz	0.00	B	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
23	WHT001011	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	0
24	079103542E	SEPARATOR	0.00	A	OWN	18	0	0
25	079129717J	Seal	0.00	A	OWN	13	0	0
26	079129717K	Seal	0.00	A	OWN	13	0	0
27	N 90303801	Krouzek te	0.00	C	OWN	01	0	0
28	N 90409501	Spona manz	0.00	B	OWN	11	0	0
29	WHT001011A	Krouzek te	0.00	A	OWN	11	0	0
30	WHT005529	Seal. ring	0.00	A	OWN	11	0	0
31	079145417B	SEAL	0.00	A	OWN	18	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-10-11

Stav km:
147585

Č. zakázky:
635839

Č. faktury.:
4801126808

Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15841971	Nastavovac vackovych hrideli d+n	-	0000		0
2	21712071	Vedeni oleje privodni d+n	-	0000		0
3	15361972	Napinak retezů demontovany a namont	-	0000		0
4	27068950	Akumulator nabíjet	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	10501971	Hadice odvdusnovaci d+n	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
9	24461921	Rozdelovac nasavaneho vzduchu d+n	-	0000		0
10	15331921	Viko skrine rozvodoveho retezdu d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	WHT002312B	Screw	0.05	A	OWN	18	0	0
2	N 10124304	Sroub	0.19	B	OWN	01	0	0
3	079109470A	LINING	0.05	A	OWN	18	0	0
4	D 176501A1	Lepid. tes	0.05	A	OWN	02	0	0
5	N 90365304	Krouzek te	0.05	B	OWN	11	0	0
6	N 90713203	Krouzek te	0.05	A	OWN	11	0	0
7	N 90912501	Krouzek te	0.05	B	OWN	01	0	0
8	N 91042802	Sroub	0.14	A	OWN	11	0	0
9	N 91056801	Krouzek te	0.09	A	OWN	01	0	0
10	N 91065802	Krouzek te	0.05	A	OWN	11	0	0
11	N 91130802	Collar nut	0.74	A	OWN	08	0	0
12	WHT001011	Krouzek te	0.05	A	OWN	11	0	0
13	WHT006335A	SEAL. RING	0.19	A	OWN	11	0	0
14	WHT006537	Seal. ring	0.19	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
15	06E109083N	Adjuster	0.05	A	OWN	18	0	0
16	1K0253141N	Clip	0.09	A	OWN	04	0	0
17	4G0253115D	Seal	0.09	A	OWN	13	0	0
18	8K0253115K	Seal	0.09	A	OWN	13	0	0
19	N 01152426	Podložka	0.19	A	OWN	01	0	0
20	06E109217AJ	TENSIONER	0.05	A	OWN	13	0	0
21	N 90442501	Sverka	0.09	B	OWN	01	0	0
22	N 90489801	Spona manz	0.09	B	OWN	01	0	0
23	WHT001011	Krouzek te	0.05	A	OWN	11	0	0
24	079103542E	SEPARATOR	0.05	A	OWN	18	0	0
25	079129717J	Seal	0.05	A	OWN	13	0	0
26	079129717K	Seal	0.05	A	OWN	13	0	0
27	N 90303801	Krouzek te	0.09	C	OWN	01	0	0
28	N 90409501	Spona manz	0.09	B	OWN	11	0	0
29	WHT001011A	Krouzek te	0.09	A	OWN	11	0	0
30	WHT005529	Seal. ring	0.09	A	OWN	11	0	0
31	079145417B	SEAL	0.05	A	OWN	18	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-05-23

Stav km:
122522

Č. zakázky:
576341

Č. faktury.:
4701111861

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	85181900	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
2	01030014	Prohlídka s výmenou oleje (pevna) .	X	0000		0
3	28702071	Svicky zapalovací d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	06K905601M	SPARK PLUG	8.00	A	OWN	12	0	0
2	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	8.80	O	6	87	0	0
3	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	3.00	F	6	07	0	0
4	G 052000S0	DIST.WATER	10.00	A	OWN	02	0	0
5	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
6	N 0138157	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
7	079198405D	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
8	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-05-23**Stav km:**
122522**Č. zakázky:**
576344**Č. faktury.:**
4703301669**Pozn.**
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulator nabíjet	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000		0
3	21355599	Trubka vodni vyme	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	WHT006335A	SEAL. RING	4.00	A	OWN	11	0	0
2	079145417B	SEAL	2.00	A	OWN	18	0	0
3	079145818	Seal	1.00	A	OWN	13	0	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-01-23**Stav km:**
113840**Č. zakázky:**
561898**Č. faktury.:**
4701102360

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	94291900	Osvetleni SPZ demontovany a namonto	-	0000		0
2	64105500	Sklo predni vymenit	-	0000		0
3	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
4	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
5	44950100	Geometrie přední a zadní naprawy ko	-	0000		0
6	96381550	Kamera asistencních systému seridit	-	0000		0
7	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0845099D NVB	Windscreen	1.00	A	OWN	14	0	0
2	N 0177252	Zarovka	2.00	B	OWN	08	0	0
3	357853999B	Line	0.25	A	OWN	03	0	0
4	D 00920002	Primer	1.00	X	OWN	03	0	0
5	D 00940104	Roztok cis	0.50	X	OWN	03	0	0
6	D 00950025	Aplikator	1.00	B	OWN	03	0	0
7	D 004660M2	2-pack adh	1.00	A	OWN	02	0	0
8	4E0955609	Folie	1.00	C	OWN	18	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2016-07-14

Stav km:
103587

Č. zakázky:
540387

Č. faktury.:
4601114298

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98440002	Kola d+m, přezutí pneu, vyvážení	-	0000		0
2	98440006	Mytí kol strojní	-	0000		0
3	98GEOMZD	Kontrolní proměření geometrie ZDARM	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	A183014760	ZAVAZI SAMOLEP. 60G.	4.00	X	6	06	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-12-21

Stav km:
89144

Č. zakázky:
517944

Č. faktury.:
4501124775

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01030004	Prohlídka s výmenou oleje (pevna) .	X	0000		0
2	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
4	24242071	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
5	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
6	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
7	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
9	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
10	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0698151F	Br. lining	1.00	A	OWN	12	0	0
2	4H0129620M	Air filter	2.00	A	OWN	13	0	0
3	4H0615121P	Wire	2.00	A	OWN	18	0	0
4	N 0138157	Kroužek te	1.00	A	OWN	01	0	0
5	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
6	B 000750M9	Kapalina b	0.02	A	OWN	02	0	0
7	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
8	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	8.80	O	6	87	0	0
9	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	4.00	X	6	05	0	0
10	079198405D	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
11	4H0698451A	Br. lining	1.00	A	OWN	12	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
12	4H0615601L	Brakedisc	2.00	A	OWN	12	0	0
13	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0
14	4H0615121H	Wire	2.00	A	OWN	18	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-10-21

Stav km:
84567

Č. zakázky:
510287

Č. faktury.:
4501119818

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	98001000	Kontrola+korekce tlaku pneu	-	0000		0
4	92272000	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
5	98300001	Zkušební jízda vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H1061501041	FLOOR MAT	1.00	V	OWN	07	0	0
2	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	4.00	X	6	05	0	0
3	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	1.00	O	6	87	0	0
4	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
5	4H1998002B	Wischblatt	1.00	A	OWN	13	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-05-20

Stav km:
77251

Č. zakázky:
31137031

Č. faktury.:
2151002027

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
2	90831699	Kamera prostorova dem + mon	-	0000		0
3	90831600	Prostorova kamera seridit	-	0000		0
4	99999999	Geometrie promerit + seridit	-	0000		0
5	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
6	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
7	99999999	Myti + lux	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	7P6980551C	Camera	1.00		OWN	16	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-04-29

Stav km:
75235

Č. zakázky:
31136137

Č. faktury.:
2151001726

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01040004	Servis vymeny oleje(pevny) .	X	0000		0
2	99999999	Desinfekce klima	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	194250087	Castrol EP	9.00		6	01	0	0
2	16	Krouzek AL	1.00		6	00	0	0
3	G 052184A2	Cistic ske	0.30		OWN	02	0	0
4	28973	Sprej na c	0.50		6	00	0	0
5	82409	cistic UNI	0.10		6	00	0	0
6	G 013A8JM1	COOLANT	0.50		OWN	02	0	0
7	079198405D	Filterelem	1.00		OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-04-29

Stav km:
75235

Č. zakázky:
31136137

Č. faktury.:
I031136137

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Myti + lux	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-04-08

Stav km:
74578

Č. zakázky:
31134937

Č. faktury.:
1151002076

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	44059300	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0
3	99999997	Myti a cisteni	-	0000		0
4	99999997	Uskladneni zimnich kol 19"	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	FENP065_O00925	FEBF 60g n	2.00		6	00	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-03-09

Stav km:
70767

Č. zakázky:
31133649

Č. faktury.:
1151001361

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	44059406	Kolo 19" prezout 4x	-	0000		0
3	99999999	Mytí a čistení	-	0000		0
4	44059466	Kolo 19" vyvazit 4x	-	0000		0
5	K0010002	Geometrie naprav, měření a serizení	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	TR414SG_O00925	Bezdušový	4.00		6	00	0	0
2	22331_1447	Pasta na m	80.00		6	00	0	0
3	147961-30_1447	Cistic brz	0.20		6	00	0	0
4	FENP065_O00925	FEBF 60g n	8.20		6	00	0	0
5	TZ0490296	Pneu Z 235	4.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-03-09

Stav km:
70767

Č. zakázky:
31133649

Č. faktury.:
I031133649

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Testovací linka	-	0000		0
2	99999999	Geometrie, mereni a serizeni	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-11-05

Stav km:
62425

Č. zakázky:
31129084

Č. faktury.:
1141007096

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletni demontovany a namont	-	0000		0
2	99999998	Uskladneni letnich kol	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	FENP065_O00925	FEBF 60g n	4.00		6	00	0	0
2	147961-30_1447	Cistic brz	0.30		6	00	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2014-11-05**Stav km:**
62425**Č. zakázky:**
31129084**Č. faktury.:**
I031129084

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999996	Myti a cistení	-	0000		0
2	99999997	Kontrola a serizení geometrie	-	0000		0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2014-09-01**Stav km:**
57620**Č. zakázky:**
31126327**Č. faktury.:**
2141002677**Pozn.**
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01020000	Prohlídka .	X	0000		0
2	46562099	Kontrola de+mo pyloveho filtru	-	0000		0
3	28702019	Svicky zapalovací d+n	-	0000		0
4	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
5	46362000	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
6	13631386	Kotouč brzdový de + montovat	-	0000		0
7	46382000	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
8	44405550	Pneuvyměnit	-	0000		0

Položka dílů



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079905626G	Spark plug	8.00		OWN	00	0	0
2	33333	SLX P.Powe	8.50		6	00	0	0
3	4H0698451A	Br. lining	1.00		OWN	00	0	0
4	4G0698151F	Br. lining	1.00		OWN	00	0	0
5	G 013A8JM1	COOLANT	0.50		OWN	00	0	0
6	89894	Napln do o	0.30		6	00	0	0
7	16	Krouzek AL	1.00		6	00	0	0
8	4H0819439	Dust filt.	1.00		OWN	00	0	0
9	4H0698231	Repair kit	1.00		OWN	00	0	0
10	079198405D	Filterelem	1.00		OWN	00	0	0
11	4H0615301T	Brakedisc	2.00		OWN	00	0	0
12	4H0615269C	Spring	2.00		OWN	00	0	0
13	34171	Cleaner	0.10		6	00	0	0
14	20420	Mazivo	0.10		6	00	0	0
15	83341	Zavazi sam	2.00		6	00	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-09-01

Stav km:
57620

Č. zakázky:
31126327

Č. faktury.:
I031126327

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Myti vozu	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-04-25

Stav km:
47407

Č. zakázky:
31121775

Č. faktury.:
1141002522

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Kolo d+m 4x	-	0000		0
2	44059300	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0
3	99999999	Uskladnění zimních kol	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-04-25

Stav km:
47407

Č. zakázky:
31121775

Č. faktury.:
I031121775

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Mytí a čistení	-	0000		0
2	99999999	Testovací linka	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-02-18

Stav km:
42425

Č. zakázky:
31118998

Č. faktury.:
2141000464

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01040000	Servis vymeny oleje(pevny) .	X	0000		0
2	K0010002	Geometrie - serizeni	-	0000		0
3	46362098	Cistení brzdové soustavy	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079198405D	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
2	16	Krouzek AL	1.00		6	01	0	0
3	33333	SLX P.Powe	8.50		6	01	0	0
4	G 013A8JM1	COOLANT	0.30		OWN	02	0	0
5	80550	cleaner UN	0.20		6	03	0	0
6	80562	Super mazi	0.20		6	03	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-02-18

Stav km:
42425

Č. zakázky:
31118998

Č. faktury.:
1031118998

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Myti vozu	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-10-31

Stav km:
32560

Č. zakázky:
31115078

Č. faktury.:
1131006758

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44402004	4x Pneu de a namontovat	-	0000		0
2	44402099	4x Kolo kompletni vyvazit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	FENP065_O00925	FEBF 60g n	8.00		6	C	0	0
2	147961-30_1447	Cistic brz	0.50		6	C	0	0
3	TL0390866_O024	Pneu L 265	4.00		6	01	0	0
4	AC 5324Q_O0029	Pasta na p	80.00		6	B	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-10-21

Stav km:
32000

Č. zakázky:
31114546

Č. faktury.:
1131006390

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Kolo d+m 4x	-	0000		0
2	99999999	Uskladneni letnich kol (21")	-	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-10-21

Stav km:
32000

Č. zakázky:
31114546

Č. faktury.:
1031114546

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Myti a cistení	-	0000		0
2	99999999	Testovací linka	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamacie



Termín
přijetí:
2013-09-13

Stav km:
28433

Č. zakázky:
3111220

ID
reklamacie:
49544362

Reklamacie
zákazníka

Svítil kontrolka motoru - občas vozidlo v nouzovém režimu

Kódování zákazníka

Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické
kontrolky > Kontrolka EPC > Funkčnost > Reaguje neoprávněně

Zjištění servisní
dílny

Kódování dílny

Motor > Mazací systém > Odlučovač oleje od vzdušnění motoru
> Součásti, provozní hmoty > Poškozený

Náhradní díl použitý
k odstranění závady

079-103-542-B-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-08-22

Stav km:
28433

Č. zakázky:
31112209

Č. faktury.:
Pd1005290

Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	17531971	Odlucovac oleje d+n	-	0000		0
2	24461921	Rozdelovac nasavaneho vzduchu d+n	-	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079103542B	Separator	1.00		OWN	C	0	0
2	079129717J	Seal	1.00		OWN	A	0	0
3	079129717K	Seal	1.00		OWN	A	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-08-12

Stav km:
27931

Č. zakázky:
31111798

Č. faktury.:
1131004854

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01020000	Prohlídka .	X	0000		0
2	85181900	Filtr prachovy a pylový d+n	-	0000		0
3	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
4	46369999	Pr.brzdy vycistit	-	0000		0
5	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
6	46389999	Z.brzdy vycistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0819439	Dust filt.	1.00		OWN	A	0	0
2	079198405D	Filterelem	1.00		OWN	A	0	0
3	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	A	0	0
4	193670087_O007	Castrol Ed	8.50		6	A	0	0
5	4G0698151F	Br. lining	1.00		OWN	A	0	0
6	4H0615121P	Wire	2.00		OWN	C	0	0
7	4H0698451A	Br. lining	1.00		OWN	A	0	0
8	4H0698231	Repair kit	1.00		OWN	A	0	0
9	G 013A8JM1	COOLANT	0.20		OWN	B	0	0
10	G 004000M2	Hydr.olej	0.30		OWN	C	0	0
11	147961-30_1447	Cistic brz	1.00		6	C	0	0
12	VIPLx200_16800	APM kapali	3.00		6	D	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2013-08-12**Stav km:**
27931**Č. zakázky:**
31111798**Č. faktury.:**
I031111798

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Testovací linka	-	0000		0
2	99999999	Mytí a cisteni	-	0000		0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2013-07-18**Stav km:**
27931**Č. zakázky:**
31110914**Č. faktury.:**
Pd1005266**Pozn.**
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	24702599	Update software motoru 19J1	-	0000		0
2	37302599	Aktualizace SW RJ převodovky 19J1	X	0000		0
3	37852599	Aktualizace SW pres SVM 37H4	X	0000		0
4	19585599	Vymena termostatu chladici kapaliny	-	0000		0
5	20225599	Vymena hadice AKF 19J1	-	0000		0
6	15824199	Vymena plniciho hrdla oleje 19J1	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	079121115AQ	Housing	1.00		OWN	A	1	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
2	079133394CF	Hose	1.00		OWN	C	0	0
3	N 0209022	Paska vaza	1.00		OWN	B	0	0
4	N 90770201	Trmen	1.00		OWN	B	0	0
5	079103499AE	Rohr	1.00		OWN	C	0	0
6	G 001800A1	Trh.sprej	0.10		OWN	D	0	0

Faktura



Termín
přijetí:
2013-04-11

Stav km:
19563

Č. zakázky:
31106589

Č. faktury.:
1131001938

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Kolo d+m 4x	-	0000		0
2	99999999	Uskladneni zimnich kol	-	0000		0
3	99999999	Myti a cistení	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-01-03

Stav km:
14750

Č. zakázky:
31103121

Č. faktury.:
2131000159

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01040000	Servis vymeny oleje(pevny) .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	33333	SLX P.Powe	8.50		6	A	0	0
2	16	Krouzek AL	1.00		6	A	0	0
3	3C0127434	Nast.filtr	1.00		OWN	B	0	0
4	G 013A8JM1	COOLANT	0.50		OWN	B	0	0
5	2897314	Napln do o	3.00		6	C	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-01-03

Stav km:
14750

Č. zakázky:
31103121

Č. faktury.:
Pd1004680

Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	91756199	Snimac pomoci parkovani - lakovani	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
3	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
4	91751901	Snimac pomoci pri parkovani d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	150919275	Sensor	1.00		OWN	C	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-01-03

Stav km:
14750

Č. zakázky:
31103121

Č. faktury.:
I031103121

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Myti vozu	-	0000		0

[VŠE](#)[ZÁRUKA](#)[ÚDRŽBA](#)[REKLAMACE](#)[KOPIE ZOBRAZENÍ](#)

Faktura

Termín
přijetí:
2012-11-05

Stav km:
7597

Č. zakázky:
31101135

Č. faktury.:
1121006600

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052004	4x kolo de a montovat	-	0000		0
2	99999999	Uskladneni 4x letnich kol	-	0000		0
3	99999999	Provizorni oprava pneu. zalepenim	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0073539 8Z8	Comp wheel	2.00		6	C	0	0
2	4H0073639 8Z8	Comp wheel	2.00		6	C	0	0
3	12666-TRACE	Opravny kn	1.00		6	B	0	0
4	13885_0018504	Lepidlo na	12.00		6	C	0	0

Zobrazuji 1 až 51 z celkem 51 záznamů

[Předchozí](#)[1](#)[Další](#)