

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4M2JD057810
Registrace	2018-07-31
Příští HK (hlavní kontrola)	2022-08
Příští EK (emisní kontrola)	2022-08
Typ	4MBSU1

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín
přijetí:
2020-06-03

Stav km:
58264

Č. zakázky:
703658

ID
reklamace:
123569162

Reklamace zákazníka

Při teplotách pod 10C nepravdivelný chod motoru po startu

Kódování zákazníka

Motor > Provoz motoru > Běh motoru > Hluk, vibrace > Vibruje

Zjištění servisní dílny

Závada nezjištěna.

Kódování dílny

Neprovedena žádná oprava

Náhradní díl použitý k odstranění závady



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2020-06-03**Stav km:**
58264**Č. zakázky:**
703658**ID
reklamace:**
123569047Reklamace
zákazníka

Rozsvěcuje se nepravidelně kontrolka motoru

Kódování
zákazníkaInformace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické ukazatele
závad > Ukazatel závady systému kontroly emisí > Funkčnost >
Reaguje neoprávněněZjištění servisní
dílny

Závada nezjištěna.

Kódování dílny

Neprovedena žádná oprava

Náhradní díl
použitý k
odstranění
závady



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán**
▼**Termín
přijetí:**
2020-06-03**Stav km:**
58264**Č. zakázky.:**
703656**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	20341951	Cistic paliva vznetoveho motoru
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy
3	60480250	Odtok vody
4	26883550	Prostredok redukci
5	23242077	Vlozka filtru vzduchu

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2020-06-03**Stav km:**
58264**Č. zakázky:**
703658**Č. faktury.:**
4003302017**Pozn.**
Záruka/kula
nce**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2020-06-03**Stav km:**
58264**Č. zakázky:**
703656**Č. faktury.:**
4001112191**Pozn.**
Údržba**Pracovní pozice**



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090027	Prohlídka s výměnou oleje (proměnit)	X	0000		0
2	26883550	Prostředek redukční prověřit a doplnit	-	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
4	60480250	Odtok vody kontrolovat	-	0000		0
5	23242077	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
6	20341951	Cistice paliva vznetového motoru d+n	-	0000		0
7	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
8	44051900	Kolo kompletní demontováno a namontováno	-	0000		0
9	46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0
10	44051900	Kolo kompletní demontováno a namontováno	-	0000		0
11	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
12	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
13	98300001	Zkušební jízda vozem	-	0000		0
14	9800VOLN	Baterie v klíči D+M	-	0000		0
15	9800VOLN	Zjištění závady + Pojistka D+M	-	0000		0
16	98200104	Čištění kompletu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	-------



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M0615121AC	kabel cidla (ukazatel opotřeb.brzd.dest.)	2.00	A	OWN	18	0	0
2	4M0698151BB	1 sada brzdových destiček pro kotoucovou brzdu	1.00	A	OWN	12	0	0
3	4M0698451P	1 sada brzdových destiček pro kotoucovou brzdu	1.00	A	OWN	12	0	0
4	8W0615121E	cidlo kontaktu	2.00	A	OWN	18	0	0
5	A0890107600	CISTIC BRZD	1.00	X	6	11	0	0
6	A0893116010	PASTA MONTAZNI BRZDY	2.00	X	6	04	0	0
7	193670087	MOTOROVY OLEJ LONG. III	9.00	O	6	87	0	0
8	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	5.00	F	6	07	0	0
9	G 013A8JM8	Chladici kapalina-koncentrat	0.01	A	OWN	02	0	0
10	N 10528301	Baterie	1.00	B	OWN	01	0	0
11	N 0138495	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
12	N 91167901	zatka sroubova	1.00	A	OWN	01	0	0
13	057103632C	krouzek tesnici	1.00	A	OWN	13	0	0
14	057198405D	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	11	0	0
15	4M0127434G	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	11	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
16	4M0133843A	vložka vzduchového filtru	2.00	A	OWN	11	0	0
17	4M0819439A	filtracni vložka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	A	OWN	11	0	0
18	N 01713113	Pojistka	1.00	B	OWN	01	0	0
19	G 052910M9	Roztok mocoviny-AdBlue	0.09	A	OWN	06	0	0

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-10-15Stav km:
39372Č. zakázky.:
677669Potvrzení
servisních
úkonů:
Záznam
dílny

#		
1	Popis	Záznam dílny
2	Pozn.	39E9 akce

**VŠE**

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2019-10-15**Stav km:**
39372**Č. zakázky:**
677669**Č. faktury.:**
4903303255**Pozn.**
Záruka/kula
nce**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	39010299	Rozvodovka kontr	-	0000		0
2	39012499	Rozvodovka nam	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	0BE525069	Cap	2.00	A	OWN	18	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-10-14

Stav km:
39372

Č. zakázky:
677405

Č. faktury.:
4901122309

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
2	98200104	Čištění komplet	-	0000		0
3	40071999	Kontrola hluku od P nápavy v rejdu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
2	778	KAPALINA DO OSTR.1L ZIMNI	6.00	X	6	05	0	0
3	G 052910M9	Urea	0.10	A	OWN	06	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín

přijetí:

2019-07-02

Stav km:

29642

Č. zakázky:

666925

ID

reklamace:

112562407

Reklamace zákazníka

Byla natankována 1/2 PHM v nádrži a když se přišlo po stání k vozu, byla 1/1 a během jízdy klesla na 1/2

Kódování zákazníka

Informace, navigace, komunikace, zábava > Sdružené přístroje, indikátory, obrazovky > Ukazatel zásoby paliva

Zjištění servisní dílny

závada nezjištěna

Kódování dílny

Neprovedena žádná oprava

Náhradní díl použitý k odstranění závady

Digitální servisní plán



Termín

přijetí:

2019-07-02

Stav km:

29642

Č. zakázky.:

666918

Potvrzení

servisních

úkonů:

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	26883550	Prostředek redukční

Faktura



Termín

přijetí:

2019-07-02

Stav km:

29642

Č. zakázky:

666918

Č. faktury.:

4901115096

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	01090037	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
3	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
4	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
5	98KDK000	Doplnění provozních kapalin	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910M9	Urea	0.11	A	OWN	06	0	0
2	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	9.10	O	6	87	0	0
3	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	0.30	O	6	87	0	0
4	G 013A8JM8	COOLANT	0.01	A	OWN	02	0	0
5	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	4.00	F	6	07	0	0
6	057103632C	seal ring	1.00	A	OWN	13	0	0
7	057198405D	FILTERELEM	1.00	A	OWN	11	0	0
8	N 0138495	Krouzek te	1.00	A	OWN	01	0	0
9	4M0819439A	INSERT	1.00	A	OWN	11	0	0

**VŠE**

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán****Termín
přijetí:**
2018-08-10**Stav km:**
5**Č. zakázky.:**
629557**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka
predprodejní

#		
1	Popis	Prohlídka predprodejní
2	Pozn.	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-08-10

Stav km:
5

Č. zakázky:
629557

Č. faktury.:
4802204315

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98002002	Předprodej - mytí,čištění	-	0000		0
2	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0
3	98KDK000	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	781	KAPAL DO OSTR. 1L LETNI	5.00	F	6	07	0	0
2	193670087	CASTROL EDGE PROF LLIII	0.50	O	6	87	0	0
3	NAFTA	NAFTA	10.00	X	6	00	0	0
4	PODLOZKA SP	PODLOZKA SPZ AUDI	2.00	F	6	07	0	0

[VŠE](#)[ZÁRUKA](#)[ÚDRŽBA](#)[DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN](#)[REKLAMACE](#)[KOPIE ZOBRAZENÍ](#)**Faktura** ▼**Termín
přijetí:**
2018-08-10**Stav km:**
5**Č. zakázky:**
629558**Č. faktury.:**
4802204487**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	96162099	Svetlo dveri varovne d+n	-	0000		0
2		montáž fólie	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M1061501 041	FLOOR MAT	1.00	V	OWN	39	0	0
2	4M0061511 041	FLOOR MAT	1.00	V	OWN	39	0	0
3	4M0061182	CRADLE	1.00	V	OWN	31	0	0
4	4G0052133G	LED LIGHTS	2.00	V	OWN	10	0	0

Zobrazuji 1 až 14 z celkem 14 záznamů

[Předchozí](#)[1](#)[Další](#)