

Vozidlo

BMW 535D XDR A, 230kW

WBAXA91030DX32689



Vývojové označení

F10

Barva

carbon-schwarz

Aktuální stupeň integrace

F010-15-11-503

Začátek záruky

30. července 2012



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřeno	10011580500	Kontrola příp. výměna chladiče EGR (nástupce TA 119704) Lokální číslo opatření: -	
Otevřeno	1INFO211056	Service Action in Case of Customer Complaint (SACC): Topic "Exhaust-Gas Recirculation Cooler Nx7" Lokální číslo opatření: -	

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (...)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map Europe PREMIUM 2012 (Stav: 9.5.2019)	Není k dispozici aktivní předplatné.	-	Road Map Europe West PREMIUM 2020-2 Road Map Europe East PREMIUM 2020-2 Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2020-2 Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2020-2

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	535D XDR A
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	DX32689
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAXA91030DX32689
Vývojové označení	F10
Řízení	LL
Motor	N57Z
Číslo motoru	33868219

Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO5, J, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0047589WYD
sériové číslo Headunit	0007712995
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F010-12-03-512
Datum výroby	25.6.2012
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	28.6.2012
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	XA01
Základní typ	XA91
Typ vedení	XA01

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration
0223 Elektronická kontrola tlumiče (EDC)
0229 Dynamic Drive
0230 Přídavný rozsah podle EU
0248 Vyhřívání volantů
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02NC BMW kolo z leh. sl. M dvoj. paprsek 350
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VA Adaptivní pohon

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0337 M Sportovní paket
03AG Couvací kamera
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0464 Vak na lyže
0465 Průchozí systém
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
0496 Vyhřívání sedadla zadní
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
04UR Vnitřní osvětlení
0502 Ostríkováč světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0522 Xenonová světla
0524 Adaptivní světlo do zatáček
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0571 Silnější napájecí zdroj
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
0609 Navigační systém profesionální
0644 Příprava mobilní telefon s Bluetooth
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AA BMW TeleServices
06AB Ovládání Teleservis
06FL USB/audio rozhraní
06NF Hudební rozhraní pro smartphone
06NR Apps
06VA CIC zaměření
06VC Řízení Combox
06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0754 M Zadní spoiler
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
0851 Jazyková verze německy
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje
24 měs./30 000 km

08TF Aktivní ochrana chodců
 08TH Speed Limit Info
 08TN Světlo jízdu dne nastav.v nabídce světel
 08V5 Štítek s upozorněním
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	29. 05. 2019	Klíč	167455 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	09. 05. 2019	Klíč	166228 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	09. 05. 2019	Servis	166228 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky
+	24. 04. 2019	Klíč	165479 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	16. 07. 2018	Servis	146146 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky
+	23. 05. 2018	Servis	143069 km	28518	Automaticky

				DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	
+	22. 05. 2018 Klíč	143069 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0	
+	03. 05. 2018 Klíč	141971 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0	
+	09. 01. 2018 Klíč	133502 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0	
+	23. 11. 2017 Servis	130247 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky	
+	22. 11. 2017 Klíč	130247 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0	
+	10. 11. 2017 Klíč	129201 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0	
+	15. 03. 2017 Klíč	111338 km	28518 DyCom	Klíč 0	

			Group, s.r.o., Karlovy Vary	
+	15. 03. 2017 Servis	111338 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky
+	08. 03. 2017 Klíč	111064 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	19. 04. 2016 Klíč	88348 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	07. 04. 2016 Klíč	87630 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 0
+	04. 03. 2016 Záruka	85093 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Úloha: Transfer box, complete Shaking
+	29. 02. 2016 Záruka	85074 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro

filter/activated
carbon filter

+	24. 02. 2016 Klíč	85072 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	24. 02. 2016 Servis	85072 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky
+	22. 02. 2016 Klíč	84742 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	30. 09. 2015 Klíč	76539 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	09. 09. 2015 Klíč	75326 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	13. 08. 2015 Klíč	73247 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	17. 06. 2015 Záruka	69123 km	28518 DyCom Group, s.r.o.,	Úloha: Service - standard scope

			Karlovy Vary	Úloha: Service - brake fluid
+	15. 06. 2015 Klíč	69119 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	16. 01. 2015 Servis	59888 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Manuál
+	16. 01. 2015 Záruka	59887 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	15. 01. 2015 Klíč	59887 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	12. 01. 2015 Klíč	59664 km	28518 DyCom	Klíč 1

			Group, s.r.o., Karlovy Vary	
+	05. 08. 2013 Záruka	24326 km	30521	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter Úloha: Service - standard scope
+	01. 08. 2013 Klíč	24326 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	07. 03. 2013 Klíč	14718 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1
+	07. 02. 2013 Klíč	12709 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Klíč 1