

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ8V3GA086472
Registrace	2015-11-30
Příští HK (hlavní kontrola)	2021-11
Příští EK (emisní kontrola)	2021-11
Typ	8VAAFG

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2019-10-30 Stav km: 123084 Č. zakázky: 715940 Č. faktury.: 1901117453						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800MIT1	Myti vozu pred opravou	-	0000		0
2	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
3	51017299	Plast lak pripr	-	0000		0
4	63296150	Kryt predniho narazniku novy dil la	-	0007		0
5	63296199	Krytka tazneho oka lak	-	0001		0
6	92706199	Krytka trysky ostrikovace 2x lak	-	0002		0
7	91756199	Snimac pomoci pri parkov. 2x lak	-	0002		0
8	50556100	Blatnik predni novy dil lakovat	-	0005		0
9	57296100	Teleso dveri novy dil lakovat	-	0014		0
10	57116299	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
11	57117952	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
12	58296100	Teleso dveri novy dil lakovat	-	0011		0
13	58116199	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
14	58117952	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ							
	#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
	15	53557903	Postranice zadni lakovat	-	0010		0
	16	51057902	Nosnik strechy podelny lakovat	-	0002		0
	17	50341999	Rozlesteni prilehlych dilu	-	0000		0
	18	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
	19	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
	20	10821900	Kryt odhlučovaci d+n	-	0000		0
	21	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
	22	63295558	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
	23	66031950	Spoiler predni demontovany a namont	-	0000		0
	24	50551950	Blatnik predni demontovany a namont	-	0000		0
	25	50555550	Blatnik predni vymenit	-	0000		0
	26	50555150	Blatnik predni tesnit	-	0000		0
	27	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0
	28	57295550	Teleso dveri vymenit	-	0000		0
	29	57251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
	30	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0
	31	58295550	Teleso dveri vymenit	-	0000		0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ							
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
32	58251600	Desky zamku seridit	-	0000		0	
33	66761900	Kryt podbehu zadni d+n	-	0000		0	
34	94311900	Svitilna skupinova zadni d+n	-	0000		0	
35	63691999	Kryt zadního narazniku povol	-	0000		0	
36	53554199	Postranice zadni opr	-	0000		0	
37	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0	
38	9800MYT4	Myti vozu po opravě	-	0000		0	

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	5Q0959811DAU3	motor pro spousteč oken	1.00	A	OWN	15	0
2	8V3807899	tah pasu	4.00	C	OWN	18	0
3	8V0010502EH	Notice	1.00	A	OWN	18	0
4	8V0837903	kryti (samolepici)	1.00	C	OWN	18	0
5	8V40357934PK	krytka reproduktoru soul (černá)	1.00	C	OWN	18	0
6	8V4837461	spousteč skla bez motoru	1.00	A	OWN	14	0
7	N 0161857	Nyt s trne	10.00	A	OWN	11	0
8	N 10621301	Matice	10.00	A	OWN	01	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ								
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příči
	9	251201525	Podložka	2.00	D	OWN	15	0
	10	4F0825429C	prvek upevnovací	20.00	A	OWN	18	0
	11	8K0837199	prichytka	10.00	C	OWN	03	0
	12	8V0098623A	1 sada upevňovacích dílů pro narázník	1.00	A	OWN	13	0
	13	8V0807065C GRU	kryt narázníku zakladované	1.00	C	OWN	18	0
	14	8V0821105L	blatník	1.00	A	OWN	14	0
	15	8V0821467E	držák	1.00	A	OWN	18	0
	16	8V0821471A	držák	1.00	C	OWN	18	0
	17	8V0868243	prichytka	10.00	C	OWN	13	0
	18	8V4833051E	dveře	1.00	A	OWN	18	0
	19	8V4839911C	tesnění dveří vnější (samolepici)	1.00	A	OWN	18	0
	20	8V4831051E	dveře	1.00	A	OWN	18	0
	21	8V4837911C	tesnění dveří vnější (samolepici)	1.00	A	OWN	18	0
	22	3M7898	3M PASKA MODRA 38MM	1.00	K	6	00	0
	23	8V0098625A	díly montážní pro jeden blatník	1.00	A	OWN	13	0
	24	3W0971838	Paska vaza	10.00	A	OWN	01	0
	25	A089710655	ZINEK.SPRAY	1.00	F	6	01	0
	26	A089710666	GALVA.SPRAY	1.00	F	6	01	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
27	GLACIDET SUD	NAPLN DO OSTRIKOVACU	3.00	F	6	04	0

Faktura ▼

Termín přijetí:
2019-07-29

Stav km:
110300

Č. zakázky:
338460

Č. faktury.:
8901105363

Pozn. Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340030	Prohlídka .	X	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2019-07-16

Stav km:
111654

Č. zakázky:
337980

Č. faktury.:
8901105685

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	66161900	Kryt podbehu přední d+n	-	0000		0
3	66161900	Kryt podbehu přední d+n	-	0000		0
4	10821900	Kryt odhlučnovací d+n	-	0000		0
5	63291900	Kryt předního nárazníku d+n	-	0000		0
6	63295552	Kryt předního nárazníku vymenit	-	0000		0
7	63171950	Lista přídržná demontovány a namont	-	0000		0
8		99999999-lak přední nárazník-110 ČJ	-	0000		0
9		99999999-lak kryt taž. oka - 30 ČJ	-	0000		0
10		99999999-karoserie lak k příprav-15	-	0000		0
11		lakovací materiál	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	-------

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	WHT006406	NUT	2.00	A	OWN	01	0	0
	2	8V0807065C GRU	VERKLEID.	1.00	C	OWN	18	0	0
	3	8V3807184A	Fuehrung	1.00	C	OWN	18	0	0
	4	8V3807682 9B9	Grille	1.00	A	OWN	18	0	0
	5	N 0385012	Nyt plasto	2.00	B	OWN	01	0	0
	6	8V0821172J	Liner	1.00	A	OWN	18	0	0
	7	8V3807233	Schlieteil	1.00	C	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-06-24

Stav km:

105231

Č. zakázky:

20173007

Č. faktury.:

1212900159

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
2	46501999	Kotouč brzdy přední d+n	-	0000		0
3	47394250	Trmen brzdy přední opravit	-	0000		0
4	92631999	Tryska ostrikovace vyhřív. ser.	-	0000		0
5	92271900	Lista stírací demontovány a namonto	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8V0698151	Bremsbelag	1.00		OWN	01	0	0
2	5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00		OWN	01	0	0
3	8V1998002B	Wip. blade	1.00		OWN	01	0	0
4	N 10648301	Sroub	2.00		OWN	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ																				
Faktura ▼ Termín přijetí: 2019-06-24 Stav km: 105231 Č. zakázky: 20173007 Č. faktury.: I020173007																				
Pracovní pozice																				
<table><tr><th>#</th><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>1</td><td>99211100</td><td>Myti STANDARD</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>							#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	1	99211100	Myti STANDARD	-	0000		0
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket														
1	99211100	Myti STANDARD	-	0000		0														

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-05-27

Stav km:

100265

Č. zakázky:

20171092

Č. faktury.:

1212900127

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01140004	Servis výměny oleje (proměnlivý) .	X	0000		0
2	98000003	Rychlomýti vozu zdarma	-	0000		0
3	99010200	Rychlý příjem a převzetí vozidla	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03L115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
2	G 052195M2	Engine oil	5.70		OWN	01	0	0
3	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-04-23

Stav km:

94100

Č. zakázky:

20168722

Č. faktury.:

1212900091

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98002006	myti kol s AL disky (do 16"vc.)	-	0000		0
2	98980008	Vymena kompl.kol vc.vyvazeni (do 1	-	0000		0
3	99010200	Rychly prijem a prevzeti vozidla	-	0000		0
4	98001008	uskladneni kompl. kol-6 mesicu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	115990033	ZAVAZI LEP	4.00		6	01	0	0

																				
VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ																				
Faktura  Termín přijetí: 2019-04-23 Stav km: 94100 Č. zakázky: 20168722 Č. faktury.: I020168722																				
Pracovní pozice																				
<table><tr><th>#</th><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>1</td><td>99211100</td><td>Myti STANDARD</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>							#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	1	99211100	Myti STANDARD	-	0000		0
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket														
1	99211100	Myti STANDARD	-	0000		0														

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2019-04-10

Stav km:
93023

Č. zakázky:
20167797

Č. faktury.:
1710900673

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	57297903	Teleso dveri lakovat	-	0009		0
2	51017133	Karoserie lakovani pripavit	-	0000		0
3	57511900	Dvere predni demonrovany a namontov	-	0000		0
4	66891950	Zrcatko zpetne demonrovany a namont	-	0000		0
5	57091900	Vlozka zamku demonrovany a namontov	-	0000		0
6	57111950	Klika vnejsi demonrovany a namontov	-	0000		0
7	64481950	Tesneni stiraci prednich dveri d+n	-	0000		0
8	70592000	Vyplne prednich dveri d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	0000001	Metal./dvo	9.00		OWN	01	0	0

																				
VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ																				
Faktura  Termín přijetí: 2019-04-10 Stav km: 93023 Č. zakázky: 20167797 Č. faktury.: I020167797																				
Pracovní pozice <table><tr><th>#</th><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>1</td><td>98000000</td><td>Myti</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>							#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	1	98000000	Myti	-	0000		0
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket														
1	98000000	Myti	-	0000		0														

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2019-04-10

Stav km:

93023

Č. zakázky:

20167796

Č. faktury.:

1710900672

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50556399	Blatník přední boule vyr	-	0000		0
2	63296150	Kryt předního narazníku nový díl la	-	0007		0
3	50557903	Blatník přední lakovat	-	0004		0
4	51017113	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
5	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
6	63291900	Kryt předního narazníku d+n	-	0000		0
7	63295550	Kryt předního narazníku vymenit	-	0000		0
8	66271950	Mriz ochranná přední d+n	-	0000		0
9	94155550	Svetlomet vymenit	-	0000		0
10	10821900	Kryt odhlučnovací d+n	-	0000		0
11	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	-------

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
1	8V0807065C GRU	VERKLEID.	1.00		OWN	01	0	0	
2	8V0098623A	FIX. SET	1.00		OWN	01	0	0	
3	0000001	Metal./dvo	11.00		OWN	01	0	0	
4	8V0941044L	FRONTLIGHT	1.00		OWN	01	0	0	

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-03-22

Stav km:

89080

Č. zakázky:

720460

Č. faktury.:

3901106123

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	23791917	Teleso skrtici klapky d+n	-	0000		0
2	23795567	Teleso skrtici klapky vymenit	-	0000		0
3	26761999	Vedeni podtlakove vymena	-	0000		0
4	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
5	98991001	Mytí program č.1	-	0000		0
6	98991010	Mytí program č.10	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G A13A8JM1	COOLANT	0.50	A	OWN	02	0	0
2	04L131051C	Schlauch	1.00	A	OWN	08	0	0
3	04L121058F	Schlauch	1.00	A	OWN	04	0	0
4	04L121064AC	Water pipe	1.00	A	OWN	04	0	0
5	04L121064AD	Water pipe	1.00	A	OWN	04	0	0
6	04L128063T	THR. FLAP	1.00	A	OWN	05	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

▼

Termín přijetí:

2019-02-18

Stav km:

81227

Č. zakázky:

20164501

ID reklamace:

107961910

Reklamace zákazníka	SERVICE Mobil - výměna LP kola za rezervu.
Kódování zákazníka	Podvozek > Kola, pneumatiky, kontrola tlaku pneumatik > Pneumatiky > Netěsnosti > Netěsný
Zjištění servisní dílny	SERVICE Mobil - výměna LP kola. MOB 20575
Kódování dílny	Neprovedena žádná oprava
Náhradní díl použitý k odstranění závady	

Faktura

▼

Termín přijetí:

2019-02-18

Stav km:

81227

Č. zakázky:

20164501

Č. faktury.:

1015

Pozn.

Záruka/kulance
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01960000	Pomoc pri nepojizdnosti vozu .	X	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2019-02-11

Stav km:

81227

Č. zakázky:

20164134

Č. faktury.:

1212900041

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98980009	2x vym.pneu s vyvaz.+ montaz(do16"v	-	0000		0
2	99010100	Primy příjem na zvedaku	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	20555160ZMICHE	205/55/16	2.00		6	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:
2019-02-04

Stav km:
80030

Č. zakázky:
20163668

Č. faktury.:
1212900031

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340030	Prohlídka .	X	0000		0
2	20341951	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		0
3	23241967	Vlozka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
4	20030799	Palivo odvzd	-	0000		0
5	21691999	Ventil magneticky - vymena hadic po	-	0000		0
6	92631999	Tryska L ostrikovace vyhriv. d+n -	-	0000		0
7	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
8	94151699	Svetlomet ser - ODIS	-	0000		0
9	99010100	Primy prijem na zvedaku	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	YHB000100	ZIMNI SMES	2.00		OWN	01	0	0
2	04L131051C	Schlauch	1.00		OWN	01	0	0
3	5Q0127177B	FILTERELEM	1.00		OWN	01	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
4	5Q0819653	Dust filt.	1.00		OWN	01	0	0
5	YHB000100	ZIMNI SMES	1.00		OWN	01	0	0
6	5Q0129620B	Luftfilter	1.00		OWN	01	0	0

Faktura

Termín přijetí:
2019-02-04

Stav km:
80030

Č. zakázky:
20163668

Č. faktury.:
1020163668

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99211100	Myti STANDARD	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2018-12-21

Stav km:

75510

Č. zakázky:

42041643

Č. faktury.:

19100060

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64105500	Sklo predni vymenit	-	0000		0
2	96381550	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
4	00009099	mycí program I - Audi	-	0000		0
5	99600999	Pick up servis - z	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8V3845099T NVB	WINDSCREEN	1.00		OWN	01	0	0
2	8U0955609	Foil	1.00		OWN	01	0	0
3	DA 004600A2	Sada	1.00		6	01	0	0
4	66006104	primer	1.00		6	01	0	0
5	66006112	aplikator	1.00		6	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-11-14

Stav km:

71074

Č. zakázky:

305184

Č. faktury.:

7801109318

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01140004	Servis výměny oleje (proměnlivý) .	X	0000		0
2	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	99990010	Oplach vozu	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	H	OWN	01	0	0
2	B 000750M9	Kapalina b	0.02	V	OWN	02	0	0
3	193670002	OlejLongLifeIII-Titan sud	4.70	O	6	08	0	0
4	N 90813202	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0
5	A0892332554	Nemrznoucí kapal.ostř.sud	1.00	F	6	07	0	0

▼

VŠEZÁRUKAÚDRŽBARREKLAMACEKOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:
2018-05-02

Stav km:
48804

Č. zakázky:
AG005404

Č. faktury.:
A180000420

Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	20384199	20AA _ Dodatecna uprava privodniho	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:
2018-05-02

Stav km:
48804

Č. zakázky:
AB031439

Č. faktury.:
1341802012

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		0
2	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	30010750	Soustava spojky odvzdušnit	-	0000		0
4	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
5	87039999	Desinfekce klimatizace	-	0000		0
6	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	OL01	Mot.olej 0	5.00		OWN		0	0
2	B 000750M9	Kapalina b	3.00		OWN		0	0
3	3-015	Cistic kli	1.00		OWN		0	0
4	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
5	G A13A8JM1	COOLANT	0.50		OWN		0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
6	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
7	5Q0819653	Dust filt.	1.00		OWN		0	0
8	3-133	Spotrební	0.20		OWN		0	0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2017-10-14	Stav km: 31733	Č. zakázky: 20131607	Č. faktury.: 1212700251
------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98980008	Vymena kompl.kol vc.vyvazeni (do 1	-	0000		0
2	98001008	uskladneni kompl. kol-6 mesicu	-	0000		0
3	99010100	Primy prijem na zvedaku	-	0000		0

Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	YHB000100	ZIMNI SMES	2.00		OWN	01	0	0
2	009990001	ZAVAZI	3.00		6	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ								
Faktura ▼ Termín přijetí: 2017-05-16 Položka dílů Stav km: 0 Č. zakázky: KM007833 Č. faktury.: K170002127								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	50191	MIX 191 TR	85.00		OWN		0	0
2	50132	MIX 132 SI	21.00		OWN		0	0
3	50152	MIX 152 BL	59.00		OWN		0	0
4	50151	MIX 151 17	5.00		OWN		0	0
5	50190	MIX 190 S-	57.00		OWN		0	0
6	50163	MIX 163 MA	1.00		OWN		0	0
7	50199	MIX 199 ME	22.00		OWN		0	0
8	50301	VISCOSITY	55.00		OWN		0	0
9	50137	MIX 137 SI	24.00		OWN		0	0
10	79309	TUZIDLO 10	0.10		OWN		0	0
11	84134	STANDOCRYL	0.30		OWN		0	0
12	84136	Additiv	0.05		OWN		0	0
13	118489	KELÍMKY SA	2.00		OWN		0	0
14	9410	KELÍMKY SE	2.00		OWN		0	0
15	1-3	BRUSIVO-SC	1.00		OWN		0	0
16	77027	SILICON EN	0.10		OWN		0	0
17	L-133	REZIJNÍ MA	0.10		OWN		0	0

	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2017-05-11 Stav km: 21630 Č. zakázky: AA003439 Č. faktury.: 1311701190						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	50381900	Stena celni demontovány a namontova	-	0000		0
3	50385550	Stena celni vymenit	-	0000		0
4	51017113	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
5	63291900	Kryt předního nárazníku d+n	-	0000		0
6	63295552	Kryt předního nárazníku vymenit	-	0000		0
7	63296150	Kryt předního nárazníku nový díl	-	0000		0
8	66161950	Kryt podběhu přední d+n	-	0000		0
9	87031700	Prostředek chladiče vypustit a napl	-	0000		0
10	91757952	Snímání pomocí při parkování lakovat	-	0000		0
11	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
12	94155551	Svetlomet vymenit	-	0000		0
Položka dílů						

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	8K0010520A	Type plate	1.00		OWN		0	0
	2	8V0010515A	Kennschild	1.00		OWN		0	0
	3	8V0805588A	Traeger	1.00		OWN		0	0
	4	8V0941044	Frontlicht	1.00		OWN		0	0
	5	N 91175701	Bolt	1.00		OWN		0	0
	6	8V0807065C GRU	VERKLEID.	1.00		OWN		0	0
	7	8V3853651 1QP	Grill	1.00		OWN		0	0
	8	N 90628303	Sroub	1.00		OWN		0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2017-05-09

Stav km:

21630

Č. zakázky:

AB026776

Č. faktury.:

1341701842

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnliv)	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	3540030000	Cistic kli	0.05		OWN		0	0
2	OL01	Mot.olej 0	5.00		OWN		0	0
3	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
4	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
5	5Q0819653	Dust filt.	1.00		OWN		0	0
6	G A13A8JM1	COOLANT	0.50		OWN		0	0
7	3-133	Spotřební	0.35		OWN		0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2016-10-29 Stav km: 13553 Č. zakázky: 20108144 Č. faktury.: 533 Pozn. Záruka/kulance Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet (akumulátor)	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000		0
3	96682599	Uvedení sbernice do klidu,vymaz.	-	0000		0
Faktura ▼ Termín přijetí: 2016-10-29 Stav km: 13553 Č. zakázky: 20108143 Č. faktury.: 1212600263						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99010200	Prímy príjem a prevzeti vozidla	-	0000		0
2	98980008	Vymena komplet.kol vc.vyvazeni	-	0000		0
3	98001008	uskladneni kompl. kol-6 mesicu	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2015-11-24

Stav km:

4

Č. zakázky:

56634

Č. faktury.:

147840

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 28 z celkem 28 záznamů

Předchozí

1

Další