



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WAUZZZF26KN023263
Označení typu	A6 Sed. q.TDI3.0 V6210 A8
Datum prodeje	2018-09-24

Záznam dílny

Datum	2021-07-26
Stav km	116619 km
provedení servisní akce 70i2	
Provedeno	Autosalon Klokocka Centrum a.s Karlovarska 814/15 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-06-18
Stav km	116619 km
Číslo zakázky	AB42801
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pyly <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Autosalon Klokocka Centrum a.s Karlovarska 814/15 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2021-02-26
Stav km	104733 km
Akce97ep	
Provedeno	AS Klokocka-Praha 6 Karlovarská 814/15 16000 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Záznam dílny**

Datum	2020-09-21
Stav km	86605 km
23ck	
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-08-25
Stav km	86605 km
Číslo zakázky	AB040001
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Prostředek redukční
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2020-06-10
Stav km	78940 km
91X4 05 ano	
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2019-12-13
Stav km	58251 km
Číslo zakázky	AB37600
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostredok redukni <input checked="" type="checkbox"/> Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-05-02
Stav km	28226 km
Číslo zakázky	AB035441
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-09-24
Stav km	0 km
Číslo zakázky	55567
Provedeno	Wolf Düsseldorfer Straße 261 45481 Mülheim Německo
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)