



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ7NZJV020111
Označení typu	SHARAN 4MHLBMT 135 CRD7A
Datum prodeje	2017-12-20

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-09-10
Stav km	116918 km
Číslo zakázky	21015415
Provedené dodatečné práce	☒ Olej převodový ☒ Filtr prachový a pylový ☒ Prostředek redukční ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záruka proti proroživění po opravě karoserie

Datum	2021-08-30
Stav km	114814 km
Číslo zakázky	21013200
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti Volkswagen AG. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti proroživění v plném rozsahu.	
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

**Prohlídka**

Datum	2021-05-28
Stav km	107727 km
Číslo zakázky	21009466
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Prostředek redukční ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záruka proti prerezivění po opravě karoserie

Datum	2021-02-26
Stav km	101637 km
Číslo zakázky	21001617
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti Volkswagen AG. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prerezivění v plném rozsahu.	
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-06-15
Stav km	86375 km
Číslo zakázky	20009878
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Čisticí paliva vznetového motoru ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Prostředek redukční ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-09-10
Stav km	59076 km
Číslo zakázky	BC002832
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Prostředek redukční ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavinská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-12-20
Stav km	29893 km
Číslo zakázky	BC002688
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	PREROST A SVORC_AUTO Vešlavínská 39 16200 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejší

Datum	2017-12-06
Stav km	10 km
Číslo zakázky	459896
Provedeno	AUTODRUSTVO POBABSKÁ Pod Paankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)